




**BOSCH**

# GTS 10 J Professional

**HEAVY  
DUTY**



**Robert Bosch Power Tools GmbH**  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 5P7 (2020.09) PS / 105




1 609 92A 5P7


- en** Original instructions
- zh** 正本使用说明书
- zh** 原始使用說明書
- ko** 사용 설명서 원본
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ<sup>1</sup>  
ต้นแบบ
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk  
Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng







English .....	Page 15
中文 .....	頁 27
繁體中文 .....	頁 38
한국어 .....	페이지 48
ไทย .....	หน้า 61
Bahasa Indonesia .....	Halaman 77
Tiếng Việt .....	Trang 91













## GTS 10 J



























**j****k1****3 601 M30 5C2****k2****k3**





**k4****A****B****C**



**H****I****J1****J2**





**O3****O4****O5****P**

# English

## Safety instructions

### General Power Tool Safety Warnings

#### **⚠ WARNING**

**Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### **Work area safety**

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### **Electrical safety**

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### **Personal safety**

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inatten-

tion while operating power tools may result in serious personal injury.

- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

#### **Power tool use and care**

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- ▶ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

#### Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

### Safety instructions for table saws

#### Guarding related warnings

- ▶ **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly must be repaired or replaced.
- ▶ **Always use saw blade guard, riving knife and anti-kickback device for every through-cutting operation.** For through-cutting operations where the saw blade cuts completely through the thickness of the workpiece, the guard and other safety devices help reduce the risk of injury.
- ▶ **Immediately reattach the guarding system after completing an operation (such as rabbeting, dadoing or resawing cuts) which requires removal of the guard, riving knife and/or anti-kickback device.** The guard, riving knife and anti-kickback device help to reduce the risk of injury.
- ▶ **Make sure the saw blade is not contacting the guard, riving knife or the workpiece before the switch is turned on.** Inadvertent contact of these items with the saw blade could cause a hazardous condition.
- ▶ **Adjust the riving knife as described in this instruction manual.** Incorrect spacing, positioning and alignment can make the riving knife ineffective in reducing the likelihood of kickback.
- ▶ **For the riving knife and anti-kickback device to work, they must be engaged in the workpiece.** The riving knife and anti-kickback device are ineffective when cutting workpieces that are too short to be engaged with the riving knife and anti-kickback device. Under these conditions a kickback cannot be prevented by the riving knife and anti-kickback device.
- ▶ **Use the appropriate saw blade for the riving knife.** For the riving knife to function properly, the saw blade diameter must match the appropriate riving knife and the body of the saw blade must be thinner than the thickness of the riving knife and the cutting width of the saw blade must be wider than the thickness of the riving knife.

#### Cutting procedures warnings

- ▶ **DANGER: Never place your fingers or hands in the vicinity or in line with the saw blade.** A moment of inattention or a slip could direct your hand towards the saw blade and result in serious personal injury.
- ▶ **Feed the workpiece into the saw blade only against the direction of rotation.** Feeding the workpiece in the same direction that the saw blade is rotating above the table may result in the workpiece, and your hand, being pulled into the saw blade.
- ▶ **Never use the mitre gauge to feed the workpiece when ripping and do not use the rip fence as a length stop when cross cutting with the mitre gauge.** Guiding the workpiece with the rip fence and the mitre gauge at the same time increases the likelihood of saw blade binding and kickback.
- ▶ **When ripping, always apply the workpiece feeding force between the fence and the saw blade. Use a push stick when the distance between the fence and the saw blade is less than 150mm, and use a push block when this distance is less than 50 mm.** "Work helping" devices will keep your hand at a safe distance from the saw blade.
- ▶ **Use only the push stick provided by the manufacturer or constructed in accordance with the instructions.** This push stick provides sufficient distance of the hand from the saw blade.
- ▶ **Never use a damaged or cut push stick.** A damaged push stick may break causing your hand to slip into the saw blade.
- ▶ **Do not perform any operation "freehand". Always use either the rip fence or the mitre gauge to position and guide the workpiece.** "Freehand" means using your hands to support or guide the workpiece, in lieu of a rip fence or mitre gauge. Freehand sawing leads to misalignment, binding and kickback.
- ▶ **Never reach around or over a rotating saw blade.** Reaching for a workpiece may lead to accidental contact with the moving saw blade.
- ▶ **Provide auxiliary workpiece support to the rear and/or sides of the saw table for long and/or wide workpieces to keep them level.** A long and/or wide workpiece has a tendency to pivot on the table's edge, causing loss of control, saw blade binding and kickback.
- ▶ **Feed workpiece at an even pace. Do not bend or twist the workpiece. If jamming occurs, turn the tool off immediately, unplug the tool then clear the jam.** Jamming the saw blade by the workpiece can cause kickback or stall the motor.
- ▶ **Do not remove pieces of cut-off material while the saw is running.** The material may become trapped between the fence or inside the saw blade guard and the saw blade pulling your fingers into the saw blade. Turn the saw off and wait until the saw blade stops before removing material.

- ▶ **Use an auxiliary fence in contact with the table top when ripping workpieces less than 2 mm thick.** A thin workpiece may wedge under the rip fence and create a kickback.

#### Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched, jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds between the saw blade and the rip fence or other fixed object.

Most frequently during kickback, the workpiece is lifted from the table by the rear portion of the saw blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- ▶ **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.
- ▶ **Never reach over or in back of the saw blade to pull or to support the workpiece.** Accidental contact with the saw blade may occur or kickback may drag your fingers into the saw blade.
- ▶ **Never hold and press the workpiece that is being cut off against the rotating saw blade.** Pressing the workpiece being cut off against the saw blade will create a binding condition and kickback.
- ▶ **Align the fence to be parallel with the saw blade.** A misaligned fence will pinch the workpiece against the saw blade and create kickback.
- ▶ **Use a featherboard to guide the workpiece against the table and fence when making non-through cuts such as rabbeting, dadoing or resawing cuts.** A featherboard helps to control the workpiece in the event of a kickback.
- ▶ **Support large panels to minimise the risk of saw blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Support(s) must be placed under all portions of the panel overhanging the table top.
- ▶ **Use extra caution when cutting a workpiece that is twisted, knotted, warped or does not have a straight edge to guide it with a mitre gauge or along the fence.** A warped, knotted, or twisted workpiece is unstable and causes misalignment of the kerf with the saw blade, binding and kickback.
- ▶ **Never cut more than one workpiece, stacked vertically or horizontally.** The saw blade could pick up one or more pieces and cause kickback.
- ▶ **When restarting the saw with the saw blade in the workpiece, centre the saw blade in the kerf so that the saw teeth are not engaged in the material.** If the saw blade binds, it may lift up the workpiece and cause kickback when the saw is restarted.
- ▶ **Keep saw blades clean, sharp, and with sufficient set. Never use warped saw blades or saw blades with**

**cracked or broken teeth.** Sharp and properly set saw blades minimise binding, stalling and kickback.

#### Table saw operating procedure warnings

- ▶ **Turn off the table saw and disconnect the power cord when removing the table insert, changing the saw blade or making adjustments to the riving knife, anti-kickback device or saw blade guard, and when the machine is left unattended.** Precautionary measures will avoid accidents.
- ▶ **Never leave the table saw running unattended. Turn it off and don't leave the tool until it comes to a complete stop.** An unattended running saw is an uncontrolled hazard.
- ▶ **Locate the table saw in a well-lit and level area where you can maintain good footing and balance. It should be installed in an area that provides enough room to easily handle the size of your workpiece.** Cramped, dark areas, and uneven slippery floors invite accidents.
- ▶ **Frequently clean and remove sawdust from under the saw table and/or the dust collection device.** Accumulated sawdust is combustible and may self-ignite.
- ▶ **The table saw must be secured.** A table saw that is not properly secured may move or tip over.
- ▶ **Remove tools, wood scraps, etc. from the table before the table saw is turned on.** Distraction or a potential jam can be dangerous.
- ▶ **Always use saw blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Saw blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of control.
- ▶ **Never use damaged or incorrect saw blade mounting means such as flanges, saw blade washers, bolts or nuts.** These mounting means were specially designed for your saw, for safe operation and optimum performance.
- ▶ **Never stand on the table saw, do not use it as a stepping stool.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.
- ▶ **Make sure that the saw blade is installed to rotate in the proper direction. Do not use grinding wheels, wire brushes, or abrasive wheels on a table saw.** Improper saw blade installation or use of accessories not recommended may cause serious injury.

#### Additional safety warnings

- ▶ **When mounting the saw blade, wear protective gloves.** This poses a risk of injury.
- ▶ **Do not use HSS saw blades.** Such saw blades can easily break.
- ▶ **Never use the tool without the table insert. Replace table insert if defective.** Without flawless table inserts, injuries are possible from the saw blade.
- ▶ **Keep your work area clean.** Material mixtures are particularly hazardous. Light metal dust may catch fire or explode.

- Choose the saw blade suited to the material you want to work on.
- Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1
- Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for using on the material you want to saw.
- Only advance the workpiece towards the saw blade when it is running. Otherwise there is a risk of kickback occurring if the saw blade catches in the workpiece.

#### Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

## Symbols

The following symbols may be important for the operation of your power tool. Please take note of these symbols and their meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to operate the power tool more effectively and safely.

#### Symbols and their meaning



**Keep hands away from the cutting area while the power tool is running.** Contact with the saw blade can lead to injuries.




**Wear a dust mask.**



**Wear hearing protection.** Exposure to noise can cause hearing loss.



**Wear safety goggles.**




Take note of the dimensions of the saw blade. The hole diameter must fit the tool spindle without play. If it is necessary to use reducers, ensure that the dimensions of the re-

#### Symbols and their meaning

ducer are suitable for the base blade thickness and the saw blade hole diameter, as well as the tool spindle diameter. Wherever possible, use the reducers provided with the saw blade.

The saw blade diameter must match the information specified on the symbol.




**a** The saw blade must be no more than 254 mm in diameter.

**b** The riving knife is 2.3 mm thick.


**c** The cutting direction of the teeth (direction of the arrow on the saw blade) must match the direction of the arrow on the riving knife.

**d** When changing the saw blade, make sure that the cutting width is no smaller than 2.4 mm and the base blade thickness is no larger than 2.2 mm. Otherwise, there is a risk that the riving knife will hook into the workpiece.



The riving knife is 2.3 mm thick.

The maximum possible workpiece height is 79 mm.




#### Left-hand side:

Indicates the direction of rotation of the crank for lowering (**transport position**) and raising (**work position**) the saw blade.

#### Right-hand side:

Indicates the position of the locking lever for securing the saw blade and setting the bevel angle (saw blade can be swivelled).

**Symbols and their meaning**

Oil the power tool as necessary at the points indicated.



Protection class II power tools are strengthened or double-insulated.



The CE mark provides confirmation from the manufacturer that the power tool complies with the applicable EU Directives.

## Product Description and Specifications



**Read all the safety and general instructions.**  
Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

### Intended use

The power tool is a stationary machine for cutting in a straight line with and against the grain in hardwood, softwood, chipboard and fibreboard. Mitre angles of **-60°** to **+60°** as well as bevel angles of **-2°** to **47°** are possible. It is also possible to saw aluminium profiles and plastic using the appropriate saw blades.

### Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- |      |  |      |   |
|------|--|------|---|
| (1)  | Guide groove for parallel guide                        | (17) | Locking lever for setting the bevel angle   |
| (2)  | Scale for spacing between saw blade and parallel guide | (18) | Hand wheel  |
| (3)  | Angle guide  | (19) | Crank for raising and lowering the saw blade  |
| (4)  | Recessed handles                                       | (20) | On/off switch safety flap   |
| (5)  | Guide groove for angle guide                           | (21) | Hex key (2 mm)  |
| (6)  | Protective cover                                       | (22) | Hex key (5 mm)  |
| (7)  | Saw table  | (23) | Ring spanner (23 mm)  |
| (8)  | Riving knife   | (24) | Push stick  |
| (9)  | Anti-kickback pawls <sup>A)</sup>                      | (25) | Adjusting screw for adjusting the clamping force of the parallel guide              |
| (10) | Parallel guide   | (26) | Table insert  |
| (11) | V guide groove on the saw table for the parallel guide | (27) | Saw blade   |
| (12) | Mounting holes   | (28) | Magnifying glass  |
| (13) | Carrying handle  | (29) | Profile rail  |
| (14) | Saw table expansion                                    | (30) | Cable holder  |
| (15) | Fixing clip for the GTA 600 saw stand                  | (31) | Holding clip for storing the additional parallel guide                              |
| (16) | Clamping handle for saw table expansion                | (32) | Chip ejector  |
|      |  | (33) | Dust extraction adapter   |
|      |  | (34) | Bracket for storing the protective cover  |
|      |  | (35) | Clamping lever for riving knife   |
|      |  | (36) | Hex socket screws for riving knife <sup>A)</sup>                                    |
|      |  | (37) | Positioning pins for riving knife   |
|      |  | (38) | Recesses for table insert   |
|      |  | (39) | Clamping lever for protective cover   |
|      |  | (40) | Guide pin for protective cover  |
|      |  | (41) | Clamping handle for parallel guide  |
|      |  | (42) | V guide for parallel guide  |
|      |  | (43) | Additional parallel guide   |
|      |  | (44) | "Additional parallel guide" fastening set   |
|      |  | (45) | Guide rail for angle guide  |
|      |  | (46) | "Profile rail" fastening set  |
|      |  | (47) | Fastening screw for chip ejector  |
|      |  | (48) | Push buttons for retracting the guide bolt of the anti-kickback pawls <sup>A)</sup> |
|      |  | (49) | Clamping nut  |
|      |  | (50) | Spindle locking lever   |
|      |  | (51) | Clamping flange   |
|      |  | (52) | Tool spindle  |
|      |  | (53) | Mounting flange   |
|      |  | (54) | Angle indicator (vertical)  |
|      |  | (55) | Scale for bevel angles  |
|      |  | (56) | Locking knob for all mitre angles   |
|      |  | (57) | Angle indicator on the angle guide  |
|      |  | (58) | Saw table spacing indicator   |
|      |  | (59) | On button   |
|      |  | (60) | Knurled nut for profile rail  |

- (61) Cross-head screw for setting the 0° stop
  - (62) Stop for 0° bevel angle
  - (63) Screw for bevel angle indicator
  - (64) Cross-head screw for setting the 45° stop
  - (65) Stop for 45° bevel angle
  - (66) Hex socket screws (5 mm) on the front for adjusting the parallelism of the saw blade
  - (67) Hex socket screws (5 mm) on the rear for adjusting the parallelism of the saw blade
  - (68) Screw for saw table spacing indicator
  - (69) Hex socket screws (5 mm) for adjusting the parallelism of the parallel guide
  - (70) Screw for parallel guide spacing indicator
  - (71) Adjusting screws for table insert
  - (72) Bracket for storing the "additional parallel guide" fastening set
  - (73) Holding clip for storing the dust extraction adapter
  - (74) Bracket for storing the anti-kickback pawls<sup>A)</sup>
  - (75) Securing nut for the ring spanner and for hanging the push stick
  - (76) Bracket for storing the hex key
  - (77) Holding clip for storing the angle guide
- A) Country version 3 601 M30 5C2

## Technical Data

<b>Table saw</b>		<b>GTS 10 J</b>
Article number		<b>3 601 M30 5..</b>
Rated power input	W	1800
Rated voltage	V	220–240
Frequency	Hz	50/60
No-load speed	min <sup>-1</sup>	3650
Starting current limitation		●
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	26.2
Protection class		□ / II
Dimensions (including detachable parts of the tool)		
Width x depth x height	mm	640 x 706 x 330

### Dimensions of suitable saw blades

Saw blade diameter	mm	254
Base blade thickness	mm	< 2.2
Min. tooth thickness/offset	mm	> 2.4
Hole diameter	mm	25.4

Maximum workpiece dimensions: (see "Maximum workpiece dimensions", page 24)

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

## Assembly

- Avoid starting the power tool unintentionally. The mains plug must not be connected to the power supply during assembly or when carrying out any kind of work on the power tool.

### Items included

Check to ensure that all the parts listed below have been supplied before using the power tool for the first time:

- Table saw with fitted saw blade (27) and riving knife (8)
- Angle guide (3)
- Profile rail (29)
- "Profile rail" fastening set (46) (guide plate, knurled nut, screw, washer)
- Parallel guide (10)
- Additional parallel guide (43)
- "Additional parallel guide" fastening set (44) (3 fastening screws, 3 washers, 3 wing nuts)
- Protective cover (6)
- Anti-kickback pawls (9) (Country version 3 601 M30 5C2 )
- Hex key (22)
- Hex key (21)
- Ring spanner (23)
- Push stick (24)
- Table insert (26)
- Dust extraction adapter (33)

**Note:** Check the power tool for possible damage.

Before continuing to use the power tool, carefully check that all protective devices or slightly damaged parts are working perfectly and according to specifications. Check that the moving parts are working perfectly and without jamming; check whether any parts are damaged. All parts must be fitted correctly and all the conditions necessary to ensure smooth operation must be met.

If the protective devices or any parts become damaged, you must have them properly repaired or replaced by an authorised service centre.

### Fitting individual components

- Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.
  - Remove all packing material from the power tool and the accessories provided.
  - Make sure that you remove the packaging material beneath the motor block.
- The following parts of the tool are attached directly to the housing: Push stick (24), ring spanner (23), hex key (22) and (21), parallel guide (10), angle guide (3), dust extraction adapter (33), additional parallel guide (43) with fastening set (44), protective cover (6).
- If you require one of these parts, remove it carefully from its storage location.

### Positioning the riving knife (see figures a1-a2)

**Note:** If necessary, clean all parts to be fitted before you position them.

- Turn the crank (19) clockwise as far as possible so that the saw blade (27) is in the highest possible position above the saw table.
- Loosen the clamping lever (35).
  - or
  - country version 3 601 M30 5C2 : Loosen the hex socket screws (36) with the hex key (22).
- Slide the riving knife (8) towards the clamping lever (35) until it can be pulled upwards.
- Pull the riving knife all the way up until it is positioned exactly over the centre of the saw blade.
- Allow both pins (37) to engage in the lower bore holes in the riving knife and then retighten the clamping lever (35) or the hex socket screws (36).

### Fitting the table insert (see figure b)

- Hook the table insert (26) into the rear recesses (38) of the tool chamber.
- Guide the table insert down.
- Press down on the table insert until it engages in the front of the tool chamber.

The front side of the table insert (26) must lie flush with or a little below the saw table; the rear must lie flush with or a little above the saw table.

### Fitting the protective cover (see figures c1-c2)

**Note:** Only fit the protective cover when the riving knife is in the top position directly over the centre of the saw blade (see figure a2). Do not fit the protective cover when the riving knife is in the bottom position (position when delivered/position for sawing grooves) (see figure a1).

- Loosen the clamping lever (39) and remove the protective cover (6) from the bracket (34).
- Hold the saw blade guard (upper metal rail) of the protective cover (6) with one hand, while using the other hand to move the clamping lever (39) up.
- Push the guide pin (40) backwards into the groove on the riving knife (8).
- Move the protective cover (6) down until the saw blade guard (upper metal rail) is **parallel** with the surface of the saw table (7).
- Push the clamping lever (39) down. The clamping lever must be felt and heard to engage; the protective cover (6) must be securely and safely fitted.

► **Always check that the blade guard can move properly before use. Do not use the power tool if the blade guard cannot move freely and does not close immediately.**

### Fitting the parallel guide (see figure d)

The parallel guide (10) can be positioned on either the left or the right of the saw blade.

- Loosen the clamping handle (41) of the parallel guide (10). This lightens the load on the V guide (42).

- First insert the parallel guide with the V guide into the guide groove (11) of the saw table. Then position the parallel guide in the front guide groove (1) of the saw table. The parallel guide can now be moved freely.
- To secure the parallel guide, push the clamping handle (41) down.

### Fitting the additional parallel guide (see figure e)

**To saw narrow workpieces and bevel angles,** you must fit the additional parallel guide (43) on the parallel guide (10). The additional parallel guide can be fitted on the left or right of the parallel guide (10) as required.

Use the "additional parallel guide" fastening set (44) (two fastening screws, two washers, two wing nuts) for fitting the guide.

- Slide the fastening screws through the lateral holes on the parallel guide (10).
- The heads of the screws are used to guide the additional parallel guide.
- Slide the additional parallel guide (43) over the heads of the fastening screws.
- Place the washers on the fastening screws and tighten the screws using the wing nuts.

### Fitting the angle guide (see figure f1-f2)

- Push the rail (45) of the angle guide (3) into one of the guide grooves (5) provided in the saw table.

To make it easier to position long workpieces, the angle guide can be extended with the profile rail (29).

- If necessary, fit the profile rail on the angle guide using the fastening set (46).

### Dust/chip extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
- Provide good ventilation at the workplace.
- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.

The dust/chip extraction system can be blocked by dust, chips or fragments of the workpiece.

- Switch the power tool off and pull the mains plug out of the socket.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Determine the cause of the blockage and eliminate it.
- **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

- To prevent the risk of fire when sawing aluminium, empty the chip ejector and do not use chip extraction.

#### **Emptying the chip ejector (see figure g)**

You can empty the chip ejector (32) to remove workpiece fragments and large chips.

- Switch the power tool off and pull the mains plug out of the socket.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Loosen the fastening screw (47) using the hex key (22).
- Pull out the chip ejector (32) and remove the workpiece fragments and chips.
- Refit the chip ejector on the power tool.

#### **External dust extraction (see figure h)**

Use the dust extraction adapter (33) provided to connect a dust extractor to the chip ejector (32).

- Securely attach the dust extraction adapter (33) and the dust extraction hose.

The dust extractor must be suitable for the material being worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special dust extractor.

#### **Stationary or flexible mounting**

- To ensure safe handling, the power tool must be mounted on a flat, stable work surface (e.g. work bench) before use.

#### **Mounting on a work surface (see figure i)**

- Use suitable screw fasteners to secure the power tool to the work surface. The holes (12) are used for this purpose.

#### **Mounting on a Bosch saw stand (see figure j)**

Thanks to their height-adjustable legs, Bosch saw stands (e.g. **GTA 600**) provide firm support for the power tool on any surface.

- **Read all the warnings and instructions included with the saw stand.** Failure to observe the warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- **Assemble the saw stand properly before mounting the power tool.** Correct assembly is important to prevent the risk of collapsing.
- Mount the power tool on the saw stand in the transport position.

#### **Changing the saw blade (see figures k1–k4)**

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- When mounting the saw blade, wear protective gloves. This poses a risk of injury.
- Only use saw blades the maximum permitted speed of which is higher than the no-load speed of the power tool.

- Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1

- Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for use on the material you want to saw. This prevents the saw tooth tips from overheating and the plastic you want to saw from melting.

- Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for using on the material you want to saw.

- Do not use HSS saw blades. Such saw blades can easily break.

#### **Removing the saw blade**

- Turn the crank (19) clockwise as far as possible so that the saw blade (27) is in the highest possible position above the saw table.
- Open the clamping lever (39) and pull the protective cover (6) out of the groove on the riving knife (8).
- Additionally, for country version **3 601 M30 5C2** : Press the push buttons (48) and retract the anti-kickback pawls (9) from the hole in the riving knife (8).
- Use a screwdriver to lift the table insert (26) at the front and remove it from the tool chamber.
- Turn the clamping nut (49) using the ring spanner (23) while pulling the spindle locking lever (50) until it engages.
- Keep pulling the spindle locking lever and unscrew the clamping nut anticlockwise.
- Remove the clamping flange (51).
- Remove the saw blade (27).

#### **Fitting the saw blade**

If necessary, clean all the parts you want to fit before installing them.

- Place the new saw blade on the mounting flange (53) of the tool spindle (52).

**Note:** Use sufficiently large saw blades. The radial clearance between the saw blade and the riving knife must not exceed 3–8 mm (max.).

- When mounting the saw blade, ensure that the cutting direction of the teeth (direction of the arrow on the saw blade) matches the direction of the arrow on the riving knife.
- Fit the clamping flange (51) and the clamping nut (49).
- Turn the clamping nut (49) using the ring spanner (23) while pulling the spindle locking lever (50) until it engages.
- Tighten the clamping nut by turning it clockwise.
- Reinsert the table insert (26).
- Refit the protective cover (6).
- In addition for country version **3 601 M30 5C2** : Refit the anti-kickback pawls (9).

## Operation

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

### Transport position and work position of the saw blade

#### Transport position

- Remove the protective cover (6), remove the table insert (26) and place the riving knife (8) in the bottom position. Reinsert the table insert (26).
- Turn the crank (19) anticlockwise until the teeth of the saw blade (27) lie below the saw table (7).
- Push the saw table expansion (14) in fully. Push the clamping handle (16) down. This fixes the saw table expansion in place.

#### Work position

- Position the riving knife (8) in the top position directly over the centre of the saw blade, insert the table insert (26) and fit the protective cover (6).
- Turn the crank (19) clockwise until the top teeth of the saw blade (27) are approx. 3–6 mm above the work-piece.

### Setting mitre and bevel angles

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

#### Setting Bevel Angles (saw blade) (see figure A)

The bevel angle can be set between **-2°** and **47°**.

- Loosen the locking lever (17) by turning it anticlockwise.
- Note:** When the locking lever is fully loosened, gravity causes the saw blade to tilt into a position that corresponds to approximately 30°.
- Pull or push the hand wheel (18) along the slotted link until the angle indicator (54) shows the required bevel angle.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever (17).

**For quick and precise setting of the standard bevel angles of 0° and 45°, there are pre-set stops ((62)).((65)).**

#### Setting mitre angles (angle guide) (see figure B)

The mitre angle can be set between **60°** (left-hand side) and **60°** (right-hand side).

- Loosen the locking knob (56) if it is tightened.
- Turn the angle guide until the angle indicator (57) shows the required mitre angle.
- Retighten the locking knob (56).

### Extending the saw table

The free end of long and heavy workpieces must have something placed underneath it or be supported.

#### Saw table expansion (see figure C)

The saw table expansion (14) increases the width of the saw table (7) on the right to a maximum of **625 mm**.

- Pull the clamping handle (16) for the saw table expansion all the way up.
- Pull out the saw table expansion (14) to the required length.
- Push the clamping handle (16) down. This fixes the saw table expansion in place.

#### Adjusting the parallel guide

The parallel guide (10) can be positioned on either the left (black scale) or the right (silver scale) of the saw blade. The marking in the magnifying glass (28) indicates the set distance of the parallel guide to the saw blade on the scale (2). Position the parallel guide on the required side of the saw blade.

#### Adjusting the parallel guide

##### when the saw table is not pulled out

- Loosen the clamping handle (41) of the parallel guide (10). Move the parallel guide until the marking in the magnifying glass (28) indicates the desired distance from the saw blade.  
When the saw table is not pulled out, the lower marking on the silver scale applies (2).
- To secure it in place, push the clamping handle (41) back down.

#### Adjusting the parallel guide

##### when the saw table is pulled out (see figure D)

- Position the parallel guide on the right of the saw blade. Move the parallel guide until the marking in the magnifying glass (28) shows **26 cm** on the lower scale.  
To secure it in place, push the clamping handle (41) back down.
- Pull the clamping handle (16) for the saw table expansion all the way up.
- Pull out the saw table expansion (14) until the spacing indicator (58) shows the desired distance from the saw blade on the upper scale.
- Push the clamping handle (16) down.  
This fixes the saw table expansion in place.

#### Adjusting the additional parallel guide (see figure E)

**To saw narrow workpieces and bevel angles,** you must fit the additional parallel guide (43) on the parallel guide (10). The additional parallel guide can be fitted on the left or right of the parallel guide (10) as required.

When sawing, workpieces can become jammed between the parallel guide and the saw blade, caught in the saw blade as it rises and ejected.

You should therefore set the additional parallel guide so that the end of the guide is between the front tooth of the saw blade and the front edge of the riving knife.

- To do so, loosen all wing nuts of the fastening set (44) and move the additional parallel guide until only the front two screws are used for attachment.
- Retighten the wing nuts.

### Adjusting the riving knife

The riving knife (8) prevents the saw blade (27) from becoming jammed in the kerf. Otherwise there is a risk of kick-back occurring if the saw blade catches in the workpiece. It is therefore important to ensure that the riving knife is set up correctly:

- The radial clearance between the saw blade and the riving knife must not exceed 3–8 mm (max.).
- The thickness of the riving knife must be smaller than the cutting width and larger than the base blade thickness.
- The riving knife must always be aligned with the saw blade.
- For normal cuts, the riving knife must always be in the highest possible position.

### Adjusting the riving knife height (see figure F)

The height of the riving knife must be adjusted in order to saw grooves.

► **Only use the power tool for grooving or routing if a suitable protective guard (e.g. tunnel blade guard, featherboard) is in place.**

- Open the clamping lever (39) and pull the protective cover (6) out of the groove on the riving knife (8). To prevent damage to the protective guard, store it in the bracket (34) provided on the housing (see also figure 01).
- Additionally, for country version **3 601 M30 5C2**: Press the push buttons (48) together and retract the anti-kickback pawls (9) from the hole in the riving knife (8). To securely store the anti-kickback pawls, fix them in the bracket (74) provided on the housing (see also figure 01).
- Turn the crank (19) clockwise as far as possible so that the saw blade (27) is in the highest possible position above the saw table.
- Loosen the clamping lever (35).
 

*or*

country version **3 601 M30 5C2**: Loosen the hex socket screws (36) with the hex key (22).
- Pull the riving knife off the pins (37) (pull the clamping lever (35) outwards slightly) and push the riving knife (8) down as far as possible.
- Allow both pins (37) to engage in the upper bore holes in the riving knife and then retighten the clamping lever (35).

### Start-up

- **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool.

► **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

### Switching on (see figure G1)

- Fold up the safety flap (20).
- To start, press the green "on" button (59).
- Drop the safety flap (20) back down.

### Switching off (see figure G2)

- Press the safety flap (20).

### Power outage

The on/off switch acts as a zero-voltage switch that prevents the power tool from starting up again following a power outage (e.g. if the mains plug is removed during operation). To restart the power tool following a power outage, press the green "on" button (59) again.

### Practical advice

#### General sawing instructions

- **Before making any cuts, first make sure that the saw blade cannot come into contact with the stops or any other parts of the tool at any time.**
- **Only use the power tool for grooving or routing if a suitable protective guard (e.g. tunnel blade guard, featherboard) is in place.**
- **Do not use the power tool for cutting slots (stopped grooves).**

Protect the saw blade against impact and shock. Do not subject the saw blade to lateral pressure.

The riving knife must be aligned with the saw blade in order to prevent the workpiece from jamming.

Do not saw workpieces that have become bent or twisted out of shape. The workpiece must always have a straight edge to face against the parallel guide.

Always store the push stick on the power tool.

#### Position of the operator (see figure H)

- **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.

- Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw blade.

Pay attention to the following instructions:

- Hold the workpiece firmly with both hands and press it securely against the saw table.
- When using narrow workpieces or sawing bevel angles, always use the push stick (24) and the additional parallel guide (43) provided.

#### Maximum workpiece dimensions

Bevel angle	max. height of the workpiece [mm]
0°	79

Bevel angle	max. height of the work-piece [mm]
45°	56

## Sawing

### Making straight cuts

- Adjust the parallel guide (10) to the desired cutting width.
- Place the workpiece on the saw table in front of the protective cover (6).
- Use the crank (19) to raise or lower the saw blade as far up or down as needed to position the top teeth of the saw blade (27) approx. 3–6 mm above the workpiece.
- Switch on the power tool.
- Saw through the workpiece applying uniform feed. If you apply too much pressure, the tip of the saw blade could overheat and damage the workpiece.
- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

### Sawing a bevel angle

- Set the required saw blade bevel angle. If the saw blade is tilted to the left, the parallel guide (10) must be to the right of the blade.
- Follow the work steps set out in the (see "Making straight cuts", page 25) section

### Sawing mitre angles (see figure I)

- Set the required mitre angle on the angle guide (3).
- Place the workpiece on the profile rail (29). The profile must not be positioned along the cut line. If it is, loosen the knurled nut (60) and reposition the profile rail.
- Use the crank (19) to raise or lower the saw blade as far up or down as needed to position the top teeth of the saw blade (27) approx. 3–6 mm above the workpiece.
- Switch the power tool on.
- Hold the workpiece against the profile rail (29) with one hand; place your other hand on the locking knob (56) and slide the angle guide slowly forwards in the guide groove (5).
- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

### Checking and adjusting the basic settings

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

Experience and suitable special tools are required for this. A Bosch after-sales service point will handle this work quickly and reliably.

### Adjusting the stops for a standard bevel angle 0°/45°

- Bring the power tool into the work position.
- Set the saw blade to a bevel angle of 0°.
- Remove the blade guard (6).

### Checking (see figure J1)

- Set an angle gauge to 90° and place it on the saw table (7).

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade (27) along its entire length.

### Setting (see figure J2)

- Loosen the screw (61). This enables the 0° stop (62) to be moved.
- Loosen the locking lever (17).
- Slide the hand wheel (18) towards the 0° stop until the leg of the angle gauge is flush with the saw blade along its entire length.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever (17).
- Retighten the screw (61).

If the angle indicator (54) is not aligned with the 0° mark on the scale (55) following adjustment, loosen the screw (63) using a conventional cross-headed screwdriver and align the angle indicator along the 0° mark.

Repeat the work step above for the bevel angle of 45° (loosen the screw (64); move the 45° stop (65)). The angle indicator (54) must not be repositioned when doing this.

### Parallelism of the saw blade with the guide grooves of the angle guide (see figure K)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove the blade guard (6).

### Checking

- Use a pencil to mark the first left-hand saw tooth that is visible at the back above the table insert.
- Set an angle gauge to 90° and place it on the edge of the guide groove (5).
- Move the leg of the angle gauge until it touches the marked saw tooth and read the distance between the saw blade and the guide groove.
- Turn the saw blade until the marked tooth at the front lies above the table insert.
- Move the angle gauge along the guide groove up to the marked saw tooth.
- Measure the distance between the saw blade and the guide groove again.

The two measured distances must be identical.

### Setting

- Loosen the hex socket screws (66) at the front beneath the saw table and the hex socket screws (67) at the rear beneath the saw table using the hex key (22) provided.
- Carefully move the saw blade until it lies parallel with the guide groove (5).
- Retighten all screws (66) and (67).

### Adjusting the saw table spacing indicator (see figure L)

- Position the parallel guide on the right of the saw blade. Move the parallel guide until the marking in the magnifying glass (28) shows 26 cm on the lower scale. To secure it in place, push the clamping handle (41) back down.

- Pull the clamping handle (16) all the way up and pull the saw table expansion (14) out as far as possible.

#### Checking

The upper scale (2) of the spacing indicator (58) must show the same value as the marking in the magnifying glass (28) on the lower scale (2).

#### Setting

- Pull the saw table expansion (14) out fully.
- Loosen the screw (68) with a cross-headed screwdriver and align the spacing indicator (58) along the 26 cm mark on the upper scale (2).

#### Adjusting the parallelism of the parallel guide (see figure M)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove the blade guard (6).
- Loosen the clamping handle (41) of the parallel guide and move it until it touches the saw blade.

#### Checking

The parallel guide (10) must touch the saw blade along its entire length.

#### Setting

- Loosen the hex socket screws (69) using the hex key (22) provided.
- Carefully move the parallel guide (10) until it touches the saw blade along its entire length.
- Hold the parallel guide in this position and push the clamping handle (41) down again.
- Retighten the hex socket screws (69).

#### Adjusting the clamping force of the parallel guide

The clamping force of the parallel guide (10) can deteriorate after frequent use.

- Tighten the adjusting screw (25) until the parallel guide can be securely fixed to the saw table again.

#### Adjusting the magnifying glass of the parallel guide (see figure M)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove the protective cover (6).
- Move the parallel guide (10) from the right until it touches the saw blade.

#### Checking

The marking in the magnifying glass (28) must be in line with the 0 mm mark on the scale (2).

#### Setting

- Loosen the screw (70) using a cross-headed screwdriver and align the marking along the 0 mm mark.

#### Adjusting the level of the table insert (see figure N)

#### Checking

The front side of the table insert (26) must lie flush with or a little below the saw table; the rear must lie flush with or a little above the saw table.

#### Setting

- Remove the table insert (26).

- Use the hex key (22) to set the correct level of the four adjusting screws (71).

#### Storage and transport

##### Storing tool elements (see figures O1–O5)

You can attach certain tool elements to the power tool to store them.

- Detach the additional parallel guide (43) from the parallel guide (10).
- Place all loose components of the tool in their storage compartments on the housing (see the following table).

Fig- ure	Tool element	Storage compartment
01	Protective cover (6)	Place in the recess on the bracket (34) and secure using the clamping lever (39)
01	Anti-kickback pawls (9) (Country version <b>3 601 M30 5C2</b> )	Press the push buttons (48) together and allow them to engage in the hole of the bracket (74)
02	"Additional parallel guide" fastening set (44)	Clip into the brackets (72)
02	Dust extraction adapter (33)	Slide into the holding clips (73)
03	Ring spanner (23)	Secure in the storage compartment using the securing nut (75)
03	Push stick (24)	Suspend using the securing nut (75) and slide to secure
04	Parallel guide (10)	Turn around, suspend from below in the guide rails and secure the clamping handle (41)
05	Hex key (22) Hex key (21)	Slide into the brackets (76)
05	Angle guide (3)	Slide into the holding clips (77)
05	Additional parallel guide (43)	Slide into the holding clips (31) (short side facing up, long side facing the rear)

#### Transporting the power tool

Before transporting the power tool, the following steps must be carried out:

- Bring the power tool into the transport position.
  - Remove all accessories that cannot be securely fitted to the power tool.  
If possible, transport unused saw blades in an enclosed container.
  - Slide the saw table expansion (14) in fully and push the clamping handle (16) down to secure it in place.
  - Wrap the power cable around the cable holder (30).
  - Use the carrying handles (13) to lift or transport the tool.
- Only use the transport devices to transport the power tool and never the protective devices.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

### Cleaning

Always remove dust and chips after working by blowing out with compressed air or using a brush.

### Lubricating the power tool



#### Lubricant:

SAE 10/SAE 20 engine oil

- Oil the power tool as necessary at the points indicated (see figure P).

An authorised Bosch after-sales service point will handle this work quickly and reliably.

- Dispose of lubricants and cleaning products in an environmentally friendly manner, taking legal regulations into account.

### Noise reduction measures

Measures implemented by the manufacturer:

- Soft start
- Provided with a saw blade specially developed for noise reduction

Measures implemented by the operator:

- Low-vibration mounting on a stable work surface
- Use of saw blades with noise-reducing functions
- Regular cleaning of the saw blade and power tool

### Accessories

	Article number
Dust bag	2 610 015 511
Dust extraction adapter	2 610 015 509
Y adapter TSVH 3	2 610 015 513
Angle guide	2 610 015 507
Push stick	2 610 015 022
GTA 600 saw stand	0 601 B22 001
<b>Saw blades for wood and fibreboard, panels and strips</b>	
254 x 25.4 mm saw blade, 40 teeth	2 608 640 901
254 x 25.4 mm saw blade, 60 teeth	2 608 640 902

### After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you

with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

### Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY

No. 8A, Jalan 13/6

46200 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: (03) 79663194

Toll-Free: 1800 880188

Fax: (03) 79583838

E-Mail: [kiathoe.chong@my.bosch.com](mailto:kiathoe.chong@my.bosch.com)

[www.bosch-pt.com.my](http://www.bosch-pt.com.my)

### You can find further service addresses at:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

## 中文

### 安全规章

#### 电动工具通用安全警告

##### ▲ 警告！

阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

##### 保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

##### 工作场地的安全

- 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。
- 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

##### 电气安全

- 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。

- ▶ 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用RCD可减小电击危险。

#### 人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、服饰或长发可能会卷入运动部件中。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。
- ▶ 即使由于经常使用电动工具而对此非常熟悉，也不要就认为可以高枕无忧而忽略工具的安全规定。粗心大意的行为可能在瞬间就造成严重的伤害。

#### 电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其

他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。

- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。
- ▶ 保持手柄和握持表面干燥、清洁、无油污。在突发情况下，滑溜的手柄和握持表面无法确保安全地握持和控制工具。

#### 维修

- ▶ 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

#### 台锯安全说明

##### 防护罩警告

- ▶ 请装好防护罩。防护罩必须处于工作状态并正确安装。如果防护罩松开、损坏或工作不正常，必须修理或更换。
- ▶ 每次进行贯穿锯切时都必须使用锯片防护罩、劈板刀和防反弹装置。贯穿锯切即锯片贯穿加工件整个厚度进行锯切操作，使用防护罩和其他安全装置有助于降低人身伤害风险。
- ▶ 完成一些需要拆下防护罩、劈板刀和防反转装置的操作后（如开槽、刨槽或再次锯切），应立即重新安装上这些安全防护系统。防护罩、劈板刀和防反弹装置有助于降低人身伤害风险。
- ▶ 在打开开关之前，切勿让锯片接触防护罩、劈板刀或加工件。如果不小心让锯片接触这些部件，将导致危险。
- ▶ 根据指导手册中的说明，调整锯尾刀。如果分隔、放置或对齐不正确，锯尾刀降低弹回几率的效果将丧失。
- ▶ 锯尾刀和防反弹装置只有契合加工件才能发挥作用。如果加工件太短，使得锯尾刀和防反弹装置无法与其契合，则锯尾刀和防反弹装置无效。此时锯尾刀防反弹装置无法防止弹回。
- ▶ 为锯尾刀选用合适的锯片。为了让锯尾刀正常生效，锯片直径必须与相应锯尾刀匹配，锯片主体必须比锯尾刀薄，锯片锯切宽度必须大于锯尾刀厚度。

##### 锯切过程警告

- ▶ **!** 危险：切勿将手指或整个手放在锯片周围或与锯片在同一直线上。稍有疏忽或滑动即会让您的手朝着锯片前进，从而导致严重的人身伤害。
- ▶ 只能逆旋转方向将加工件送入锯片。如果送入加工件的方向与在台面上方旋转的锯片的旋转方向相同，可能会导致加工件以及您的手卷入锯片。
- ▶ 纵锯时，切勿使用斜榫规送入加工件；使用斜榫规进行横截时，切勿使用纵锯挡作为纵向挡块。同时使用纵锯挡和斜榫规引导加工件的前进方向会增加锯片卡滞和弹回的几率。

- ▶ 纵锯时，必须在挡块和锯片之间施加加工件进给力。如果挡块和刀片之间的距离小于150 mm，则使用推杆，如果该距离小于50 mm，则使用推块。“工作辅助”装置将使您的手与锯片保持安全距离。
- ▶ 只能使用制造商提供的推杆或按照说明书制作的推杆。推杆使手和锯片保持足够距离。
- ▶ 切勿使用损坏或切割的推杆。损坏的推杆可能断裂，导致您的手滑入锯片。
- ▶ 切勿“徒手”进行任何操作。必须使用纵锯挡或斜棒规定位、引导加工件。“徒手”的意思是用手代替纵锯挡或斜棒规来支撑或引导加工件。徒手锯切操作会导致偏移、卡滞或弹回。
- ▶ 切勿接近正在旋转的锯片的上方或周围。接近加工件可能导致意外地接触正在转动的锯片。
- ▶ 对于较长和 / 或较宽的加工件，要在锯台附近和 / 或两侧使用辅助加工件支撑装置进行支撑，使其保持水平。较长和 / 或较宽的加工件有绕着台面边缘旋转的趋势，导致失控、锯片卡滞以及弹回。
- ▶ 应以平稳的速度送入加工件。不得弯折、扭转加工件。如果卡住，立即关断电源，拔出刀具，清理卡住的地方。加工件卡住锯片会导致弹回或电机停转。
- ▶ 锯片仍在旋转时切勿清理锯切废料。废料可能卡在挡块和锯片防护罩之间或之中，锯片会将您的手指卷入。应先关闭电锯，等待锯片停转，然后进行清理。
- ▶ 纵锯厚度小于2 mm的加工件时，应使用与台面接触的辅助挡块。薄加工件可能会卡在纵锯挡下面，造成弹回。

#### 弹回原因和相关警告

弹回是加工件在锯片卡住、加工件中的锯切线偏离锯片方向或加工件的一部分卡在锯片和纵锯挡或其他固定物中间时，加工件出现的突然反应。弹回时最常见的情况是，锯片的后部将加工件从台面上抬起，推向操作员一端。

弹回是锯子不正当使用和 / 或操作流程或条件不正确的结果，可通过采取以下预防措施来避免。

- ▶ 站立时切勿与锯片成直线。身体和挡块要位于锯片的同一侧。弹回会以极高速度将加工件推向站在锯片前方、与锯片呈直线排列的人。
- ▶ 切勿从锯片上方或后方拉动或支撑加工件。这可能造成意外接触加工件，或者因弹回而将您的手指卷入锯片。
- ▶ 切勿顶住旋转刀片扶持或按压正在锯切的加工件。顶住旋转刀片按压正在锯切的加工件将造成卡滞或弹回。
- ▶ 对齐挡块，使其与锯片平行。未对齐的挡块会将加工件挤向锯片，引起弹回。
- ▶ 在进行非贯穿锯切时，如开槽、刨槽或再锯切，使用薄边板令加工件沿着台面和挡块运动。薄边板在发生弹回时有助于控制加工件。
- ▶ 支撑大型板材，以降低锯片夹住和回弹的风险。大的板材会因自重而下垂。面板悬伸在台面外的所有部位都要进行支撑。

- ▶ 锯切有扭转、节疤、弯曲或边缘不直的加工件时要格外小心，要用斜棒规和挡块对准方向。有扭转、节疤、弯曲的加工件不稳定，会导致切口与锯片不对齐、卡滞或弹回。
- ▶ 切勿锯切垂直或水平堆放的多件加工件。锯片可能带动一件或多件加工件引起弹回。
- ▶ 如果在锯片留在加工件中时重新启动电锯，锯片应位于切口中央，以免锯齿卡入材料。如果锯片卡滞，再重新启动电锯时可能会带动加工件，引起弹回。
- ▶ 锯片应保持清洁、锋利、充分调整。切勿使用弯曲的锯片或锯齿损伤的锯片。锋利而正确调整的锯片会降低卡滞、停转和弹回的风险。

#### 台锯操作过程警告

- ▶ 当取出台面插件、更换锯片、调整锯尾刀、防反弹装置或锯片护罩以及机器无人看守时，要关闭台锯并切断电源。采取预防措施可防止发生意外。
- ▶ 台锯运转时切不可无人看管。关断台锯，待其彻底停止才可离开。无人看管的运转台锯存在不可控危险。
- ▶ 台锯应放在照明良好的水平区域，用户应能平衡舒适地站立。安装区域应有足够空间，以便轻松操作各种大小的加工件。局促、阴暗的区域和湿滑不平的地面会引发意外事故。
- ▶ 应经常清理锯台下方和 / 或废料收集装置中的锯屑。堆积在一起的锯屑是易燃物，有可能自燃。
- ▶ 台锯必须安全固定。未安全固定的台锯有可能移动或倾翻。
- ▶ 打开台锯之前应从台面上取走各种工具、木料。分心以及可能发生的卡夹都存在危险。
- ▶ 始终使用轴孔尺寸和形状（菱形/圆形）正确的锯片。与台锯的安装硬件不匹配的锯片会偏离中心，造成失控。
- ▶ 切勿使用损坏的或不合适的锯片安装零件，如法兰、锯片垫片、螺栓或螺母。这些安装零件是为确保电锯安全运行和最优性能而专门设计。
- ▶ 切勿站立在台锯上，切勿将其作为踏凳。如果工具倾翻或意外接触到锯切工具，可能导致严重人身伤害。
- ▶ 确保正确安装锯片，使其按照正确方向旋转。切勿对台锯使用砂轮、钢丝刷或磨轮。刀片安装不当或使用不建议使用的附件可能导致严重人身伤害。

#### 其他安全规章

- ▶ 安装锯片时务必穿戴防护手套。有受伤的危险。
- ▶ 不要使用高速钢锯片。此类锯片容易折断。
- ▶ 请勿在没有台板的情况下使用电动工具。请更换损坏的台板。如果没有完好的台板，您可能会被锯片割伤。
- ▶ 工作场地应保持清洁。材料混合特别危险。轻金属粉尘可能会起火燃烧或爆炸。
- ▶ 请为希望加工的材料选择合适的锯片。

- ▶ 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。
- ▶ 只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。
- ▶ 仅当锯片运转时，才能将工件向其迎去。否则如果锯片卡在工件中，会有反弹的危险。

## 符号

以下符号可以帮助您正确地使用本电动工具。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以帮助您更有把握更安全地操作本电动工具。

### 符号和它们的代表意义



**当电动工具运转时，切勿把手放在锯切范围内。如果手碰触到锯片，有受伤危险。**




**请佩戴防尘面具。**




**请佩戴耳罩。工作噪音会损坏听力。**



**请佩戴护目镜。**



请留心锯片的尺寸。锯片上的孔径必须和工具主轴完全吻合，不能有空隙。如需使用缩径套，应注意根据锯片厚度、锯片孔径以及工具主轴直径来调整缩径套的尺寸。尽可能使用与锯片配套的缩径套。锯片直径必须与图标上的说明一致。




**a** 允许的最大锯片直径为254毫米。

**b** 剖开楔的厚度为2.3毫米。

### 符号和它们的代表意义


**c** 锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致。

**d** 更换锯片时，请确保切割宽度不小于2.4毫米，锯片主体的厚度不大于2.2毫米。否则劈开楔（毫米）可能卡在工件中。



劈开楔的厚度为2.3毫米。

工件的最大许可高度为79毫米。




#### 左侧:

显示手柄降低锯片（运输位置）时的旋转方向和升高锯片（工作位置）时的旋转方向。

#### 右侧:

显示用来固定锯片和调整垂直斜切角度（可翻转锯片）的锁定杆的位置。



视需要润滑电动工具，请在指示的位置添加润滑油。



防护等级为II的电动工具已加强绝缘或双重绝缘。



产品带有CE标志，表明制造商确认该电动工具符合适用的欧盟指令。

## 产品和性能说明

**请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。**

请注意本使用说明书开头部分的图示。

### 按照规定使用

本电动工具适合以站立的方式在软木和硬木、刨花板和纤维板上进行纵向和横向的直线锯割。水平斜切角度的范围为-60°至+60°，垂直斜切角度的范围为-2°至47°。

使用相应的锯片也可以锯切铝制型材和塑料。

## 插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 平行限制器导槽
- (2) 用于测量锯片至平行限制器距离的刻度尺
- (3) 角度挡块
- (4) 握柄槽
- (5) 针对角度挡块的导槽
- (6) 保护盖
- (7) 锯台
- (8) 劈开楔
- (9) 反弹锁<sup>A)</sup>
- (10) 平行限制器
- (11) 锯台上用于平行限制器的V型导槽
- (12) 安装孔
- (13) 提柄
- (14) 锯台扩展件
- (15) 针对工作桌GTA 600的固定夹圈
- (16) 锯台扩展件夹紧手柄
- (17) 锁定杆，用来调整垂直方向的斜切角度
- (18) 手轮
- (19) 用来升高和降低锯片的手柄
- (20) 电源开关安全挡板
- (21) 内六角扳手（2毫米）
- (22) 内六角扳手（5毫米）
- (23) 环形扳手（23毫米）
- (24) 推棒
- (25) 平行限制器张力调整螺栓
- (26) 锯台插入件
- (27) 锯片
- (28) 放大镜
- (29) 型材挡块
- (30) 电线支架
- (31) 用于存储辅助平行限制器的固定夹
- (32) 出屑口
- (33) 吸尘适配器
- (34) 用于存储保护盖的支架
- (35) 劈开楔夹紧杆
- (36) 劈开楔内六角螺栓<sup>A)</sup>
- (37) 劈开楔定位销
- (38) 锯台插入件凹槽
- (39) 保护盖夹紧杆
- (40) 保护盖导向螺栓
- (41) 平行限制器的拧紧柄
- (42) 平行限制器的V型导向件
- (43) 辅助平行限制器
- (44) “辅助平行限制器” 固定套件
- (45) 角度挡块的导轨
- (46) “型材挡块” 固定套件

- (47) 出屑口的固定螺栓
- (48) 用于抽回反弹锁导向螺栓的按钮<sup>A)</sup>
- (49) 夹紧螺母
- (50) 主轴制动杆
- (51) 夹紧法兰
- (52) 主轴
- (53) 固定法兰
- (54) 角度指示器（垂直）
- (55) 斜切角度刻度尺（垂直）
- (56) 任意斜切角度的固定旋钮（水平）
- (57) 角度挡块上的角度指示器
- (58) 锯台上的距离指示器
- (59) 起动开关
- (60) 针对型材挡块的滚轮螺母
- (61) 用于调整0度挡块的十字螺栓
- (62) 0度斜切角度的挡块（垂直）
- (63) 角度指示器螺栓（垂直）
- (64) 用于调整45度挡块的十字螺栓
- (65) 45度斜切角度的挡块（垂直）
- (66) 前部内六角螺栓（5毫米），用于调整锯片的平行度
- (67) 后部内六角螺栓（5毫米），用于调整锯片的平行度
- (68) 螺丝，针对锯台上的距离指示器
- (69) 内六角螺栓（5毫米），用于调整平行限制器的平行度
- (70) 平行限制器距离指示器螺栓
- (71) 锯台插入件调整螺栓
- (72) 用于存储“辅助平行限制器” 固定套件的支架
- (73) 用于存储吸尘适配器的固定夹
- (74) 用于存储反弹锁的支架<sup>A)</sup>
- (75) 固定环形扳手的螺母，也可以拿来悬挂推棒
- (76) 用于存储内六角扳手的支架
- (77) 用于存储角度挡块的固定夹

A) 国家版本 3 601 M30 5C2

## 技术参数

圆锯机 GTS 10 J		
物品代码	3 601 M30 5..	
额定输入功率	瓦	1800
额定电压	伏特	220-240
频率	赫兹	50/60
无负载转速	转/分钟	3650
起动电流限制		●
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	公斤	26.2
保护等级	回/II	

<b>圆锯机</b>		<b>GTS 10 J</b>
<b>尺寸 (包括可拆卸的机件)</b>		
宽度 x 深度 x 高度	毫米	640 x 706 x 330
<b>合适锯片的尺寸</b>		
锯片直径	毫米	254
锯片主体的厚度	毫米	< 2.2
最小锯齿厚度/锯齿斜度	毫米	> 2.4
固定孔直径	毫米	25.4
最大工件尺寸 : (参见“最大工件尺寸”, 页 35)		
所有参数适用于230伏的额定电压[U], 对于其他不同的电压和国际规格, 数据有可能不同。		

## 安装

► 避免意外启动电动工具。安装锯片时或在电动工具上所有工作时, 电源插头都不允许连接电源。

### 供货范围

电动工具初次投入运行前请检查下列零件是否均配套提供:

- 安装了锯片(27)和劈开楔(8)的台式圆锯
- 角度挡块(3)
- 型材挡轨(29)
- 型材挡轨固定套件(46) (导板、滚花螺母、螺栓、垫片)
- 平行限制器(10)
- 附加平行限制器(43)
- 附加平行限制器固定套件(44) (3个固定螺栓、3个垫片、3个翼形螺母)
- 保护盖(6)
- 反弹锁(9) (国家版本 3 601 M30 5C2)
- 内六角扳手(22)
- 内六角扳手(21)
- 环形扳手(23)
- 推棒(24)
- 锯台插入件(26)
- 吸尘适配接头(33)

**提示:** 检查电动工具是否有损坏之处。

使用电动工具之前, 必须详细检查防护装置或轻微损坏的零件是否仍然运作正常。检查活动性零件是否功能正常不会被夹住, 以及该零件有否受损。所有的零件都必须安装正确, 并且符合规定以确保机器的正常功能。损坏的防护装置和零件必须按照规定交给合格的专业修理厂修理或更换。

### 安装各部件

- 小心地从包装中取出所有的供货物品。
  - 拆除电动工具和附带附件上的所有包装材料。
  - 注意, 必须拆除马达缸体下方的包装材料。
- 直接在壳体上固定以下机件: 推棒(24)、环形扳手(23)、内六角扳手(22)和(21)、平行限制器(10)、角度挡块(3)、吸尘适配器(33)、带固定套件(44)的辅助平行限制器(43)、保护盖(6)。

- 如果您需要其中的某个机件, 请将其小心地从储存槽中取出。

### 定位劈开楔 (参见插图a1-a2)

**提示:** 必要的话, 在定位之前清洁所有的零部件。

- 将手柄(19)顺时针旋转到限位, 使锯片(27)处于锯台上方最高位置。
- 松开夹紧杆(35)。  
或  
国家版本 3 601 M30 5C2 : 用内六角扳手(22)松开内六角螺栓(36)。
- 将劈开楔(8)朝夹紧杆(35)方向推动, 直至可以朝上拉伸。
- 将劈开楔向上拉到顶, 使其精确定位在锯片中央。
- 将两个销钉(37)卡入劈开楔的下部孔中, 然后再次拧紧夹紧杆(35)或内六角螺栓(36)。

### 安装锯台插入件 (参见插图b)

- 将锯台插入件(26)钩入工具槽的后部凹槽(38)中。
  - 向下引导锯台插入件。
  - 按压锯台插入件, 直至前部卡入工具槽。
- 锯台插入件(26)的正面必须与锯台齐平或略微低于锯台, 背面必须与锯台齐平或略微高于锯台。

### 安装保护盖 (参见插图c1-c2)

**提示:** 只有当劈开楔精确位于锯片中心上方最高处位置时, 才可以安装保护盖 (参见插图a2)。如果劈开楔位于最下方位置 (交付状态或锯切凹槽的位置), 则不可以安装保护盖 (参见插图a1)。

- 松开夹紧杆(39), 然后将保护盖(6)从支架(34)中取出。
  - 用手握住保护盖(6)的锯片保护装置 (上方金属导轨), 用另一只手将夹紧杆(39)向上移动。
  - 将导向螺栓(40)向后推入劈开楔(8)的凹槽中。
  - 向下移动保护盖(6), 直至锯片保护装置 (上方金属导轨) 与锯台(7)表面平行。
  - 向下按压夹紧杆(39)。必须听到夹紧杆卡入的声音, 确保保护盖(6)已牢牢安装好。
- 每次使用前, 请检查保护盖是否顺畅移动。如果保护盖无法自由移动或无法立即关闭, 请勿使用电动工具。

### 安装平行限制器 (参见插图d)

平行限制器(10)可以定位在锯片的左侧或右侧。

- 松开平行限制器(10)的夹紧手柄(41)。从而卡住V型导向件(42)。
- 首先将带V型导向件的平行限制器放入锯台的导槽(11)。然后将平行限制器定位到锯台的前部导槽(1)中。  
现在您可以随心所欲地移动平行限制器。
- 如需固定平行限制器, 请将夹紧手柄(41)向下按压。

### 安装辅助平行限制器 (参见插图e)

锯切狭长工件和垂直斜切角度时, 必须将辅助平行限制器(43)安装到辅助平行限制器(10)上。

视需求而定，辅助平行限制器可以安装在平行限制器**(10)**的左侧或右侧。

安装时，请使用“辅助平行限制器”固定套件**(44)**（2个固定螺栓、2个垫圈、2个翼形螺母）。

- 将固定螺栓穿过平行限制器**(10)**上的侧孔。
- 此时螺栓头可以充当平行限制器附件的导引。
- 将辅助平行限制器**(43)**推到固定螺栓头上方。
- 将垫圈放到固定螺栓上，然后借助翼形螺母拧紧螺栓。

#### 安装角度挡块（参见插图f1-f2）

- 将角度挡块**(3)**的导轨**(45)**装入规定的锯台导槽**(5)**中。

可以通过型材挡块**(29)**加宽角度挡块，以便更好地紧靠长工件。

- 必要时，可借助固定套件**(46)**将型材挡块安装到角度挡块上。

#### 抽吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

尘/屑吸集装置可能因为废尘、废屑或工件的残屑而造成堵塞。

- 关闭电动工具，并且从插座中拔出插头。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 找出造成阻塞的原因，并且排除障碍。
- **避免让工作场所堆积过多的尘垢。**尘埃容易被点燃。
- **为避免锯切金属铝时发生火灾，请清空出屑口且不要使用锯屑抽吸装置。**

#### 清空出屑口（参见插图g）

可以清空出屑口**(32)**来清除工件碎屑和大切屑。

- 关闭电动工具，并且从插座中拔出插头。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 将固定螺栓**(47)**用内六角扳手**(22)**松开。
- 拉出出屑口**(32)**，清除工件碎屑和切屑。
- 再度将出屑口安装在电动工具上。

#### 外部抽吸装置（参见插图h）

使用配套的吸尘适配器**(33)**，以便将吸尘器与出屑口**(32)**连接到一起。

- 将吸尘适配器**(33)**和吸尘器软管牢牢插到一起。
- 根据工件的物料选择合适的集尘装置。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的集尘装置。

#### 固定或活动的安装方式

► 为了能够稳定地操作机器，正式使用之前，必须将电动工具固定在平坦、稳固的工作平面上（例如工作台）。

#### 安装在工作面上（参见插图i）

- 使用合适的螺栓连接将电动工具固定在工作面上。为此需要钻孔**(12)**。

#### 安装在博世工作台上（参见插图j）

博世工作台（**GTA 600**）有可调整高度的桌脚，使电动工具能够站立在任何底面上。

- **阅读工作台附带的所有警告提示和说明。**如果不遵守警告提示和说明，可能会导致触电、火灾和/或严重受伤的后果。
- **安装电动工具之前必须先正确地组装工作台。**正确组装工作台非常重要，这样可以避免工作台倒塌。
- 将电动工具以运输位置安装在工作台上。

#### 更换锯片（参见插图k1-k4）

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- 安装锯片时务必穿戴防护手套。有受伤的危险。
- 所使用的锯片的最高许可转速必须高于电动工具的无负载转速。
- 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。
- 只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。
- 只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。
- 不要使用高速钢锯片。此类锯片容易折断。

#### 拆卸锯片

- 将手柄**(19)**顺时针旋转到限位，使锯片**(27)**处于锯台上方最高位置。
- 打开夹紧杆**(39)**，将保护盖**(6)**从劈开楔**(8)**的凹槽中拉出。
- 对于国家版本 **3 601 M30 5C2**，还需要执行的操作：  
将按钮**(48)**压到一起，然后将反弹锁**(9)**从劈开楔**(8)**的孔中拉出。
- 用螺丝起子机抬起锯台插入件**(26)**前部，然后将其从工具槽中取出。
- 用环形扳手**(23)**转动夹紧螺母**(49)**，同时拉动主轴制动杆**(50)**，直至卡止。
- 继续拉住制动杆，并朝着反时钟的转向拧出夹紧螺母。
- 取下夹紧法兰**(51)**。
- 取下锯片**(27)**。

#### 安装锯片

必要的话，在安装之前清洁所有的零部件。

- 将新锯片放到工具主轴**(52)**的固定法兰**(53)**上。

**提示:** 请勿使用过小的锯片。锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。

► 安装时请注意, 锯齿的锯切方向 (锯片上的箭头方向) 必须和劈开楔上的箭头方向一致!

- 装上夹紧法兰(51)和夹紧螺母(49)。
- 用环形扳手(23)转动夹紧螺母(49), 同时拉动主轴制动杆(50), 直至卡止。
- 顺着时钟的转向拧紧夹紧螺母。
- 再次装入锯台插入件(26)。
- 再次安装保护盖(6)。
- 对于国家版本 3 601 M30 5C2, 还需要执行的操作:  
再次装上反弹锁(9)。

## 运行

► 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

### 锯片的运输位置和工作位置

#### 运输位置

- 移除保护盖(6)和锯台插入件(26), 将劈开楔(8)定位到底部位置。再次装入锯台插入件(26)。
- 将手柄(19)逆时针转动, 直至锯片(27)的锯齿处于锯台(7)下方。
- 将锯台扩展件(14)向内推到底。  
向下按压夹紧手柄(16)。由此固定好锯台扩展件。

#### 工作位置

- 将劈开楔(8)精确定位到锯片中心的最上方位置, 然后装入锯台插入件(26)并安装保护盖(6)。
- 将手柄(19)顺时针转动, 直至锯片(27)的上部锯齿处于工件上方约3 – 6毫米的位置。

### 设置垂直和水平斜切角度

为了确保精确的锯切, 在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定, 必要时进行适度调整。

#### 设置垂直斜切角度 (锯片) (参见插图A)

垂直斜切角度的调整范围为-2°至47°。

- 逆时针松开锁定杆(17)。

**提示:** 完全松开锁定杆时, 锯片因重力倾斜到约30度的位置。

- 沿着连杆拉动或按压手轮(18), 直至角度指示器(54)显示所需的垂直斜切角度。
- 让手轮保持在这个位置, 并重新拧紧锁定杆(17)。

出厂时已设置好的限位挡块 ((62), (65)) 用于快速精确地设定垂直标准角度0度和45度。

#### 设置水平斜切角度 (角度挡块) (参见插图B)

水平斜切角度的调整范围可在60° (左侧) 至60° (右侧) 之间调整。

- 如果固定旋钮(56)被拧紧了, 请先松开。
- 转动角度挡块, 直至角度指示器(57)显示所需的斜切角度。

- 再次拧紧固定旋钮(56)。

### 加大锯台

如果工件又长又重, 必须在它悬空的末端放上衬垫或做好支撑。

#### 锯台扩展件 (参见插图C)

锯台扩展件(14)可将锯台(7)向右最多扩展625毫米。

- 将锯台扩展件的夹紧手柄(16)向上拉到顶。
- 向外拉动锯台扩展件(14), 直至达到所需的长度。
- 向下按压夹紧手柄(16)。由此固定好锯台扩展件。

### 调整平行限制器

平行限制器(10)可以定位在锯片的左侧 (黑色刻度) 或右侧 (银色刻度)。放大镜(28)中的标记表示刻度尺(2)上平行限制器至锯片的设定距离。

将平行限制器定位至所需的锯片侧面。

#### 在锯台未拉出时

##### 调整平行限制器

- 松开平行限制器(10)的夹紧手柄(41)。移动平行限制器, 直至放大镜(28)中的标记显示至锯片的所需距离。  
锯台未拉出时, 适用银色刻度尺(2)的下部标记。
- 固定时, 请再次向下按压夹紧手柄(41)。

#### 在锯台拉出时

##### 调整平行限制器 (参见插图D)

- 把平行限制器放在锯片的右侧。  
移动平行限制器, 直至放大镜(28)中的标记在下方刻度尺上显示26厘米。  
固定时, 请再次向下按压夹紧手柄(41)。
- 将锯台扩展件的夹紧手柄(16)向上拉到顶。
- 向外拉动锯台扩展件(14), 直至距离指示器(58)在上方刻度尺上显示至锯片的所需距离。
- 向下按压夹紧手柄(16)。  
由此固定好锯台扩展件。

### 设置辅助平行限制器 (参见插图E)

锯切狭长工件和垂直斜切角度时, 必须将辅助平行限制器(43)安装到平行限制器(10)上。

视需求而定, 辅助平行限制器可以安装在平行限制器(10)的左侧或右侧。

锯割时工件可能卡在平行限制器和锯片之间, 上升中的锯片会钩住该工件并将它向外抛开。

因此要调整好平行限制器的附件, 得让导引的尽端位在锯片最前端的锯齿和劈开楔的前缘之间。

- 为此, 松开固定套件(44)的所有翼形螺母并移动辅助平行限制器, 直至仅两个前部螺栓用于固定。
- 再度拧紧翼形螺母。

## 调整劈开楔

劈开楔(8)可以防止锯片(27)卡在锯缝中。如果锯片被夹在工件中可能产生反弹。

因此要随时注意，是否已经正确地调整好劈开楔：

- 锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。
- 劈开楔的厚度必须小于锯缝的宽度，并且大于锯片主体的厚度。
- 劈开楔必须总是和锯片位在同一直线上。
- 就一般的分割线而言，劈开楔必须尽可能地位在最高的位置。

### 设置劈开楔的高度（参见插图F）

割凹槽时必须调整劈开楔的高度。

► 仅可在装备相应保护装置（比如通道保护罩、推力环）的情况下使用电动工具来开槽或翻边。

- 打开夹紧杆(39)，将保护盖(6)从劈开楔(8)的凹槽中拉出。  
为避免保护罩损坏，请将其存放到规定的壳体支架(34)上（另见图片O1）。
- 对于国家版本 3 601 M30 5C2，还需要执行的操作：  
将按钮(48)压到一起，然后将反弹锁(9)从劈开楔(8)的孔中拉出。  
为妥善存放反弹锁，请将其固定到规定的壳体支架(74)上（另见图片O1）。
- 将手柄(19)顺时针旋转到限位，使锯片(27)处于锯台上方最高位置。
- 松开夹紧杆(35)。  
或  
国家版本 3 601 M30 5C2：用内六角扳手(22)  
松开内六角螺栓(36)。
- 将劈开楔从销钉(37)上拉开（略微向外拉动夹紧杆(35)），然后向下移动劈开楔(8)，直至限位。
- 将两个销钉(37)卡入劈开楔的上部孔中，然后再次拧紧夹紧杆(35)。

## 投入使用

► 注意电源电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

### 接通（参见插图G1）

- 向上翻起安全挡板(20)。
- 调试时，请按压绿色的起动开关(59)。
- 再次落下安全挡板(20)。

### 关闭（参见插图G2）

- 按压安全挡板(20)。

### 停电

本机器的起停开关是所谓的零位开关。它可以防止电动工具在停电之后（例如在操作中途拔出电源插头）自行起动。

为了此后再次使用电动工具，必须重新按压绿色的起动开关(59)。

## 工作提示

### 一般性的锯切提示

- 进行任何锯割之前必须先确定锯片绝对不会碰触挡块或其它的机件。
- 仅可在装备相应保护装置（比如通道保护罩、推力环）的情况下使用电动工具来开槽或翻边。
- 不得将本电动工具用于开槽（末端在工件内的槽）。

保护锯片免受冲撞和敲击。不可以侧压锯片。

劈开楔必须和锯片位在同一直线上，以预防工件被夹住。

不可以加工变形的工件。为了能够紧靠在平行限制器上，工件至少必须具备一道笔直的边缘。

推棒要存放在电动工具上。

### 操作者的位置（参见插图H）

► 站立时切勿与锯片成直线。身体和挡块要位于锯片的同一侧。弹回会以极高速度将加工件推向站在锯片前方、与锯片呈直线排列的人。

- 手掌、手指和手臂必须远离转动中的锯片。

请注意以下各指示：

- 使用双手握好工件并将工件牢牢地压在锯台上。
- 锯切狭长工件和垂直斜切角度时，应始终使用配套的推棒(24)和辅助平行限制器(43)。

### 最大工件尺寸

垂直斜切角度	最大工件高度 [毫米]
0度	79
45度	56

## 锯切

### 锯割直线

- 将平行限制器(10)调整到所需的切割宽度。
- 将工件放到锯台的保护盖(6)前部。
- 通过手柄(19)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(27)的上部锯齿处于工件上方约3 – 6毫米的位置。
- 接通电动工具的电源。
- 施力均匀地锯切工件。  
如果施力过大，则锯片尖可能过热，工件可能会损坏。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

### 锯割垂直方向的斜切角度

- 请设置所需的锯片垂直斜切角度。  
锯片向左倾斜时，平行限制器(10)必须位于锯片的右侧。
- 遵循相应的工作步骤：（参见“锯割直线”，页35）

### 锯切水平斜切角度（参见插图I）

- 请通过角度挡块(3)设置所需的水平斜切角度。
- 将工件放到型材挡块(29)上。  
型材不可以放在锯线上。这种情况下，请松开滚花螺母(60)并移动型材挡块。

- 通过手柄(19)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(27)的上部锯齿处于工件上方约3 – 6毫米的位置。
- 接通电动工具的电源。
- 用一只手对着型材挡块(29)按压工件，再用另一只手通过固定旋钮(56)缓慢地在导槽(5)中向前移动角度挡块。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

### **检查和调整基本设定**

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。

检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

#### **调整垂直标准斜切角度0度/45度的挡块**

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 请设置锯片的0度垂直斜切角度。
- 拆下保护盖(6)。

#### **检查（参见插图J1）**

- 将角规调整到90度并将其放到锯台(7)上。角规的支脚必须与锯片(27)在整个长度上齐平。

#### **调整（参见插图J2）**

- 松开螺栓(61)。从而可以移动0度挡块(62)。
- 松开锁定杆(17)。
- 对着0度挡块推动手轮(18)，直至角规的支脚和锯片在整个长度上齐平。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(17)。
- 重新拧紧螺栓(61)。

如果角度指示器(54)在调整后未指向刻度尺(55)的度标记线，请用市售十字螺丝刀松开螺栓(63)，并沿着0度标记校准角度指示器。

对于45度的垂直斜切角度，请相应地执行上述工作步骤（松开螺栓(64)；移动45度挡块(65)）。同时不得再次调整角度指示器(54)。

#### **锯片与角度挡块导槽的平行度（参见插图K）**

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 移除保护盖(6)。

#### **检查**

- 用铅笔标出锯台插入件上方后部可看到的第一个左锯齿。
- 将角规调整到90度，并将其放到导槽(5)的边缘上。
- 移动角规的支脚，直至触碰到标记的锯齿，然后读取锯片和导槽之间的距离。
- 转动锯片，直至标记的前部锯齿位于锯台插入件上方。
- 沿着导槽移动角规，并将它移动到被做上记号的锯齿上。
- 再度测量锯片和导槽之间的距离。

这两个测量值必须相同。

#### **调整**

- 用配套的内六角扳手(22)松开锯台下方的前部内六角螺栓(66)和锯台下方的后部内六角螺栓(67)。
- 小心地移动锯片，直至与导槽(5)平行。
- 重新拧紧所有螺栓(66)和(67)。

#### **距调整锯台的距离指示器（参见插图L）**

- 把平行限制器放在锯片的右侧。
- 移动平行限制器，直至放大镜(28)中的标记在下方刻度尺上显示26厘米。
- 固定时，请再次向下按压夹紧手柄(41)。
- 将夹紧手柄(16)向上拉到顶，然后将锯台扩展件(14)向外拉动，直至挡块。

#### **检查**

距离指示器(58)在上部刻度尺(2)上显示的数值必须与放大镜(28)下部刻度尺(2)上的标记相同。

#### **调整**

- 向外拉动锯台扩展件(14)，直至挡块。
- 用十字螺丝刀松开螺栓(68)，并沿着上部刻度尺(2)的26厘米标记校准距离指示器(58)。

#### **调整平行限制器的平行度（参见插图M）**

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 移除保护盖(6)。
- 松开并移动平行限制器的夹紧手柄(41)，直至与锯片接触。

#### **检查**

平行限制器(10)必须在整个长度上接触锯片。

#### **调整**

- 用随附的内六角扳手(22)松开内六角螺栓(69)。
- 小心地移动平行限制器(10)，直至在整个长度上接触锯片。
- 让平行限制器保持在这个位置，并重新向下按压夹紧手柄(41)。
- 重新拧紧内六角螺栓(69)。

#### **调整平行限制器的张力**

频繁使用后可能会减弱平行限制器(10)的张力。

- 拧紧调整螺栓(25)，直至平行限制器可以再次牢固地固定到锯台上。

#### **调整平行限制器的放大镜（参见插图M）**

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 去除保护盖(6)。
- 从右侧移动平行限制器(10)，直至接触到锯片。

#### **检查**

放大镜(28)的标记必须与刻度尺(2)的0毫米标记成一条线。

#### **调整**

- 用十字螺丝刀松开螺栓(70)，然后沿着0毫米标记对齐标记。

#### **调整锯台插入件的水平高度（参见插图N）**

#### **检查**

锯台插入件(26)的正面必须与锯台齐平或略微低于锯台，背面必须与锯台齐平或略微高于锯台。

## 调整

- 移除锯台插入件(26)。
- 用内六角扳手(22)正确调整四个调整螺栓(71)的水平高度。

## 存储和运输

### 存放机件 (参见插图O1-O5)

本电动工具也提供了存放机件的机会，您可以将某些机件固定在电动工具上。

- 松开平行限制器(10)上的辅助平行限制器(43)。
- 将所有已松下的机件插到壳体的储存槽中 (参见下表)。

图	机件	储存槽
O1	保护盖(6)	挂到支架的凹槽(34)中并用夹紧杆(39)拧紧
O1	反弹锁(9) (国家版本 3 601 M30 5C2 )	将按钮(48)压到一起，然后卡入支架(74)的孔中
O2	“辅助平行限制器”固定套件(44)	卡入支架(72)
O2	吸尘适配器(33)	推入固定夹(73)
O3	环形扳手(23)	用固定螺母(75)固定到工具槽中
O3	推棒(24)	挂到固定螺母(75)上方并通过移动进行固定
O4	平行限制器(10)	转动，从下方挂入导轨，固定住夹紧手柄(41)
O5	内六角扳手(22) 内六角扳手(21)	推入支架(76)
O5	角度挡块(3)	推入固定夹(77)
O5	辅助平行限制器	推入固定夹(31) (短边向上；长边向后)

## 搬运电动工具

运输电动工具之前必须先执行以下各步骤：

- 将电动工具调整在运输位置上。
- 拆除所有无法固定安装在电动工具上的附件。运输时必须尽可能把不使用的锯片放置在封闭的盒子中。
- 将锯台扩展会件(14)向内移到底，然后向下按压夹紧手柄(16)来固定。
- 将电源线缠到电线支架(30)上。
- 需要提升或搬运时可使用提柄(13)。
- **搬运电动工具时只能使用运输装置，不可以利用防护装置来运输电动工具。**

## 维修和服务

### 维护和清洁

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

### 清洁

每次工作结束后，使用压缩空气或毛刷清除机器上的灰尘和锯屑。

### 润滑电动工具

#### 润滑剂：

发动机油SAE 10/SAE 20



- 必要时润滑电动工具，请在指示的位置添加润滑油 (参见插图P)。

经过授权的博世客户服务中心，能够既快速又可靠地执行上述工作。

- **必须根据环保单位的规定处理不用的润滑油和清洁剂。务必要遵守法律的规定。**

### 降低噪音的措施

制造商提供的方法：

- 缓速起动
- 提供特别为了降低噪音而研发的锯片

操作者自己能做的措施：

- 将机器安装在稳固的工作面上，可以降低震动
- 使用具备了降低噪音功能的锯片
- 定期清洁锯片和电动工具

### 附件

物品代码	
集尘袋	
2 610 015 511	
吸尘适配器	
2 610 015 509	
Y型转接头TSVH 3	
2 610 015 513	
角度挡块	
2 610 015 507	
推棒	
2 610 015 022	
工作台GTA 600	
0 601 B22 001	
<b>用于木材和板材、装饰板和木条的锯片</b>	
锯片, 254 x 25.4毫米, 40齿	2 608 640 901
锯片, 254 x 25.4毫米, 60齿	2 608 640 902

## 客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

**中国大陆**

博世电动工具（中国）有限公司  
中国 浙江省 杭州市  
滨江区 滨康路567号  
102/1F 服务中心  
邮政编码：310052  
电话：(0571)8887 5566 / 5588  
传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#  
电邮：bsc.hz@cn.bosch.com  
www.bosch-pt.com.cn

**制造商地址：**

Robert Bosch Power Tools GmbH  
罗伯特·博世电动工具有限公司  
70538 Stuttgart / GERMANY  
70538 斯图加特 / 德国

**其他服务地址请见：**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**处理废弃物**

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。



请勿将电动工具扔到生活垃圾中！

**繁體中文****安全注意事項****電動工具一般安全注意事項****△ 警告**

請詳讀工作臺及電動工具的所

有安全警告與使用說明。若不遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和／或人員重傷。

**保存所有警告和說明書以備查閱。**

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

**工作場地的安全**

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使您失去對工具的控制。

**電氣安全**

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。

▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果您身體接地會增加電擊危險。

▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。

▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。

▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。

▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用RCD可降低電擊危險。

**人身安全**

▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。

▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。

▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和／或電池盒、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。

▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。

▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。

▶ 著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓您的衣物及頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。

▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

▶ 切勿因經常使用工具所累積的熟練感而過度自信，輕忽工具的安全守則。任何一個魯莽的舉動都可能瞬間造成人員重傷。

**電動工具使用和注意事項**

▶ 不得濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。

▶ 如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。

▶ 在進行任何調整、更換配件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭並／或取出電池盒。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。

▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。

▶ 保養電動工具與配備。檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行

的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。

- ▶ **保持切削刀具鋒利和清潔。**保養良好的有鋒利切削刀的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的刀頭等。**將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。
- ▶ **把手及握持區應保持乾燥、潔淨，且不得沾染任何油液或油脂。**易滑脫的把手及握持區將無法讓您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。

#### 檢修

- ▶ 將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

### 圓鋸台安全說明

#### 防護裝置相關警示

- ▶ **將防護裝置放好。**防護裝置功能需正常且正確安裝。鬆脫、損壞或功能不正常的防護裝置均必須修復或更換。
- ▶ **每次切割作業均必須使用鋸片防護裝置、劈刀及防反彈裝置。**針對鋸片會將加工件的整個厚度均切開的切割作業，防護裝置與其他安全裝置有助於降低受傷風險。
- ▶ **在完成需要拆除防護裝置、劈刀及（或）防反彈裝置的作業（如開槽口、刨槽或二次鋸切等）後請立即重新裝上防護系統。**防護裝置、劈刀與防反彈裝置有助於降低受傷風險。
- ▶ **在啟動前請確認鋸片未與防護裝置、劈刀或加工件接觸。**鋸片意外接觸這些東西可能會造成危險。
- ▶ **請依本說明書中的指示來調整劈刀。**不正確的間隔、定位和校準皆可能會無法有效降低劈刀反彈的情況。
- ▶ **若要使用劈刀及防反彈裝置，必須將其與工件噏合。**若加工件過短而無法啟動劈刀和防反彈裝置，則劈刀及防反彈裝置無法運作。在此情況下，劈刀及防反彈裝置會無法防止反彈。
- ▶ **使用適當的劈刀鋸片。**為使劈刀正常運作，鋸片直徑必須與劈刀配合且鋸片刀體必須比劈刀薄且鋸片的切割寬度必須比劈刀的厚度寬。

#### 切割程序警示

- ▶ **▲ 危險：請勿將您的手或手指放在鋸片附近或其路徑上。**一不小心或滑動，均可能讓您的手靠近鋸片而造成嚴重的人身傷害。
- ▶ **將加工件推向鋸片時請務必與旋轉方向相反。**若以和鋸片在鋸台上旋轉的方向相同之方向推入加工件，均可能使加工件及您的手被鋸片拉過去。
- ▶ **在劈鋸作業時切勿使用角度量規推送加工件，且搭配角度量規進行交叉切割時請勿用碎片護欄作為長度擋塊。**同時用碎片護欄及角度量規會增加鋸片卡住及反彈的機會。
- ▶ **進行劈鋸作業時，請從護欄與鋸片間推送加工件。**當護欄與鋸片間的距離小於150 mm時請使

**用推桿，當距離小於50 mm時則請使用推塊。**

「作業協助」裝置可讓您的手與鋸片保持安全距離。

- ▶ **請僅使用製造商提供或依說明製作的推桿。**此推桿可讓手與鋸片保持足夠的距離。
- ▶ **請勿使用損壞或切斷的推桿。**損壞的推桿可能會斷掉而讓您的手滑到鋸片中。
- ▶ **請勿「徒手」進行任何操作。請務必使用碎片護欄或角度量規進行加工件定位與導引。**「徒手」指用手代替碎片護欄或角度量規支撐或引導加工件。徒手鋸切會造成不對齊、卡住或反彈。
- ▶ **請勿靠近接近轉動中的鋸片。**嘗試接觸加工件時可能會意外與移動中的鋸片接觸。
- ▶ **針對長且／或寬的加工件請在鋸台後方及／或兩側使用輔助工作件支撐裝置使其保持水平。**長且／或寬的加工件易在鋸台邊緣處翻覆，造成失控、鋸片卡住及反彈。
- ▶ **請以穩定的節奏推送加工件。請勿彎折或扭曲加工件。**若發生卡住的情況，請立即將工具關閉，把電源拔掉後排除卡住的情況。鋸片被加工件卡住為造成反彈或使馬達空轉。
- ▶ **請勿在鋸片運作時將切掉的材料去除。**這些材料可能會卡在護欄間或鋸片內而將您的手指拉向鋸片。移除材料前請關閉鋸片並等後其完全停止。
- ▶ **在劈鋸厚度低於2 mm的加工件時，請在鋸台上上方使用輔助護欄。**較薄的加工件可能會落到碎片護欄底下而造成反彈。

#### 反彈原因與相關警告

反彈是加工件因擠壓、卡住的鋸片或加工件的切割線與鋸片不對齊，或部分加工件卡在鋸片與碎片護欄或其他固定物間所造成的情況。

通常在反彈時，加工件會被鋸片的後段從鋸台上升起來並朝操作員飛過來。

反彈是不當使用電鋸及／或操作程序（條件）不正確所造成的效果。採取以下適當預防措施，則可避免此一情況。

- ▶ **請勿站在鋸片的延伸線上。**隨時站在鋸片旁有護欄的那一側。反彈會使加工件高速飛向站在鋸片延伸線上的人員。
- ▶ **請勿從鋸片後方拉動或支撐加工件。**如此可能會意外接觸鋸片或因反彈而將手指拉進鋸片中。
- ▶ **請勿將切割中的加工件朝旋轉中的鋸片壓。**將加工件朝鋸片壓會造成卡住的情況或反彈。
- ▶ **將護欄與鋸片保持平行。**未校準的護欄會將加工件朝鋸片擠壓而造成反彈。
- ▶ **進行非穿透式切割如開槽口、刨槽或二次鋸切時，請使用羽毛板引導加工件進入鋸台與護欄。**羽毛板有助於在反彈時控制加工件。
- ▶ **支撐控制板以降低鋸片卡住及發生反彈的風險。**大型控制板可能因其本身的重量而下垂。支撐裝置必須位於控制板懸在鋸台外的部分之下方。
- ▶ **切割扭曲、交錯、捲曲或無垂直邊緣可使用角度量規或沿護欄引導之加工件時請特別小心。**捲曲、交錯或扭曲的加工件會不穩定並造成鋸片不對齊、卡住及反彈的情況。

- ▶ 請勿以垂直或水平堆疊的方式一次切割多個加工件。鋸片會推起多個加工件而造成反彈。
- ▶ 當在加工件中重新啟動鋸片時，請將鋸片與切割線對齊讓鋸齒不會卡在材料中。若鋸片卡住，可能會使加工件升起而在鋸片重新啟動時造成反彈。
- ▶ 請保持鋸片清潔、銳利並有充足的鋸齒量。切勿使用扭曲的鋸片或有破損之鋸牙的鋸片。尖銳且鋸齒量足的鋸片可降低卡住、空轉及反彈的情況。

#### 圓鋸台操作程序警示

- ▶ 拆卸鋸台插件、更換鋸片或調整劈刀、防反彈裝置或鋸片防護裝置及機器無人操作時，請關閉圓鋸台並拔掉電源線。採取預防措施有助於避免意外。
- ▶ 請勿將運作中的圓鋸台處於無人管理的狀態。請將其關閉並等到其完全停住後再離開。運轉中但無人管理的鋸片會有意外風險。
- ▶ 請將圓鋸台放在光線充足且水平的區域，讓您能有穩定站立的空間。其應安裝在能讓您有足夠空間控制您加工件的區域中。狹窄、陰暗且不平坦且失滑的地表面容易造成意外。
- ▶ 請常清潔並清除鋸台下方及（或）塵屑收集裝置中的鋸屑。堆積的鋸屑具易燃性，可能會自燃。
- ▶ 圓鋸台必須妥善固定。未妥善固定的圓鋸台可能會移動或翻覆。
- ▶ 在啟動圓鋸台前請將工具、木塊等從鋸台上移開。否則可能會造成分心或有卡住的危險。
- ▶ 請務必使用具備正確尺寸和心軸形狀（鑽石或圓形）的鋸片。不符合鋸片安裝硬體的刀片在運轉時將會偏離中心，進而導致失控。
- ▶ 請勿使用損壞或不正確的鋸片安裝工具如法蘭、鋸片墊片、螺栓或螺帽等。這些安裝工具是針對您的鋸台專門設計，能確保其運作安全與性能。
- ▶ 請勿站在圓鋸台上，請勿用其當作踏腳台。若工具翻覆或不小心接觸到切割工具，會造成嚴重的傷害。
- ▶ 安裝鋸片時請確認其轉動的方向正確。請勿在圓鋸台上使用研磨輪、鋼絲刷或砂磨輪。未妥當安裝鋸片或使用非建議之配件均會造成嚴重受傷。

#### 其他安全注意事項

- ▶ 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。
- ▶ 請勿使用高合金快速鋼（HSS）材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。
- ▶ 操作工具時一定要使用工作桌嵌件。工作桌嵌件如已故障，請更換之。少了完好的工作桌嵌件，您可能會被鋸片割傷。
- ▶ 作業區請保持整潔。複合材質是極具危險性的材質。輕質合金粉塵可能會起火或爆炸。
- ▶ 請您根據欲進行加工的材料，選用合適的鋸片。
- ▶ 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。

- ▶ 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。
- ▶ 唯有在鋸片已處於運作狀態下，才可將工件移過去進行加工。否則如果鋸片卡在工件中，會有反彈的危險。

#### 符號

以下符號可以幫助您正確地使用本電動工具。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號代表的意思，可以幫助您更有把握更安全地操作本電動工具。

##### 符號和它們的代表意義



當電動工具運轉時，切勿把手放在鋸切範圍內。手如果觸碰鋸片有被割傷的危險。




請佩戴防塵面罩。



請佩戴耳罩。工作噪音會損壞聽力。




請佩戴護目鏡。



請注意鋸片的尺寸。鋸片上的內孔直徑必須和工具主軸完全吻合，不能有空隙。如果必須使用異徑管，則應注意：異徑管尺寸必須與鋸片主體厚度、鋸片內孔直徑以及工具主軸直徑相配。請儘可能使用鋸片隨附的異徑管。

鋸片直徑必須與符號上的數值相符。




a 鋸片直徑的最大容許值是 254 mm。

b 劈開楔的厚度是 2.3 mm。

### 符號和它們的代表意義


c 鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致。

d 更換鋸片時請注意：鋸切寬度不得小於 2.4 mm 且鋸片主體的厚度不得大於 2.2 mm。否則劈開楔有卡在工件中之虞。



劈開楔的厚度是 2.3 mm。

能處理的最大工作高度是 79 mm。




#### 左邊：

為您指示降低（進入搬運位置）及升高（進入工作位置）鋸片時手搖桿應旋轉的方向。

#### 右邊：

為您指示想要固定鋸片時制動桿應設定的位置以及調整垂直斜鋸角時制動桿應設定的位置（鋸片可翻轉）。



視需要潤滑電動工具，請在指示的位置添加潤滑油。



絕緣等級 II 的電動工具代表該產品採用加強絕緣或是雙重絕緣的設計。



CE 標章代表製造商認證此電動工具符合歐盟現行指令。

## 產品和規格



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。  
請留意操作說明書中最前面的圖示。

### 依規定使用機器

本電動工具適合以站立的方式在軟木和硬木，塑合板和纖維板上進行縱向與橫向的直線鋸切。此時可加工的水平斜鋸角為 -60° 至 +60°，可加工的垂直斜鋸角為 -2° 至 47°。

安裝合適的鋸片後，也可以鋸切鋁製型材和塑膠。

### 插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 平行擋塊的導槽
- (2) 鋸片與平行擋塊之間的距離刻度尺
- (3) 角度擋塊
- (4) 把手凹槽
- (5) 角度擋塊的導槽
- (6) 護罩
- (7) 鋸台
- (8) 劈開楔
- (9) 反彈制止裝置<sup>A)</sup>
- (10) 平行擋塊
- (11) 鋸台上供平行擋塊使用的 V 形導槽
- (12) 安裝孔
- (13) 提把
- (14) 鋸台加寬件
- (15) 用於工作台 GTA 600 的固定夾圈
- (16) 鋸台加寬件的緊固握把
- (17) 制動桿，用來調整垂直方向的斜角鋸切角度
- (18) 手轉輪
- (19) 用來升高和降低鋸片的手搖柄
- (20) 起停開關的安全掀蓋
- (21) 內六角扳手 (2 mm)
- (22) 內六角扳手 (5 mm)
- (23) 環形扳手 (23 mm)
- (24) 推棒
- (25) 平行擋塊夾力校正螺栓
- (26) 鋸台嵌件
- (27) 鋸片
- (28) 放大鏡
- (29) 型材擋軌
- (30) 電線托架
- (31) 用以收納輔助平行擋塊的固定夾
- (32) 出屑口
- (33) 吸塵轉接頭
- (34) 用以收納護罩的托架
- (35) 劈開楔的夾緊桿
- (36) 劈開楔的內六角螺栓<sup>A)</sup>
- (37) 劈開楔的定位插銷
- (38) 供鋸台嵌件使用的開口
- (39) 護罩的夾緊桿
- (40) 護罩的導向銷
- (41) 平行擋塊的緊固握把
- (42) 平行擋塊的 V 形導向件
- (43) 輔助平行擋塊
- (44) 「輔助平行擋塊」固定套件

- (45) 角度擋塊的導引軌  
 (46) 「型材擋軌」固定套件  
 (47) 出屑口的固定螺栓  
 (48) 可讓您抽回反彈制止裝置導向銷的按鈕<sup>A)</sup>  
 (49) 迫緊螺母  
 (50) 主軸制動桿  
 (51) 緊固法蘭  
 (52) 工具主軸  
 (53) 配接法蘭  
 (54) 角度指針（垂直）  
 (55) 斜鋸角刻度尺（垂直）  
 (56) 偏好斜鋸角的鎖定旋鈕（水平）  
 (57) 角度擋塊上的角度指針  
 (58) 鋸台上的距離指針  
 (59) 啟動鉗  
 (60) 固定型材擋軌的滾花螺母  
 (61) 可調整 0° 擋塊的十字螺栓  
 (62) 0° 斜鋸角擋塊（垂直）  
 (63) 角度指針的固定螺栓（垂直）  
 (64) 可調整 45° 擋塊的十字螺栓  
 (65) 45° 斜鋸角擋塊（垂直）  
 (66) 用以將鋸片調成平行的前方內六角螺栓（5 mm）  
 (67) 用以將鋸片調成平行的後方內六角螺栓（5 mm）  
 (68) 固定鋸台之距離指針的螺栓  
 (69) 用以將平行擋塊調成平行的內六角螺栓（5 mm）  
 (70) 固定平行擋塊之距離指針的螺栓  
 (71) 鋸台嵌件的校正螺栓  
 (72) 用以收納「輔助平行擋塊」固定套件的托架  
 (73) 用以收納吸塵轉接頭的固定夾  
 (74) 用以收納反彈制止裝置的托架<sup>A)</sup>  
 (75) 環形扳手的固定螺母，也可以拿來懸掛推棒  
 (76) 用以收納內六角扳手的托架  
 (77) 用以收納角度擋塊的固定夾  
 A) 國家規格編號 3 601 M30 5C2

### 技術性數據

桌上型圓鋸機		GTS 10 J
產品機號		3 601 M30 5..
額定輸入功率	W	1800
額定電壓	V	220-240
頻率	Hz	50/60
無負載轉速	次 / 分	3650
起動限流器		●
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	26.2

桌上型圓鋸機		GTS 10 J
絕緣等級		回/II
尺寸（包含可拆式機件）		
寬度 x 深度 x 高度		mm 640 x 706 x 330
適用鋸片的尺寸		
鋸片直徑	mm	254
鋸片主體的厚度	mm	< 2.2
最小鋸齒厚度／鋸齒斜度	mm	> 2.4
孔徑	mm	25.4

最大工件尺寸：(參見「最大工件尺寸」，頁 46)  
 本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

### 安裝

- ▶ 請避免意外啟動電動工具。安裝時以及進行電動工具的維護修理工作時，機器的插頭都不可插入插座中。

### 供貨範圍

初次使用本電動工具之前，先檢查以下各部件是否包含在供貨範圍中：

- 桌上型圓鋸機包含已裝上的鋸片 (27) 以及劈開楔 (8)
- 角度擋塊 (3)
- 型材擋軌 (29)
- 「型材擋軌」固定套件 (46) (導向板、滾花螺母、螺栓、墊片)
- 平行擋塊 (10)
- 輔助平行擋塊 (43)
- 「輔助平行擋塊」固定套件 (44) (3 顆固定螺栓、3 個墊片、3 個蝶翼螺母)
- 護罩 (6)
- 反彈制止裝置 (9) (國家規格編號 3 601 M30 5C2 )
- 內六角扳手 (22)
- 內六角扳手 (21)
- 環形扳手 (23)
- 推棒 (24)
- 鋸台嵌件 (26)
- 吸塵轉接頭 (33)

**提示：**檢查電動工具是否有壞損之處。

使用電動工具之前，必須仔細檢查防護裝置或輕微損壞的零件是否仍然運作正常。檢查活動零件是否功能正常、沒有被卡死，以及是否有任何零件有否受損。所有零件都必須安裝正確，並且符合規定以確保機器能夠正常運作。

損壞的防護裝置和零件必須按照規定交給合格的專業修理廠修理或更換。

### 安裝各部件

- 小心地從包裝中取出所有隨附零件。
- 拆除電動工具和隨附配件上的所有包裝材料。
- 注意，必須拆除馬達缸體下方的包裝材料。

直接固定在機殼上的機件如下：推棒（24）、環形扳手（23）、內六角扳手（22）和（21）、平行擋塊（10）、角度擋塊（3）、吸塵轉接頭（33）、輔助平行擋塊（43）及其固定套件（44）、護罩（6）。

- 您若需要使用其中任一機件，請小心地將它從收納位置上取出。

#### 將劈開楔移至正確工作位置（請參考圖 a1-a2）

**提示：**必要時，請在移至正確工作位置前，清潔所有待安裝的零部件。

- 將手搖桿（19）順時針轉到底，讓鋸片（27）升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 鬆開夾緊桿（35）。
- 或
- 國家規格編號 **3 601 M30 5C2**：用內六角扳手（22）鬆開內六角螺栓（36）。
- 將劈開楔（8）往夾緊桿（35）方向移至能夠往上拉的位置。
- 將劈開楔往上拉到底，使它定位在鋸片正中間上方位置。
- 讓兩根插銷（37）卡入至劈開楔上的下方開孔中，然後將夾緊桿（35）拉緊或重新旋緊內六角螺栓（36）。

#### 安裝鋸台嵌件（請參考圖 b）

- 將鋸台嵌件（26）掛入至工具槽的後方開口（38）內。
  - 將鋸台嵌件往下推入。
  - 按壓鋸台嵌件，使它的前端卡入工具槽內。
- 鋸台嵌件的前端（26）必須與鋸台齊平或比它略低一些，而後端則必須與鋸台齊平或比它略高一些。

#### 安裝護罩（請參考圖 c1-c2）

**提示：**劈開楔必須位在鋸片正中間上方的最高位置，您才能安裝護罩（請參考圖示 a2）。當劈開楔位於最低位置時（即交貨狀態或鋸切溝槽時的位置），請勿安裝護罩（請參考圖示 a1）。

- 鬆開夾緊桿（39）然後將護罩（6）從托架（34）中取出。
- 一隻手固定住護罩（6）的鋸片防護裝置（上方金屬導軌），然後用另一隻手夾緊桿（39）往上扳。
- 將導向銷（40）往後推入劈開楔（8）的溝槽內。
- 將護罩（6）往下移，使鋸片防護裝置（上方金屬導軌）與鋸台（7）表面平行。
- 將夾緊桿（39）往下壓。必須感覺到並聽到夾緊桿卡入，這才表示護罩（6）已確實裝好並且固定妥當。
- 每次使用前都要檢查護罩是否活動自如。如果護罩因無法自由移動而無法立即閉合，切勿使用電動工具。

#### 安裝平行擋塊（請參考圖 d）

平行擋塊（10）可以設置在鋸片的左邊或是右邊。

- 鬆開平行擋塊（10）的緊固握手（41）。V 形導向件（42）將隨之鬆開。
- 請先將平行擋塊的 V 形導向件裝入至鋸台導槽（11）內。接著再調整平行擋塊在鋸台前方導槽

#### （1）中的位置。

現在您可以隨心所欲地移動平行擋塊。

- 若要固定平行擋塊，請將緊固握手（41）往下壓。

#### 安裝輔助平行擋塊（請參考圖 e）

鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，必須在平行擋塊（10）上安裝輔助平行擋塊（43）。

輔助平行擋塊可視需要安裝在平行擋塊（10）的左邊或右邊。

安裝時，請您使用「輔助平行擋塊」固定套件（44）（2 顆固定螺栓、2 個墊片、2 個蝶翼螺母）。

- 將固定螺栓穿過平行擋塊（10）的側面開孔後推入。
- 此時螺栓頭可做為導引輔助平行擋塊之用。
- 將輔助平行擋塊（43）推至固定螺栓的螺栓頭上方。
- 將墊片套在固定螺栓上，利用蝶翼螺母旋緊這顆螺栓。

#### 安裝角度擋塊（請參考圖 f1-f2）

- 將角度擋塊（3）的導引軌（45）套進鋸台上專門為其設置的其中一個導槽（5）內。

工件較長時，為確保其穩固靠置，可利用型材擋軌（29）延伸角度擋塊。

- 請您視需要利用固定套件（46）將型材擋軌安裝在角度擋塊上。

#### 吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。

- 工作場所要保持空氣流通。

- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

廢塵／料屑吸集裝置可能被廢塵、廢屑或工件殘屑堵塞。

- 關閉電動工具，並且從插座中拔出插頭。

- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。

- 找出造成堵塞的原因，並排除障礙。

► 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

► 為了避免鋸切鋁材時釀成火災，請將出肩口清除乾淨並且不要使用集塵袋。

#### 將出肩口清除乾淨（請參考圖 g）

您可將出肩口（32）清除乾淨，以便去除工件碎片及大塊鋸屑。

- 關閉電動工具，並且從插座中拔出插頭。

- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。

- 請用內六角扳手（22）鬆開固定螺栓（47）。

- 將出屑口 (32) 拔出，清除上面的工作碎片和鋸屑。
- 重新將出屑口安裝在電動工具上。

#### 外接的吸塵裝備（請參考圖 h）

請使用隨附的吸塵轉接頭 (33)，以便將吸塵器連接至出屑口 (32)。

- 將吸塵轉接頭 (33) 和吸塵軟管牢牢套上。

根據工作材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。

#### 固定式安裝或活動式安裝

- 為了能夠穩定地操作機器，正式使用機器之前，必須把電動工具固定在平坦、穩固的工作平面上（例如工作桌）。

#### 安裝在工作平面上（請參考圖 i）

- 使用合適的夾鉗把電動工具固定在工作平面上。  
必須利用安裝孔 (12) 來進行固定。

#### 安裝在博世工作台上（請參考圖 j）

博世工作台（例如GTA 600）擁有可調整高度的桌腳，使電動工具能夠穩固站立在任何底座上。

- 請詳讀工作桌附帶的所有警告指示和說明。若未遵循警告指示和說明可能遭受電擊、發生火災並／或造成嚴重傷害。
- 安裝電動工具之前必須先正確地組裝工作台。重點是要正確地組裝工作台，以避免工作台倒塌。
- 把電動工具調整至搬運位置並將它安裝在工作台上。

#### 更換鋸片（請參考圖 k1-k4）

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。
- 所使用的鋸片的最高許可轉速必須高於電動工具的無負載轉速。
- 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。
- 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。
- 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。
- 請勿使用高合金快速鋼（HSS）材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。

#### 拆卸鋸片

- 將手搖桿 (19) 順時針轉到底，讓鋸片 (27) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 打開夾緊桿 (39) 然後將護罩 (6) 從劈開楔 (8) 上的溝槽拉出。
- 國家規格編號 3 601 M30 5C2 需額外：  
壓攏按鉗 (48) 並將反彈制止裝置 (9) 從劈開楔 (8) 的開孔中拔出。

- 用螺絲起子撬開鋸台嵌件 (26) 前端，然後將它從工具槽中取出。
- 用環形扳手 (23) 旋轉迫緊螺母 (49) 並同時拉起主軸制動桿 (50) 直到卡緊為止。
- 繼續拉住主軸制動桿，並沿逆時針方向旋出迫緊螺母。
- 取下緊固法蘭 (51)。
- 取出鋸片 (27)。

#### 安裝鋸片

必要時，請在安裝前清潔所有待安裝的零部件。

- 將新的鋸片裝到工具主軸 (52) 的配接法蘭 (53) 上。

**提示：**請勿使用尺寸過小的鋸片。鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3 - 8 mm。

- 安裝時請注意，鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致！

- 將固定法蘭 (51) 和迫緊螺母 (49) 裝上。
- 用環形扳手 (23) 旋轉迫緊螺母 (49) 並同時拉起主軸制動桿 (50) 直到卡緊為止。
- 將迫緊螺母順時針旋緊。
- 重新裝入鋸台嵌件 (26)。
- 重新裝上護罩 (6)。
- 國家規格編號 3 601 M30 5C2 需額外：  
重新安裝反彈制止裝置 (9)。

#### 操作

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

#### 鋸片的搬運位置和工作位置

##### 搬運位置

- 拆下護罩 (6)、取出鋸台嵌件 (26) 並將劈開楔 (8) 移至最低位置。重新裝入鋸台嵌件 (26)。
- 逆時針旋轉手搖桿 (19)，直到鋸片 (27) 的鋸齒沈入至鋸台 (7) 下。
- 將鋸台加寬件 (14) 往內完全推入。  
將緊固握把 (16) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

##### 工作位置

- 將劈開楔 (8) 移至鋸片正中間上方的最高位置，裝入鋸台嵌件 (26) 然後再安裝護罩 (6)。
- 順時針旋轉手搖桿 (19)，直到鋸片 (27) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。

#### 調整垂直與水平斜鋸角

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

##### 調整垂直斜鋸角（鋸片）（請參考圖 A）

垂直斜鋸角的調整範圍在 -2° 至 47° 之間。

- 逆時針旋轉制動桿 (17)，以便將它鬆開。

**提示：**當制動桿完全鬆開的那一刻，鋸片會因為地心引力而傾斜約 30° 左右。

- 沿著連桿拉起或按壓手轉輪 (18)，直到角度指針 (54) 指在所需的垂直斜鋸角上。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (17) 重新旋緊。

**為能快速準確地調整至垂直方向基本角度 0° 和 45°，出貨時已裝上調好的擋塊 ((62)、(65))。**

#### 調整水平斜鋸角（角度擋塊）（請參考圖 B）

水平斜鋸角的調整範圍在 60°（左側）與 60°（右側）之間。

- 鎖定旋鈕 (56) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 轉動角度擋塊，直到角度指針 (57) 指在所需的斜鋸角上。
- 將鎖定旋鈕 (56) 重新鎖緊。

### 加大鋸台

如果工件又長又重，必須在它懸空的末端底下墊上襯墊或做好支撐。

#### 鋸台加寬件（請參考圖 C）

鋸台加寬件 (14) 可將鋸台 (7) 往右加寬至最大 625 mm。

- 將鋸台加寬件的緊固握手 (16) 往上拉到底。
- 將鋸台加寬件 (14) 往外拉至所需長度。
- 將緊固握手 (16) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

### 調整平行擋塊

平行擋塊 (10) 可以設置在鋸片的左邊（黑色刻度尺）或右邊（銀色刻度尺）。放大鏡 (28) 裡的標線所指位置即是，鋸片與平行擋塊之間的目前距離刻度 (2)。

依照您的需要，將平行擋塊放置到鋸片的任一側。

#### 調整平行擋塊

##### 不拉出鋸台

- 鬆開平行擋塊 (10) 的緊固握手 (41)。移動平行擋塊，使放大鏡 (28) 裡的標線指在所需的鋸片間隔距離上。
- 若不拉出鋸台，則應以銀色刻度尺 (2) 下方標示的數字為準。
- 若要固定位置，請將緊固握手 (41) 重新往下壓。

#### 調整平行擋塊

##### 拉出鋸台（請參考圖 D）

- 把平行擋塊放在鋸片的右側。
  - 移動平行擋塊，使放大鏡 (28) 裡的標線指在下方刻度尺的 26 cm 位置上。
  - 若要固定位置，請將緊固握手 (41) 重新往下壓。
  - 將鋸台加寬件的緊固握手 (16) 往上拉到底。
  - 將鋸台加寬件 (14) 往外拉，使距離指示器 (58) 指在所需的鋸片間隔距離上，請以上方刻度尺為準。
  - 將緊固握手 (16) 往下壓。
- 鋸台加寬件將因此固定。

### 調整輔助平行擋塊（請參考圖 E）

鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，必須在平行擋塊 (10) 上安裝輔助平行擋塊 (43)。

輔助平行擋塊可視需要安裝在平行擋塊 (10) 的左邊或右邊。

鋸切時工件可能卡在平行擋塊與鋸片之間，往上移動的鋸片會鉤住該工件並將它向外拋出。

因此要調整好輔助平行擋塊，須讓導引末端位在鋸片的最前端鋸齒與劈開楔前緣之間。

- 其做法是：鬆開固定套件 (44) 的所有蝶翼螺母，並移動輔助平行擋塊，直到只剩前面的兩顆螺栓仍發揮固定的作用。
- 重新旋緊蝶翼螺母。

### 調整劈開楔

劈開楔 (8) 可防止鋸片 (27) 卡死在鋸縫裡。如果鋸片被夾在工件中可能產生反彈。

因此要隨時注意，是否已正確地調整好劈開楔：

- 鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3 - 8 mm。
- 劈開楔的厚度必須小於鋸縫寬度，並且大於鋸片主體的厚度。
- 斧頭必須永遠與鋸片位於同一直線上。
- 就一般的切割線而言，劈開楔必須儘可能位在最高位置。

### 調整劈開楔高度（請參考圖 F）

鋸切凹槽時您必須調整劈開楔的高度。

- ▶ 使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。

- 打開夾緊桿 (39) 然後將護罩 (6) 從劈開楔 (8) 上的溝槽拉出。
- 為避免防護罩損壞，請將它收納在機殼上的專用托架 (34) 裡（另請參考圖 O1）。

- 國家規格編號 3 601 M30 5C2 需額外：壓攏按鈕 (48) 然後將反彈制止裝置 (9) 從劈開楔 (8) 的開孔中拔出。
- 為確保反彈制止裝置安全存放，請將它固定在機殼上的專用托架 (74) 裡（另請參考圖 O1）。
- 將手搖桿 (19) 順時針轉到底，讓鋸片 (27) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 鬆開夾緊桿 (35)。

或

- 國家規格編號 3 601 M30 5C2：用內六角扳手 (22) 鬆開內六角螺栓 (36)。
- 將劈開楔從插銷 (37) 上拔出（夾緊桿 (35) 需稍微往外拉），然後將劈開楔 (8) 向下推到底。
- 讓兩根插銷 (37) 卡入至劈開楔上的上方開孔中，然後將夾緊桿 (35) 重新拉緊。

### 操作機器

- ▶ 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

### 啟動（請參考圖 G1）

- 將安全掀蓋 (20) 往上翻。
- 若要讓機器運轉，請按壓綠色的啟動鉗 (59)。

- 讓安全掀蓋 (20) 自行落下，回到原位。

#### 關閉（請參考圖 G2）

- 按壓安全掀蓋 (20)。

#### 停電

本機器的起停開關是所謂的零電壓開關。它可以防止電動工具在停電之後（例如在操作中途拔出電源插頭）自行起動。

之後若想讓電動工具重新運轉，必須再次按壓綠色啟動鈕 (59)。

#### 作業注意事項

##### 一般性的鋸切指示

- **進行任何鋸切之前必須先確定鋸片絕對不會碰觸擋塊或其它機件。**
- **使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。**
- **請勿使用本電動工具進行挖槽作業（即工件上的凹槽未延伸至邊緣）。**

保護鋸片，以免受遭衝擊和碰撞。不可以側壓鋸片。

劈開楔必須與鋸片呈同一直線，以防止工件卡死。不可以加工已被拉扯移位的工件。為了能緊靠在平行擋塊上，工件至少必須具備一道筆直的邊緣。

推棒一律要存放在電動工具上。

##### 操作者的位置（請參考圖 H）

- **請勿站在鋸片的延伸線上。隨時站在鋸片旁有護欄的那一側。反彈會使加工件高速飛向站在鋸片延伸線上的人員。**
- 手掌、手指和手臂必須遠離轉動中的鋸片。
- 請遵照以下各項指示：
- 使用雙手握好工件並將工件牢牢地壓在鋸台上。
- 鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，請務必使用隨附的推棒 (24) 和輔助平行擋塊 (43)。

#### 最大工作尺寸

垂直斜鋸角	最大工件高度 [mm]
0°	79
45°	56

#### 鋸切

##### 鋸切直線

- 將平行擋塊 (10) 調至所需的鋸切寬度。
- 將工件放到鋸台上、護罩 (6) 前方。
- 利用手搖桿 (19) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (27) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。
- 鋸切工件時必須施力均勻。  
如果用力過猛，鋸片的齒尖可能會過熱而造成工件受損。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

#### 鋸切垂直斜鋸角

- 將鋸片調整所需的垂直斜鋸角。  
鋸片若往左傾，則平行擋塊 (10) 必須位於鋸片的右邊。
- 相關工作步驟請遵循：(參見「鋸切直線」，頁 46)

#### 鋸切水平斜鋸角（請參考圖 I）

- 請到角度擋塊 (3) 上，設定好所需的水平斜鋸角。
- 放上工件，請讓它貼靠型材擋軌 (29) 上。  
型材不可以放在鋸線之上。出現這種情況時，請鬆開滾花螺母 (60) 並移動型材擋軌的位置。
- 利用手搖桿 (19) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (27) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。
- 一隻手將工件抵住型材擋軌 (29)，另一隻手放在鎖定旋鈕 (56) 上將角度擋塊沿著導槽 (5) 慢慢往前推。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

#### 檢查和調整基本設定

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

##### 調整垂直方向的 0°/45° 基本斜鋸角擋塊

- 把電動工具調整至工作位置。
- 調整鋸片的 0° 垂直斜鋸角。
- 拆卸護罩 (6)。

##### 檢查（請參考圖 J1）

- 請將量角規設為 90°，然後將它放置到鋸台 (7) 上。

量角規的柄部必須全長與鋸片 (27) 齊平。

##### 調整（請參考圖 J2）

- 鬆開螺栓 (61)。於是您就能移動 0° 擋塊 (62) 了。
- 鬆開制動桿 (17)。
- 將手轉輪 (18) 推向 0° 擋塊，使量角規的柄部全長與鋸片齊平。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (17) 重新旋緊。
- 將螺栓 (61) 重新旋緊。

調整後，若角度指針 (54) 未與刻度尺 (55) 的 0° 記號呈一直線，請用一般市售十字螺絲起子鬆開螺栓 (63)，將角度指針對準 0° 記號。

請針對 45° 垂直斜鋸角，重複上述工作步驟（鬆開螺栓 (64)；挪動 45° 擋塊 (65)）。此時，不得重新調整角度指針 (54)。

##### 確認鋸片與角度擋塊導槽之間是否平行（請參考圖 K）

- 把電動工具調整至工作位置。

- 拆卸護罩 (6)。

#### 檢查

- 用鉛筆標出從鋸台嵌件後面露出的第一顆左側鋸齒。
- 請將量角規設為 90°，然後將它靠在導槽 (5) 邊緣上。
- 移動量角規的柄部，讓它觸及做上記號的那顆鋸齒，然後記下鋸片與導槽之間的間隔距離。
- 轉動鋸片，使做上記號的那顆鋸齒剛好露出在鋸台嵌件前方。
- 沿著導槽移動量角規，讓它解及做上記號的那顆鋸齒。
- 再度測量鋸片與導槽之間的距離。

這兩個測量值必須相同。

#### 調整

- 用隨附的內六角扳手 (22) 鬆開鋸台前方底下的內六角螺栓 (66) 以及鋸台後方底下的內六角螺栓 (67)。
- 小心地移動鋸片，使它與導槽 (5) 平行。
- 重新旋緊所有螺栓 (66) 和 (67)。

#### 調整鋸台的距離指示器（請參考圖 L）

- 把平行擋塊放在鋸片的右側。
- 移動平行擋塊，使放大鏡 (28) 裡的標線指在下方刻度尺的 26 cm 位置上。
- 若要固定位置，請將緊固握手 (41) 重新往下壓。
- 將緊固握手 (16) 往上完全提起，並將鋸台加寬件 (14) 往外拉到底。

#### 檢查

距離指示器 (58) 在上方刻度尺 (2) 上所指著的讀數必須與下方刻度尺 (2) 上放大鏡 (28) 裡標線所指的數值相同。

#### 調整

- 將鋸台加寬件 (14) 往外拉到底。
- 用十字螺絲起子鬆開螺栓 (68)，然後將距離指示器 (58) 對準上方刻度尺 (2) 的 26 cm 記號。

#### 將平行擋塊調整成平行（請參考圖 M）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (6)。
- 鬆開平行擋塊的緊固握手 (41)，然後將它移至與鋸片接觸為止。

#### 檢查

平行擋塊 (10) 必須全長接觸鋸片。

#### 調整

- 用隨附的內六角扳手 (22) 鬆開內六角螺栓 (69)。
- 小心地將平行擋塊 (10) 移動至全長接觸鋸片為止。
- 讓平行擋塊保持在這個位置上，然後將緊固握手 (41) 重新往下推。
- 將內六角螺栓 (69) 重新旋緊。

#### 調整平行擋塊的夾力

頻繁使用之後，平行擋塊 (10) 的夾力可能變小。

- 請將校正螺栓 (25) 一直旋緊至平行擋塊能夠重新牢牢固定在鋸台上為止。

#### 調整平行擋塊的放大鏡（請參考圖 M）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (6)。
- 從右側將平行擋塊 (10) 移至接觸鋸片為止。

#### 檢查

放大鏡 (28) 的標線必須與刻度尺 (2) 的 0 mm 記號呈一直線。

#### 調整

- 請用十字螺絲起子鬆開螺栓 (70)，然後將標線對準 0 mm 記號。

#### 調整鋸台嵌件的水平位置（請參考圖 N）

#### 檢查

鋸台嵌件的前端 (26) 必須與鋸台齊平或比它略低一些，而後端則必須與鋸台齊平或比它略高一些。

#### 調整

- 拆卸鋸台嵌件 (26)。
- 請用內六角扳手 (22) 將四顆校正螺栓 (71) 調至正確水平位置。

#### 收納與搬運

##### 收納機件（請參考圖 O1-O5）

本電動工具也具備機件收納功能，您可以將某些機件直接固定在電動工具上。

- 將輔助平行擋塊 (43) 從平行擋塊 (10) 上鬆開。
- 將所有零散的機件插入至機殼上各自的專屬收納位置（詳見下表）。

圖 片	機件	收納位置
O1	護罩 (6)	掛在托架 (34) 開口上，然後將夾緊桿 (39) 拉緊以便固定
O1	反彈制止裝置 (9) (國家規格編號 3 601 M30 5C2 )	將按鈕 (48) 壓攏，然後讓它卡止在托架 (74) 的開孔上
O2	「輔助平行擋塊」固定套件 (44)	夾在托架 (72) 裡
O2	吸塵轉接頭 (33)	推入至固定夾 (73) 裡
O3	環形扳手 (23)	利用固定螺母 (75) 固定在工具收納處
O3	推棒 (24)	掛在固定螺母 (75) 上，並稍微移動即可固定
O4	平行擋塊 (10)	翻轉 180 度，從下面掛在導引軌上，然後再將緊固握手 (41) 固定住
O5	內六角扳手 (22) 內六角扳手 (21)	推入至托架 (76) 裡
O5	角度擋塊 (3)	推入至固定夾 (77) 裡
O5	輔助平行擋塊 (43)	推入至固定夾 (31) 裡（較短側往上；較長側往後）

## 搬運電動工具

- 搬運電動工具之前必須先執行以下步驟：
- 把電動工具調整至搬運位置。
  - 拆除所有無法被固定在電動工具上的配件。
  - 搬運時必須儘可能把不使用的鋸片放置在密閉盒子中。
  - 將鋸台加寬件 (14) 往內推到底，並將緊固握把 (16) 往下壓進行固定。
  - 將電源線纏繞在電線托架 (30) 上。
  - 請從提把 (13) 處抬高或搬運。
  - **搬動電動工具時只能使用搬運裝置。不可以利用防護裝置來搬運電動工具。**

## 維修和服務

### 維修和清潔

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

如果必須更換連接線，請務必交由 **Bosch** 或者經授權的 **Bosch** 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

### 清潔

每次工作結束後都要使用壓縮空氣或軟刷清除機器上的灰塵和鋸屑。

### 潤滑電動工具



#### 潤滑劑：

機油 SAE 10/SAE 20

- 視需要潤滑電動工具，請在指示的位置添加潤滑油（請參考圖 P）。

經過授權的博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行上述工作。

- **潤滑油、清潔劑必須以符合環保要求的方式進行廢棄處置。請您務必遵守相關法律規定。**

### 降低噪音的措施

製造商提供的方法：

- 緩速起動
- 提供特別為了降低噪音而研發的鋸片

操作者自己能做的措施：

- 將機器安裝在穩固的工作面上，可以降低震動
- 使用具備降低噪音功效的鋸片
- 定期清潔鋸片和電動工具

### 配件

產品編號	
集塵袋	2 610 015 511
吸塵轉接頭	2 610 015 509
Y型轉接頭 TSVH 3	2 610 015 513
角度擋塊	2 610 015 507
推棒	2 610 015 022
工作台 GTA 600	0 601 B22 001

**適用於木材與木板、嵌板和木條的鋸片**

產品編號	
鋸片 254 x 25.4 mm, 40 個鋸齒	2 608 640 901
鋸片 254 x 25.4 mm, 60 個鋸齒	2 608 640 902

## 顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) 如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

### 台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段90 號6 樓

台北市10491

電話: (02) 7734 2588

傳真: (02) 2516 1176

[www.bosch-pt.com.tw](http://www.bosch-pt.com.tw)

### 制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特/ 德國

### 以下更多客戶服務處地址：

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### 廢棄物處理

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、配件和廢棄的包裝材料。



不可以把電動工具丟入一般的家庭垃圾中。

## 한국어

## 안전 수칙

### 전동공구 일반 안전 수칙

#### ▲ 경고

본 전동공구와 함께 제공된 모든 안전경고, 지시사항, 그림 및 사양을 숙지하십시오. 다음의 지시 사항을 준수하지 않으면 감전, 화재, 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

#### 앞으로 참고할 수 있도록 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 "전동공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동 기기나 배터

리를 사용하는 (전선이 없는) 전동 기기를 의미합니다.

### 작업장 안전

- ▶ **작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오.** 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래 할 수 있습니다.
- ▶ **가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전동공구는 분진이나 증기에 접촉하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오.** 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제력을 잃기 쉽습니다.

### 전기에 관한 안전

- ▶ **전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다.** 플러그를 절대 변형시켜서는 안 됩니다. (접지된) 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오.** 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전원 코드를 잘못 사용하는 일이 없도록 하십시오.** 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반해서는 안 되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안 됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발 할 수 있습니다.
- ▶ **실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오.** 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오.** 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

### 사용자 안전

- ▶ **신중하게 작업하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오.** 피로한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ **작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오.** 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전화, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오.** 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스

**위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오.** 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.

- ▶ **전동공구를 사용하기 전에 조절하는 틀이나 키 등을 빼 놓으십시오.** 회전하는 부위에 있는 틀이나 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ **자신을 보호하지 마십시오.** 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ **알맞은 작업복을 입으십시오.** 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 막혀 사고를 초래 할 수 있습니다.
- ▶ **분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오.** 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **틀을 자주 사용한다고 해서 안주하는 일이 없도록하고 공구의 안전 수칙을 무시하지 않도록 하십시오.** 부주의하게 취급하여 순간적으로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

### 전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ **기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오.** 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업 할 수 있습니다.
- ▶ **전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ **전동공구를 조정하거나 액세서리 부품 교환 혹은 공구를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓거나 배터리를 분리하십시오.** 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다.** 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ **전동공구 및 액세서리를 조심스럽게 관리하십시오.** 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ **절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오.** 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.

- ▶ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시 하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
- ▶ 손잡이 및 잡는 면을 건조하게 유지하고, 오일 및 그리스가 묻어 있지 않도록 깨끗하게 하십시오. 손잡이 또는 잡는 면이 미끄러우면 예상치 못한 상황에서 안전한 취급 및 제어가 어려워집니다.

#### 서비스

- ▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

### 테이블쏘 안전 사용 지침

#### 가드 관련 경고사항

- ▶ 가드를 제자리에 설치하십시오. 가드는 올바른 방향으로 설치해야 합니다. 고정되지 않거나, 순상되었거나, 정상적으로 작동하지 않는 가드는 수리하거나 교체해야 합니다.
- ▶ 절단 작업을 할 때마다 톱날 가드와 원형톱 분할날, 킥백 방지용 장치를 사용하십시오. 톱날이 가공물을 완전히 절단하는 작업에서는 가드와 다른 안전 장치가 부상 위험을 줄여줍니다.
- ▶ 가드와 원형톱 분할날 및/또는 킥백 방지용 장치 없이 진행하는 작업(예: 반턱가공, 홈파기, 재제재)을 완료하면 가드 시스템을 바로 다시 장착하십시오. 가드와 원형톱 분할날, 킥백 방지용 장치를 이용하면 부상 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 톱날이 가드, 원형톱 분할날, 가공물에 닿지 않은 상태에서 전원을 켜야 합니다. 톱날이 가드, 원형톱 분할날, 가공물에 닿으면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 본 지침의 설명을 참조하여 원형톱 분할날을 조정하십시오. 배치, 위치, 정렬이 잘못되면 원형톱 분할날의 킥백(kickback) 방지 효과가 줄어들 수 있습니다.
- ▶ 원형톱 분할날 및 킥백 방지용 장치를 가지고 작업할 경우 가공물에 잘 맞물리게 하십시오. 절단하는 가공물이 너무 짧아서 원형톱 분할날 및 킥백 방지용 장치에 제대로 맞물리지 않으면 원형톱 분할날 및 킥백 방지용 장치가 제대로 작동하지 못합니다. 이러한 조건에서는 원형톱 분할날 및 킥백 방지용 장치로 킥백 현상을 방지할 수 없습니다.
- ▶ 원형톱 분할날에 맞는 톱날을 사용하십시오. 원형톱 분할날이 제대로 작동하려면 톱날의 직경이 원형톱 분할날의 직경과 같아야 하고, 톱날이 원형톱 분할날보다 얇아야 하며, 톱날의 절단 폭이 원형톱 분할날의 두께보다 커야 합니다.

#### 절단 작업 관련 경고사항

- ▶ **⚠️ 위험: 손가락이나 손이 톱날 근처에 있지 않도록 하십시오.** 순간 집중하지 않거나 미끄러지

면 손이 톱날에 닿으면서 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- ▶ **가공물을 톱날의 회전 반대 방향으로 밀어 넣으십시오.** 테이블 위에서 톱날의 회전 방향으로 가공물을 밀어 넣으면 가공물과 손이 톱날로 끌려 들어갈 수 있습니다.
- ▶ **커기 작업 시 가공물을 밀어 넣을 때는 마이터 게이지를 사용하면 안 되며, 마이터 게이지를 이용해 자르기 작업을 할 때는 립 펜스를 길이 제한 장치로 사용하면 안 됩니다.** 립 펜스와 마이터 게이지를 동시에 이용해 가공물을 밀어 넣으면 톱날 끼임과 킥백 현상이 발생할 가능성이 커집니다.
- ▶ **커기 작업을 할 때는 펜스와 톱날 사이로 가공물을 밀어 넣어야 합니다.** 펜스와 톱날의 간격이 150 mm 미만이면 푸시 스틱을 사용하고, 50 mm 미만이면 푸시 블록을 사용하십시오. “작업 보조” 장치를 이용하여 손과 톱날 사이의 안전 거리를 유지하십시오.
- ▶ **제조업체에서 제공하거나 지침에 따라 제작된 푸시 스틱만 사용하십시오.** 푸시 스틱을 이용하면 톱날과 손 사이의 거리를 충분하게 유지할 수 있습니다.
- ▶ **손상되거나 절단된 푸시 스틱은 사용하지 마십시오.** 손상된 푸시 스틱을 이용하면 손이 미끄러져면서 톱날에 닿을 수 있습니다.
- ▶ **“손으로만” 작업하지 마십시오.** 가공물을 배치하거나 밀어 넣는 방향을 잡을 때 립 펜스나 마이터 게이지를 사용해야 합니다. “손으로만” 작업한다는 것은 립 펜스나 마이터 게이지 대신 손으로 가공물을 지탱하거나 밀어 넣는 것을 말합니다. 손으로 직접 가공물을 조절하면서 톱질을 하면 어긋나거나, 끼임 또는 킥백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **회전하는 톱날이나 그 주변으로 손을 내밀어서는 안 됩니다.** 가공물을 손으로 잡으려고 하면 회전하는 톱날에 손이 닿을 수 있습니다.
- ▶ **길거나 넓은 가공물이 수평 상태를 유지하게 하려면 테이블의 뒷부분이나 측면에서 보조 가공물 지지대를 사용하십시오.** 길거나 넓은 가공물은 테이블의 가장자리에서 회전하면서 제어를 어렵게 하고, 톱날 끼임, 킥백 현상을 일으키는 경우가 많습니다.
- ▶ **일정한 속도로 가공물을 밀어 넣으십시오.** 가공물을 구부리거나 뒤틀지 마십시오. 중간에 걸리면 공구를 즉시 끄고, 전원을 차단한 다음, 걸린 부분을 제거하십시오. 톱날에 가공물이 걸리면 킥백 현상이 발생하거나 모터가 정지할 수 있습니다.
- ▶ **톱날이 회전하는 중에는 잘린 가공물의 조각을 제거하지 마십시오.** 펜스와 톱날 가드 사이에 재료가 끼이면서 손가락이 톱날에 닿을 수 있습니다. 테이블쏘를 끄고 톱날이 정지한 다음에 걸린 재료를 제거하십시오.
- ▶ **2 mm 미만의 가공물을 캐는 작업을 할 때는 테이블 위에 보조 펜스를 설치하십시오.** 두께가 얇은 가공물은 립 펜스 아래에 끼여 킥백 현상이 발생할 수 있습니다.

### 킥백 현상의 원인 및 관련 경고사항

킥백은 톱날에서 가공물이 끌임 또는 걸림이 발생하거나, 톱날과 평행하지 않은 방향으로 가공물이 절단되거나, 가공물의 일부가 톱날과 립 펜스 또는 다른 고정된 물체 사이에 끼일 때 가공물이 갑자기 튀어나가는 현상입니다.

대부분의 경우 가공물이 톱날의 뒷부분에 의해 들어 올려지면서 작업자 쪽으로 튀어나갑니다.

킥백 현상은 톱을 잘못 사용하거나 잘못된 조작 절차 또는 조건으로 인해 발생하며 아래와 같은 방법으로 예방할 수 있습니다.

- ▶ **톱날 바로 뒤에 서지 마십시오. 항상 톱날 펜스와 같은 선상에 있어야 합니다.** 킥백 현상이 발생할 경우 톱날의 바로 앞이나 톱날과 같은 선상에 있는 사람에게 가공물이 매우 빠르게 날아갈 수 있습니다.
- ▶ **가공물을 당기거나 지지하기 위해 톱날 위나 뒤쪽으로 손을 뺏지 마십시오.** 톱날에 손이 닿거나 킥백 현상 때문에 손가락이 톱날로 빨려 들어갈 수 있습니다.
- ▶ **회전하는 톱날로 절단 중인 가공물을 잡아서 누르지 마십시오.** 톱날로 절단 중인 가공물을 누르면 끌임 또는 킥백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **펜스를 톱날과 평행하게 설치하십시오.** 펜스가 톱날과 평행하지 않으면 톱날에 가공물이 끼면서 킥백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **반턱가공, 흠파기, 재제재 등의 비광통 절단 작업 시에는 페더보드를 이용해 가공물의 방향을 잡으십시오.** 페더보드를 이용하면 킥백 현상이 발생해도 가공물의 움직임을 제어 할 수 있습니다.
- ▶ **큰 패널은 받침대로 받쳐줌으로써 톱날이 끼일 위험 및 반동 위험을 최소한으로 줄이십시오.** 패널이 너무 크면 무게 때문에 아래로 처질 수 있습니다. 받침대는 테이블 밖으로 나온 부분 전체를 고르게 지지해야 합니다.
- ▶ **뒤틀리거나, 울퉁불퉁하거나, 휙거나, 가장자리가 일직선이 아닌 가공물을 절단할 때는 마이터 게이지 또는 펜스를 이용해 특히 주의하면서 가공물의 방향을 잡으십시오.** 휙거나, 울퉁불퉁하거나, 뒤틀린 가공물은 안정적이지 않기 때문에 잘린 자국이 톱날과 평행하지 않거나 끌임 및 킥백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **2개 이상의 가공물을 수직 또는 수평으로 중첩하여 자르기 작업을 하지 마십시오.** 톱날이 1개 이상의 가공물을 들어 올리면서 킥백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **가공물에 톱날이 들어간 상태에서 톱을 다시 작동시킬 때는 톱날의 중심을 절단 자국에 맞춰서 톱니가 가공물에 걸리지 않게 하십시오.** 톱날이 고착되면 톱이 다시 작동할 때 가공물이 들어 올려지면서 킥백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **톱날을 항상 깨끗하고 날카로운 상태로 유지하고 충분한 세트를 준비하십시오.** 흰 톱날이나 금이 가거나 깨진 톱날은 절대 사용하지 마십시오. 톱날을 날카롭고 제대로 설치된 상태에서 사용하면 끌임, 멈춤, 킥백 현상을 최소화할 수 있습니다.

### 테이블쏘 작동 관련 경고사항

- ▶ **테이블 인서트를 제거하거나, 톱날을 교체하거나, 원형톱 분할날, 킥백 방지용 장치 또는 톱날 가드를 조정할 때, 그리고 테이블쏘를 사용하지 않을 때는 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.** 사전 예방을 통해 사고를 최소화할 수 있습니다.
- ▶ **테이블쏘를 방치된 상태에서 작동하지 마십시오.** 테이블쏘를 끄고 기계가 완전히 정지할 때까지 옆에서 지켜봐야 합니다. 테이블쏘가 방치된 상태에서 작동하면 제어 할 수 없는 위험이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **테이블쏘는 조명이 잘 들어오고 작업자가 올바른 자세를 잡을 수 있는 평평한 장소에 설치하십시오.** 가공물을 손쉽게 다룰 수 있을 정도의 여유 공간이 있어야 합니다. 너무 비좁거나, 어둡거나, 평평하지 않거나, 미끄러운 장소에서는 사고가 발생할 수 있습니다.
- ▶ **톱날 아래와 톱밥 수집 장치에서 톱밥을 수시로 청소하십시오.** 톱밥이 쌓이면 가연성이 높아져 자연 발화가 발생할 수 있습니다.
- ▶ **테이블쏘는 단단하게 고정해야 합니다.** 제대로 고정하지 않은 테이블쏘는 움직이거나 쓰러질 수 있습니다.
- ▶ **테이블쏘를 켜기 전에 테이블에서 공구, 나무 조각 등을 치우십시오.** 작업에 집중하지 못하거나 엉킴 현상이 발생하면 위험 할 수 있습니다.
- ▶ **항상 주축 구멍의 크기와 모양(다이아몬드형 또는 원형)이 맞는 톱날을 사용하십시오.** 톱날이 장착된 장비와 맞지 않으면 중심을 벗어난 상태로 작동되어 제어가 어려울 수 있습니다.
- ▶ **손상되거나 올바르지 않은 톱날 장착용 제품(예: 플랜지, 톱날 워셔, 볼트, 너트)을 사용해서는 안 됩니다.** 톱날에 맞는 장착 제품을 사용해야 안전하고 최적화된 작업을 할 수 있습니다.
- ▶ **테이블쏘 위에 올라서거나 테이블쏘를 발판으로 사용하지 마십시오.** 테이블쏘가 쓰러지거나 톱날에 신체가 닿으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ **톱날은 올바른 방향으로 회전하도록 설치해야 합니다.** 테이블쏘 위에서 회전 솟들, 와이어 브레이저, 연삭 훈을 사용하지 마십시오. 톱날을 잘못 설치하거나 액세서리를 잘못 사용하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

### 추가 안전 경고사항

- ▶ **톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오.** 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ **고속강(HSS)으로 된 톱날은 사용하지 마십시오.** 이런 톱날은 쉽게 부러질 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 작동할 때 항상 테이블 익스텐션을 사용해야 합니다.** 손상된 테이블 익스텐션은 교환해 주십시오. 하자가 있는 테이블 익스텐션을 사용하지 않으면 톱날에 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ **작업장을 청결하게 유지하십시오.** 자재가 혼합되면 특히 위험합니다. 경합금 분진은 연소 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다.

- ▶ 기공하고자 하는 소재에 알맞는 톱날을 선택하십시오.
- ▶ 이 사용 설명서 및 전동공구에 나와있는 특성 자료에 부합하며 EN 847-1 인증 표시가 있는 톱날만 사용하십시오.
- ▶ 본 전동공구의 제조사가 추천하는 작업 소재에 적당한 톱날만 사용하십시오.
- ▶ 톱날이 작동되는 상태에서만 작업물을 톱날에 대십시오. 그렇게 하지 않으면 톱날이 작업물에 걸려 반동이 생길 위험이 있습니다.

## 기호

다음에 나와있는 기호는 귀하의 전동공구를 사용하는데 중요할 수 있습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 전동공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

### 기호와 설명



**전동공구가 작동하는 동안 손을 톱날 쪽으로 두지 마십시오.** 톱날에 닿게 되면 상해 위험이 있습니다.




**분진 마스크를 착용하십시오.**



**귀마개를 착용하십시오.** 소음으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.




**보안경을 착용하십시오.**



톱날의 치수를 확인하십시오. 구멍의 직경은 툴 스픈들에 정확히 맞아야 합니다. 리덕션 링 사용해야 하는 경우, 리덕션 링의 치수가 톱날 두께와 구멍의 직경, 툴 스픈들의 직경에 맞는지 확인하십시오. 톱날과 함께 공급되는 리덕션 링을 최대한 활용하십시오.

톱날 직경은 기호에 적혀 있는 내용과 일치해야 합니다.

### 기호와 설명




a 톱날 직경은 최대 254 mm까지 허용됩니다.

b 톱날 판 두께는 2.3 mm입니다.

c 톱니의 절단 방향(톱날에 표시된 화살표 방향)은 반드시 톱날 판에 있는 화살표 방향과 일치해야 합니다.

d 톱날을 교체할 때는 절단 폭이 2.4 mm 이상이 되어야 하고, 톱날 두께는 2.2 mm 이하가 되어야 함에 유의하십시오. 그렇지 않을 경우 톱날 판이 작업물 안에 끼이게 될 위험이 있습니다.



톱날 판 두께는 2.3 mm입니다.

최대로 작업 가능한 작업물 높이는 79 mm입니다.




#### 좌축:

이는 회전 방향을 나타내는 것으로 크랭크를 내리고(운반 위치), 톱날을 올리게 됩니다(작업 위치).

#### 우축:

톱날을 고정하고 수직 마이터 각도를 설정할 때(톱날이 움직임) 잠금 레버의 위치를 나타냅니다.



필요에 따라 전동공구의 다음 부위에 오일을 바르십시오.



보호 등급 II의 전동공구는 이종 또는 보강 절연 처리되어 있습니다.



CE 마크를 통해 제조사는 해당 전동공구가 통용되는 유럽 지침을 준수함을 알립니다.

## 제품 및 성능 설명



**모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오.**  
다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 증상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서 앞 부분에 제시된 그림을 확인하십시오.

### 규정에 따른 사용

본 전동공구는 고정식 장치로 경목 및 연목, 파티클 보드와 파이버 보드를 가로 및 세로로 직선 절단하는 데 사용됩니다. 이때 수평 마이터 각도는  $-60^\circ \sim +60^\circ$ 까지, 수직 마이터 각도는  $-2^\circ \sim 47^\circ$ 까지 가능합니다.

적합한 톱날을 사용하면 알루미늄 프로파일과 플라스틱을 절단할 수도 있습니다.

### 제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 평행 조절 자동 가이드 홈
- (2) 평행 조절 자에 대한 톱날 간격 눈금
- (3) 각도 스토퍼
- (4) 홈 파인 잡는 부위
- (5) 각도 스토퍼용 가이드 홈
- (6) 보호 커버
- (7) 톱 테이블
- (8) 톱날 판
- (9) 반동 방지 장치<sup>A)</sup>
- (10) 평행 조절자
- (11) 톱 테이블의 평행 조절자용 V 가이드 홈
- (12) 조립용 구멍
- (13) 운반용 손잡이
- (14) 톱 테이블 연장장치
- (15) 절단기 스탠드 GTA 600용 고정 브래킷
- (16) 톱 테이블 연장장치용 고정 레버
- (17) 수직 마이터 각도 조절용 잡금 레버
- (18) 핸드휠
- (19) 톱날을 올리고 내리는 손잡이
- (20) 전원 스위치 안전캡
- (21) 육각기(2 mm)
- (22) 육각기(5 mm)
- (23) 링 스패너(23 mm)
- (24) 푸시 스틱
- (25) 평행 조절자 고정력 조정 나사
- (26) 테이블 인서트
- (27) 톱날
- (28) 확대경
- (29) 프로파일 레일
- (30) 케이블 홀더
- (31) 보조 평행 조절자 보관용 고정 클립
- (32) 톱밥 배출구
- (33) 공구 연동 어댑터
- (34) 보호 커버 보관을 위한 홀더
- (35) 톱날 판 클램핑 레버
- (36) 톱날 판 육각 구멍 볼트<sup>A)</sup>
- (37) 톱날 판용 위치 조정 핀
- (38) 테이블 인서트용 홈
- (39) 보호 커버 클램핑 레버
- (40) 보호 커버 가이드 핀
- (41) 평행 조절자의 고정 레버
- (42) 평행 조절자의 V 가이드
- (43) 보조 평행 조절자
- (44) "보조 평행 조절자" 고정 세트
- (45) 각도 스토퍼의 가이드 레일
- (46) "프로파일 레일" 고정 세트
- (47) 톱밥 배출구 고정 나사
- (48) 반동 방지 장치 가이드 볼트를 되당기기 위한 누름 버튼<sup>A)</sup>
- (49) 클램핑 너트
- (50) 스판들 잡금 레버
- (51) 고정 플랜지
- (52) 툴 스판들
- (53) 수용 플랜지
- (54) 각도 표시기(수직)
- (55) (수직) 마이터 각도용 눈금
- (56) 다양한(수평) 마이터 각도를 위한 잡금 손잡이
- (57) 각도 스토퍼에 있는 각도 표시기
- (58) 톱 테이블의 간격 표시기
- (59) ON 버튼
- (60) 프로파일 레일용 널드 너트
- (61) 스토퍼  $0^\circ$  설정용 십자형 볼트
- (62) (수직)  $0^\circ$  마이터 각도용 스토퍼
- (63) (수직) 각도 표시기용 볼트
- (64) 스토퍼  $45^\circ$  설정용 십자형 볼트
- (65) (수직)  $45^\circ$  마이터 각도용 스토퍼
- (66) 톱날의 평행도 설정용 앞쪽 육각 구멍 볼트(5 mm)
- (67) 톱날의 평행도 설정용 뒤쪽 육각 구멍 볼트(5 mm)
- (68) 톱 테이블의 간격 표시기용 나사
- (69) 평행 조절자의 평행도 설정용 육각 구멍 볼트(5 mm)
- (70) 평행 조절자의 간격 표시기용 나사
- (71) 테이블 인서트용 조정 나사
- (72) "보조 평행 조절자" 고정 세트 보관을 위한 홀더
- (73) 공구 연동 어댑터 보관용 고정 클립

- (74) 반동 방지 장치 보관을 위한 홀더<sup>A)</sup>  
 (75) 링 스파너와 푸시 스틱 고정 너트  
 (76) 육각키 보관을 위한 홀더  
 (77) 각도 스토퍼 보관용 고정 클립  
 A) 국가 사양 **3 601 M30 5C2**

## 제품 사양

테이블쏘	GTS 10 J	
제품 번호	<b>3 601 M30 5..</b>	
소비 전력	W	1800
정격 전압	V	220 - 240
주파수	Hz	50/60
무부하 속도	min <sup>-1</sup>	3650
시동 전류 제한장치		●
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	26.2
보호 등급	□/II	
치수(탈착식 기기 부품 포함)		
너비 x 깊이 x 높이	mm	640 x 706 x 330
<b>적당한 텁날의 크기</b>		
톱날 직경	mm	254
톱날 두께	mm	< 2.2
최소 텁니 두께/톱니 세팅	mm	> 2.4
구멍 직경	mm	25.4
최대 작업률 치수(참조 „최대 작업률 치수“, 페이지 58)		
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.		

## 조립

- ▶ 실수로 전동공구가 작동하지 않도록 주의하십시오.  
 조립을 하거나 전동공구에 모든 작업을 하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼 놓으십시오.

## 공급 내역

- 전동공구를 처음 사용하기 전에 먼저 아래에 열거된 부품이 모두 공급되었는지 확인해 보십시오:
- 텁날 (27) 및 텁날 판 (8) 이 장착된 테이블쏘
  - 각도 스토퍼 (3)
  - 프로파일 레일 (29)
  - "프로파일 레일" 고정 세트 (46) (가이드 판, 널드 너트, 나사, 와셔)
  - 평행 조절자 (10)
  - 보조 평행 조절자 (43)
  - "보조 평행 조절자" 고정 세트 (44) (고정 나사 3개, 와셔 3개, 날개 너트 3개)
  - 보호 커버 (6)
  - 반동 방지 장치 (9) (국가별 사양 **3 601 M30 5C2**)
  - 육각키 (22)

- 육각키 (21)
- 링 스파너 (23)
- 푸시 스틱 (24)
- 테이블 인서트 (26)
- 흡입 어댑터 (33)

**지침:** 혹시 전동공구가 손상되지 않았는지 확인해 보십시오.

전동공구를 계속 사용하기 전에 보호장치나 경미하게 손상된 부품이 아무 하자 없이 제대로 기능을 하는지 조심스럽게 확인해 보아야 합니다. 또한 가동부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지 혹은 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 기기를 제대로 작동하려면 모든 부품이 올바르게 조립되어 있어야 하고 모든 조건을 만족해야 합니다.

손상된 보호장치나 부품은 지정 서비스 센터에 맡겨 수리하거나 교환하도록 해야 합니다.

## 개별 부품 조립하기

- 모든 공급되는 부품을 조심스럽게 포장에서 꺼내십시오.
  - 전동기기와 함께 공급되는 액세서리에서 포장재를 빼십시오.
  - 모터 아래에 있는 포장재를 제거하십시오.
- 하우징에 직접 고정되어 있는 부품: 푸시 스틱 (24), 링 스파너 (23), 육각키 (22)(21), 평행 조절자 (10), 각도 스토퍼 (3), 공구 연동 어댑터 (33), 보조 평행 조절자 (43) 및 고정 세트 (44) 보호 커버 (6).
- 이 부품 중 필요한 부품이 있으면, 보관함에서 해당 부품을 조심스럽게 꺼내십시오.

## 톱날 판 위치 설정하기(그림 a1-a2 참조)

**지침:** 필요한 경우 위치를 정렬하기 전에 조립하려는 모든 부품을 깨끗이 닦으십시오.

- 손잡이 (19) 를 텁날 (27) 이 텁 테이블 위로 최대로 나올 때까지 시계 방향으로 끝까지 돌리십시오.
  - 클램핑 레버 (35) 를 푸십시오.
  - 또는
- 국가별 사양 **3 601 M30 5C2** : 육각 구멍 볼트 (36) 를 육각키 (22) 를 이용하여 푸십시오.
- 텁날 판 (8) 을 클램핑 레버 (35) 방향으로 밀어서 텁날 판이 위쪽으로 당겨질 수 있게 하십시오.
  - 텁날 판을 맨 위쪽으로 당겨서 텁날 판이 텁날의 정중앙에 위치하게 하십시오.
  - 양쪽의 판 (37) 이 텁날 판의 아래쪽 구멍에 맞물리게 한 후, 클램핑 레버 (35) 또는 육각 구멍 볼트 (36) 를 다시 조이십시오.

## 테이블 인서트 조립하기(그림 b 참조)

- 테이블 인서트 (26) 를 끼우는 부위의 뒤쪽 흡 (38) 에 걸리게 끼우십시오.
- 테이블 인서트를 아래쪽으로 설치하십시오.
- 테이블 인서트가 끼우는 부위 앞쪽에 고정될 때 까지 테이블 인서트를 누르십시오.

테이블 인서트 (26)의 앞면은 가장자리가 일치되게 하거나 톱 테이블 약간 아래쪽에 위치해야 하며, 뒷면은 가장자리가 일치되게 하거나 톱 테이블 약간 위쪽에 위치해야 합니다.

#### 보호 커버 조립하기(그림 c1 - c2 참조)

**지침:** 보호 커버는 텁날 판이 정확하게 텁날 중앙 맨 위쪽에 위치할 경우에만 조립하십시오(그림 a2 참조). 텁날 판이 맨 아래쪽에 위치하고 있다면(출고 상태 또는 훔 톱 작업 위치), 보호 커버를 조립하지 마십시오(그림 a1 참조).

- 클램핑 레버 (39)를 풀고, 보호 커버 (6)를 홀더 (34)로부터 빼내십시오.
- 한 손으로는 보호 커버 (6)의 텁날 보호 장치(위쪽 금속 레일)를 꽉 잡은 채, 다른 한 손으로 클램핑 레버 (39)를 위쪽으로 향하게 하십시오.
- 가이드핀 (40)을 뒤쪽으로 밀어서 텁날 판 (8) 훔 안으로 넣습니다.
- 텁날 보호 장치(위쪽 금속 레일)가 톱 테이블 (7) 표면에 나란하게 위치할 때까지 보호 커버 (6)를 아래쪽으로 끌어십시오.
- 클램핑 레버 (39)를 아래쪽으로 미십시오. 클램핑 레버가 확실히 맞물려 잡기는 느낌 및 소리가 나야 합니다. 아울러 보호 커버 (6)는 안전하게 고정되어 장착된 상태라야 합니다.

▶ 사용하기 전 항상 보호 커버가 이상 없이 움직이는지 확인하십시오. 만약 보호 커버의 움직임이 자유롭지 못하고, 곧바로 닫혀지지 않는다면, 전동공구를 사용하지 마십시오.

#### 평행 조절자 조립하기(그림 d 참조)

평행 조절자 (10)는 텁날의 좌측 또는 우측에 위치할 수 있습니다.

- 평행 조절자 (10)의 고정 레버 (41)를 푸십시오. 이렇게 하면 V 가이드 (42)에 가해지는 힘이 제거됩니다.
- 먼저 평행 조절자를 V 가이드와 함께 톱 테이블의 가이드 훔 (11)에 끼우십시오. 그리고 나서 평행 조절자를 톱 테이블의 앞쪽 가이드 훔 (1)에 위치시키십시오.
- 평행 조절자는 이제 원하는대로 이동시킬 수 있습니다.
- 평행 조절자를 고정하려면 고정 레버 (41)를 다시 아래쪽으로 누르십시오.

#### 보조 평행 조절자 조립하기(그림 e 참조)

폭이 좁은 작업물을 톱으로 절단하고, 수직 마이터 각도로 톱 작업하려면, 반드시 보조 평행 조절자 (43)를 평행 조절자 (10)에 추가로 장착해야 합니다.

보조 평행 조절자는 필요에 따라 평행 조절자 (10)의 좌측 또는 우측에 조립할 수 있습니다.

조립하려면 "보조 평행 조절자" 고정 세트 (44) (고정 나사 2개, 와셔 2개, 날개 너트 2개)를 사용하십시오.

- 평행 조절자 (10)의 측면 홈에 고정 나사를 밀어 넣으십시오.
- 이때 나사 헤드는 보조 평행 조절자의 가이드 역할을 합니다.

- 보조 평행 조절자 (43)는 고정 나사의 헤드 위쪽으로 밀어 넣습니다.
- 와셔를 고정 나사에 설치하고 날개 너트를 이용해 나사를 조이십시오.

#### 각도 스토퍼 조립하기(그림 f1-f2 참조)

- 각도 스토퍼 (3)의 레일 (45)을 톱 테이블의 해당 가이드 훔 (5) 중 한 곳에 끼우십시오.

긴 작업물을 고정하기 위해 각도 스토퍼를 프로파일 레일 (29)을 이용해 연장할 수 있습니다.

- 필요에 따라 고정 세트 (46)를 사용하여 프로파일 레일을 각도 스토퍼에 조립하십시오.

#### 분진 및 텁밥 추출장치

납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들이 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 전문가만 작업 할 수 있습니다.

- 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터 등급 P2가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려하십시오.

분진 및 텁밥 추출장치가 분진, 텁밥 혹은 작업물의 파편으로 막힐 수 있습니다.

- 이러한 경우 전동공구의 스위치를 끄고 전원 콘센트에서 플러그를 빼십시오.
- 텁날이 완전히 정지할 때까지 기다리십시오.
- 막히게 된 원인을 찾아 해결하십시오.
- ▶ 작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오. 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.
- ▶ 알루미늄 소재 톱 작업 시 화재를 방지하려면, 텁밥 배출구의 내용물을 비우고, 텁밥 추출장치를 사용하지 마십시오.

#### 텅밥 배출구 비우기(그림 g 참조)

작업물의 부스러기와 큰 텁밥을 제거하기 위해 아래쪽 텁밥 배출구 (32)를 비울 수 있습니다.

- 이러한 경우 전동공구의 스위치를 끄고 전원 콘센트에서 플러그를 빼십시오.
- 텁날이 완전히 정지할 때까지 기다리십시오.
- 고정 나사 (47)를 윙각키 (22)를 이용하여 푸십시오.
- 텁밥 배출구 (32)를 빼낸 후 작업물의 부스러기와 텁밥을 제거하십시오.
- 텁밥 배출구를 다시 전동공구에 조립하십시오.

## 외부 분진 처리(그림 h 참조)

함께 공급된 공구 연동 어댑터 (33)를 사용하여 진공청소기를 톱밥 배출구 (32)에 연결하십시오.

- 공구 연동 어댑터 (33) 및 진공청소기 호스를 단단히 끼우십시오.

진공 청소기는 작업하는 소재에 적당한 것이어야 합니다.

특히 건강에 유해한 발암성 혹은 건조한 분진을 처리해야 할 경우에는 특수한 청소기를 사용해야 합니다.

## 고정식 혹은 이동식 조립

- ▶ 안전한 작업을 하려면 전동공구를 사용하기 전에 먼저 작업대처럼 안정적이고 평평한 작업면 위에 조립해야 합니다.

### 작업대에 조립하기(그림 i 참조)

- 전동공구를 적당한 고정 볼트를 사용하여 작업대에 고정하십시오. 이때 구멍 (12)을 사용하십시오.

### 보쉬 절단기 스탠드에 조립하기(그림 j 참조)

보쉬의 절단기 스탠드(예: GTA 600)를 사용하면 높이 조절이 가능한 발이 있어 전동공구를 각종 바닥 면에 안정된 상태로 세울 수 있습니다.

- ▶ 절단기 스탠드에 첨부되어 있는 모든 경고 사항과 사용 설명서를 자세히 읽고 지켜야 합니다. 경고 사항과 사용 설명서를 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 전동공구를 조립하기 전에 절단기 스탠드를 제대로 세워야 합니다. 절단기 스탠드를 올바르게 세워야 쓰러질 위험이 줄어듭니다.

- 전동공구를 운반 시의 위치로 절단기 스탠드 위에 조립하십시오.

## 톱날 교환하기(그림 k1-k4 참조)

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

- ▶ 톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 톱날에 허용되는 속도가 전동공구의 최고 무부하 속도보다 높은 톱날만 사용해야 합니다.

- ▶ 이 사용 설명서 및 전동공구에 나와있는 특성 자료에 부합하며 EN 847-1 인증 표시가 있는 톱날만 사용하십시오.

- ▶ 본 전동공구는 제조사가 권장하는 톱날 및 작업에 적합한 자재만 사용하십시오. 이를 통해 톱니 끝 부분의 과열 현상 및 작업할 플라스틱 자재가 녹아내리는 현상을 방지할 수 있습니다.

- ▶ 본 전동공구의 제조사가 추천하는 작업 소재에 적당한 톱날만 사용하십시오.

- ▶ 고속강(HSS)으로 된 톱날은 사용하지 마십시오. 이런 톱날은 쉽게 부러질 수 있습니다.

### 톱날 탈착하기

- 손잡이 (19)를 톱날 (27)이 톱 테이블 위로 최대로 나올 때 까지 끝까지 돌리십시오.

- 클램핑 레버 (39)를 풀고, 보호 커버 (6)를 톱날 판 (8)의 홈으로부터 당기십시오.

- 국가별 사양 3 601 M30 5C2의 경우 추가 사항:

누름 버튼 (48)을 함께 눌러 반동 방지 장치 (9)를 톱날 판 (8) 구멍에서 당기십시오.

- 스크류 드라이버를 사용해서 테이블 인서트 (26) 앞쪽을 들어올린 후 끼우는 부위에서 분리하십시오.

- 클램핑 너트 (49)를 링 스파너 (23)를 사용해서 돌리고, 이와 동시에 스팬들 잠금 레버 (50)가 맞물려 잠길 때 까지 당기십시오.

- 스팬들 잠금 레버를 당긴 상태에서 클램핑 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 풀어 줍니다.

고정 플랜지 (51)를 분리하십시오.

- 톱날 (27)을 분리하십시오.

### 톱날 장착하기

필요에 따라, 장착하기 전에 조립하려는 모든 부품을 깨끗이 닦으십시오.

- 툴 스팬들 (52)의 고정 플랜지 (53)에 새 톱날을 끼우십시오.

**注意:** 너무 작은 톱날을 사용하지 마십시오. 톱날과 톱날 판 사이의 반경 방향 틈새는 최대 3 – 8 mm여야 합니다.

**▶ 톱날을 끼울 때 톱니의 절단 방향(톱날에 표시된 화살표 방향)이 톱날 판에 나와 있는 화살표 방향과 일치하도록 유의하십시오!**

- 고정 플랜지 (51) 및 클램핑 너트 (49)를 끼우십시오.

- 클램핑 너트 (49)를 링 스파너 (23)를 사용해서 돌리고, 이와 동시에 스팬들 잠금 레버 (50)가 맞물려 잠길 때 까지 당기십시오.

- 클램핑 너트를 시계 방향으로 조이십시오.

- 테이블 인서트 (26)를 다시 끼우십시오.

- 보호 커버 (6)를 다시 장착하십시오.

- 국가별 사양 3 601 M30 5C2의 경우 추가 사항:

반동 방지 장치 (9)를 다시 장착하십시오.

## 작동

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

### 톱날의 운반 및 작동 치

#### 운반 시 위치

- 톱날 커버 (6)를 제거하려면, 테이블 인서트 (26)를 제거한 후 톱날 판 (8)을 맨 아래쪽에 위치시키십시오. 테이블 인서트 (26)를 다시 끼우십시오.

- 손잡이 (19)를 톱날 (27)의 톱니가 톱 테이블 (7)의 아래쪽에 있을 때 까지 시계 반대 방향으로 돌리십시오.

- 톱 테이블 연장장치 (14)를 안쪽으로 완전히 밀어 넣습니다.

고정 레버 (16)를 아래쪽으로 미십시오. 이를 통해 톱 테이블 연장장치가 고정됩니다.

#### 작업 위치

- 톱날 판 (8)을 톱날 중앙 맨 위쪽으로 가져온 후, 테이블 인서트 (26)를 끼우고 톱날 커버 (6)를 조립하십시오.
- 톱날 (27)의 위쪽 톱니가 작업물의 약 3 – 6 mm 위쪽에 위치할 때까지 손잡이 (19)를 돌리십시오.

#### 수직 및 수평 마이터 각도 설정하기

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 설정해야 합니다.

##### 수직 마이터 각도 설정하기(톱날)(그림 A 참조)

수직 마이터 각도는  $-2^\circ \sim 47^\circ$  범위에서 설정할 수 있습니다.

- 잠금 레버 (17)를 시계 반대 방향으로 푸십시오.
- 지침:** 잠금 레버가 완전히 풀리게 되면 톱날이 중력으로 인해 약  $30^\circ$ 에 해당하는 위치로 기울어집니다.
- 핸드휠 (18)을 각도 표시기 (54)에 원하는 수직 마이터 각도가 보일 때까지 연결부를 따라 당기거나 누르십시오.
- 핸드휠을 이 위치에서 꽉 잡고 잠금 레버 (17)를 다시 조입니다.

**수직 표준 각도인  $0^\circ$ 와  $45^\circ$ 를 신속하고 정확하게 설정하기** 위해 공장에서 설정된 스토퍼((62), (65))가 있습니다.

##### 수평 마이터 각도 설정하기(각도 스토퍼)(그림 B 참조)

수평 마이터 각도는  $60^\circ$  (좌측) ~  $60^\circ$  (우측) 범위에서 설정할 수 있습니다.

- 잠금 손잡이 (56)가 조여져 있으면 이를 푸십시오.
- 각도 표시기 (57)에 원하는 마이터 각도가 보일 때까지 각도 스토퍼를 돌리십시오.
- 잠금 손잡이 (56)를 다시 조이십시오.

#### 톱 테이블 연장하기

길고 무거운 작업물에 작업할 경우, 과적되지 않은 끝부분의 아래쪽을 받쳐 주어야 합니다.

##### 톱 테이블 연장장치(그림 C 참조)

톱 테이블 연장장치 (14)는 톱 테이블 (7)을 최대 625 mm 우측으로 늘려줍니다.

- 톱 테이블 연장장치용 고정 레버 (16)를 완전히 위쪽으로 당기십시오.
- 원하는 길이에 맞춰 톱 테이블 연장장치 (14)를 바깥쪽으로 당기십시오.
- 고정 레버 (16)를 아래쪽으로 미십시오. 이를 통해 톱 테이블 연장장치가 고정됩니다.

#### 평행 조절자 설정하기

평행 조절자 (10)는 톱날의 좌측(흑색 눈금) 또는 우측(은색 눈금)에 위치할 수 있습니다. 확대

경 (28)에 있는 표시는 눈금 (2)에 나와 있는 평행 조절자에서 톱날까지의 설정된 간격을 나타냅니다. 평행 조절자를 톱날의 원하는 측면에 위치시키십시오.

##### 톱 테이블을 분리하지 않은 상태에서

##### 평행 조절자 설정하기

- 평행 조절자 (10)의 고정 레버 (41)를 푸십시오. 확대경 (28)의 표시가 원하는 톱날까지의 간격이 될 때까지 평행 조절자를 밟습니다.
- 톱 테이블을 분리하지 않은 상태에서는 아래쪽 은색 눈금 (2) 표시가 적용됩니다.
- 고정 하려면 고정 레버 (41)를 다시 아래쪽으로 누르십시오.

##### 톱 테이블을 분리하지 않은 상태에서

##### 평행 조절자 설정하기(그림 D 참조)

- 평행 조절자를 톱날의 오른쪽에 두십시오. 확대경 (28)의 표시가 아래쪽 눈금에 26 cm가 보일 때까지 평행 조절자를 밟습니다.
- 고정 하려면 고정 레버 (41)를 다시 아래쪽으로 누르십시오.
- 톱 테이블 연장장치용 고정 레버 (16)를 완전히 위쪽으로 당기십시오.
- 톱 테이블 연장장치 (14)를 바깥쪽으로 당겨 간격 표시기 (58)가 위쪽 눈금에 원하는 톱날과의 간격이 표시되게 하십시오.
- 고정 레버 (16)를 아래쪽으로 미십시오. 이를 통해 톱 테이블 연장장치가 고정됩니다.

#### 보조 평행 조절자 설정하기(그림 E 참조)

폭이 좁은 작업물을 톱으로 절단하고, 수직의 마이터 각도를 통제하려면, 반드시 보조 평행 조절자 (43)를 평행 조절자 (10)에 추가로 장착해야 합니다.

보조 평행 조절자는 필요에 따라 평행 조절자 (10)의 좌측 또는 우측에 조립할 수 있습니다.

절단 작업 시 작업물이 평행 조절자와 톱날 사이에 걸리거나, 올라오는 톱날에 박히거나 퉁길 수 있습니다.

그러므로 가이드 끝이 톱날의 맨 앞쪽 톱니와 톱날 판의 앞 모서리 사이에 정지하도록 보조 평행 조절자를 조절하십시오.

- 이를 위해 고정 세트 (44)의 모든 날개 너트를 풀어 보조 평행 조절자를 밀어 양쪽의 앞쪽 볼트 만 고정 역할을 하도록 하십시오.
- 날개 너트를 다시 조입니다.

#### 톱날 판 조절하기

톱날 판 (8)은 톱날 (27)이 절단 틈에 걸리는 것을 방지해 줍니다. 그렇지 않으면 톱날이 작업물에 박히게 되어 반동이 생길 위험이 있습니다.

그러므로 항상 톱날 판이 제대로 설정되어 있는지 확인해 보십시오:

- 톱날과 톱날 판 사이의 반경 방향 틈새는 최대 3 – 8 mm여야 합니다.
- 톱날 판의 두께는 절단 폭보다 작고 톱날 두께보다 커야 합니다.

- 톱날 판은 항상 톱날과 일직선 상에 있어야 합니다.
- 일반적인 절단 작업 시 톱날 판은 항상 가장 높은 위치에 있어야 합니다.

#### 톱날 판 높이 설정하기(그림 F 참조)

- 홈파기 작업을 하려면 톱날 판의 높이를 조절해야 합니다.
- ▶ **홈을 파거나 촉내기 작업을 하기 위해 전동공구를 사용할 때는 반드시 이에 적합한 해당 보호장치(예: 터널 보호 커버, 스러스트 칼라)를 구비해야 합니다.**
  - 클램핑 레버 (39)를 풀고, 보호 커버 (6)를 톱날 판 (8)의 홈으로부터 당기십시오.
  - 보호 커버가 손상되지 않게 보호하려면, 이를 하우징의 해당 훌더 (34)에 보관하십시오(그림 O1 참조).
  - 국가별 사양 **3 601 M30 5C2**의 경우 추가 사항:  
누름 버튼 (48)을 함께 눌러 반동 방지 장치 (9)를 톱날 판 (8) 구멍에서 당기십시오.
  - 반동 방지 장치가 손상되지 않게 보관하려면, 반동 방지 장치를 하우징의 해당 훌더 (74)에 고정하십시오(그림 O1 참조).
  - 손잡이 (19)를 톱날 (27)이 텁 테이블 위로 최대로 나올 때까지 시계 방향으로 끝까지 돌리십시오.
  - 클램핑 레버 (35)를 푸십시오.

또는

- 국가별 사양 **3 601 M30 5C2**: 육각 구멍 볼트 (36)를 육각키 (22)를 이용하여 푸십시오.
- 톱날 판을 핀 (37)으로부터 당기고(클램핑 레버 (35)를 약간 바깥쪽으로 당김), 톱날 판 (8)을 끝까지 아래쪽으로 미십시오.
  - 양쪽의 핀 (37)이 톱날 판의 아래쪽 구멍에 맞물리게 한 후, 클램핑 레버 (35)를 다시 조이십시오.

#### 기계 시동

- ▶ 전원 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

#### 전원 켜기(그림 G1 참조)

- 안전캡 (20)을 위쪽으로 젖히십시오.
- 작동시키려면 ON 버튼 (59)을 누르십시오.
- 안전캡 (20)을 다시 아래쪽으로 내리십시오.

#### 전원 끄기(그림 G2 참조)

- 안전 플랩 (20)을 누르십시오.

#### 정전

전원 스위치는 정전 후(작동 중에 전원 플러그를 뺀 경우 등)에 전동공구의 재시동을 방지하는 소위 제로 전압 스위치입니다.

이후에 다시 전동공구를 작동시키려면, 녹색 ON 버튼 (59)을 다시 눌러야 합니다.

## 사용 방법

### 절단기에 관한 일반 사항

- ▶ 모든 절단작업 시 우선 톱날이 절대로 멈출 나사나 기타 기기의 부위에 접하지 않도록 해야 합니다.
- ▶ 훌을 파거나 촉내기를 하기 위해 전동공구를 사용할 때는 반드시 이에 적합한 해당 보호장치(예: 터널 보호 커버, 스러스트 칼라)를 구비해야 합니다.
- ▶ (톱 작업이 완료된 작업물에서) 슬롯 작업용으로 본 전동공구를 사용하지 마십시오.

톱날에 충격을 주거나 힘을 가하지 마십시오. 측면에서 톱날에 압력을 가하지 마십시오.

작업물이 걸리는 것을 방지하려면 쇄기가 톱날과 일직선으로 있어야 합니다.

비틀어진 작업물에 작업하지 마십시오. 작업물은 평행 조절자에 대기 위해 모서리가 항상 직선이어야 합니다.

푸시 스틱을 항상 전동공구에 보관하십시오.

### 작업자의 위치(그림 H 참조)

- ▶ 톱날 바로 뒤에 서지 마십시오. 항상 톱날 펜스와 같은 선상에 있어야 합니다. 킥백 현상이 발생할 경우 톱날의 바로 앞이나 톱날과 같은 선상에 있는 사람에게 가공물이 매우 빠르게 날아갈 수 있습니다.
  - 손, 손가락, 팔을 회전하는 톱날 가까이에 두지 마십시오.
- 이때 다음의 사항을 준수하십시오:
- 작업물을 두 손으로 안전하게 잡고 텁 테이블 위로 꽂 누르십시오.
  - 폭이 좁은 작업물 및 수직 마이터 각도를 텁 작업하려면, 항상 함께 배송된 푸시 스틱 (24) 및 보조 평행 조절자 (43)를 사용하십시오.

### 최대 작업물 치수

수직 마이터 각도	작업물 최대 높이 [mm]
0°	79
45°	56

## 톱 작업

### 직선형 절단 작업

- 평행 조절자 (10)를 원하는 절단 폭으로 설정하십시오.
- 작업물을 텁 테이블 위의 보호 커버 (6) 앞에 놓으십시오.
- 톱날 (27)의 위쪽 톱니가 작업물 표면 위로 약 3 – 6 mm 정도 나오게 될 때까지 손잡이 (19)로 톱날을 올리고 내리십시오.
- 전동공구의 스위치를 켜십시오.
- 일정한 속도로 작업물을 절단작업을 하십시오. 압력을 너무 세게 가하면, 톱날 끝이 과열되어 작업물이 손상될 수 있습니다.
- 전동공구의 스위치를 끄고 나서 톱날이 완전히 정지할 때 까지 기다립니다.

### 수직 마이터 각도로 절단하기

- 톱날에서 원하는 수직 마이터 각도를 설정하십시오.
- 톱날이 좌측으로 기울어진 경우 평행 조절자 (10)는 톱날의 우측에 있어야 합니다.
- (참조) “직선형 절단 작업”, 페이지 58)의 작업 절차를 준수하십시오.

### 수평 마이터 각도로 절단하기(그림 I 참조)

- 각도 스토퍼 (3)에서 원하는 수평 마이터 각도를 설정하십시오.
- 작업물을 프로파일 레일 (29)에 올려 놓으십시오.
- 프로파일이 절단선에 위치해서는 안 됩니다. 이러한 경우 널드 너트 (60)를 풀고, 프로파일 레일의 위치를 옮기십시오.
- 톱날 (27)의 위쪽 톱니가 작업물 표면 위로 약 3 – 6 mm 정도 나오게 될 때까지 손잡이 (19)로 톱날을 올리고 내리십시오.
- 전동공구의 스위치를 켜십시오.
- 한 손으로 작업물을 프로파일 레일 (29)을 향해 누르면서 다른 한 손으로는 잠금 손잡이 (56)에서 각도 스토퍼를 가이드 홈 (5) 앞쪽으로 천천히 미십시오.
- 전동공구의 스위치를 끄고 나서 톱날이 완전히 정지할 때까지 기다립니다.

### 기본 세팅 확인 및 조절하기

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 설정해야 합니다.  
이 경우 경험이 있어야 하고 해당하는 특수공구가 필요합니다.

보쉬 지정 서비스 센터에서 작업을 올바르고 신속하게 처리합니다.

#### 수직 표준 마이터 각도 0°/45° 스토퍼 설정하기

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 톱날에서 수직 마이터 각도를 0°로 설정하십시오.
- 보호 커버 (6)를 제거하십시오.

#### 확인하기(그림 J1 참조)

- 각도 게이지를 90°에 맞추고, 톱 테이블 (7) 위에 놓습니다.

각도 게이지의 암이 전체 길이에 걸쳐 톱날 (27)과 정확히 맞아야 합니다.

#### 설정하기(그림 J2 참조)

- 나사 (61)를 푸십시오. 나사를 풀면 0° 스토퍼 (62)를 움직일 수 있습니다.
- 잠금 레버 (17)를 푸십시오.
- 각도 게이지의 레그가 톱날과 완전히 일직선이 될 때까지 핸드휠 (18)을 0° 스토퍼 쪽으로 밀니다.
- 핸드휠을 이 위치에서 꽉 잡고 잠금 레버 (17)를 다시 조입니다.
- 나사 (61)를 다시 조입니다.

조정 후 각도 표시기 (54)가 눈금 (55)의 0° 표시와 일치하지 않을 경우, 일반 십자 스크류 드라이버를 이용하여 볼트 (63)를 풀고 각도 표시기를 0° 표시에 맞춰 정렬하십시오.

수직 마이터 각도 45°의 경우에도 위에서 설명한 작업 단계를 반복하십시오(나사 (64) 풀기; 45° 스토퍼 (65) 밀기). 이때 각도 표시기 (54)를 다시 조정해서는 안 됩니다.

### 각도 스토퍼의 가이드 홈과 톱날 간의 평행성(그림 K 참조)

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 보호 커버 (6)를 제거하십시오.

#### 확인하기

- 테이블 인서트 위 뒷쪽에서 보이게 연필로 첫 번째 좌측 톱니를 표시하십시오.
- 각도 게이지를 90°에 맞추고, 가이드 홈 (5)의 모서리에 놓습니다.
- 각도 게이지의 레그가 표시된 톱니에 닿을 때까지 밀고 톱날과 가이드 홈 사이의 간격을 확인하십시오.
- 표시된 톱니가 테이블 인서트 위의 전면에 올 때까지 톱날을 돌리십시오.
- 각도 게이지를 가이드 홈을 따라 표시된 톱니까지 밀어 줍니다.
- 다시 톱날과 가이드 홈 사이의 간격을 측정하십시오.

양쪽에서 측정한 간격이 동일해야 합니다.

#### 설정하기

- 톱 테이블 아래 전면에 있는 육각 구멍 볼트 (66) 및 톱 테이블 아래 후면에 있는 육각 구멍 볼트 (67)를 함께 공급되는 육각키 (22)로 풀어줍니다.
- 톱날이 가이드 홈 (5)과 평행이 될 때까지 조심스럽게 톱날을 움직이십시오.
- 모든 볼트 (66) 및 (67)를 다시 꽉 조입니다.

### 톱 테이블 간격 표시기 설정하기(그림 L 참조)

- 평행 조절자 류 톱날의 오른쪽에 두십시오. 확대경 (28)의 표시가 아래쪽 눈금에 26 cm가 보일 때까지 평행 조절자를 밀니다. 고정 하려면 고정 레버 (41)를 다시 아래쪽으로 누르십시오.
- 고정 레버 (16)를 맨위쪽으로 당기고, 톱 테이블 연장장치 (14)를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오.

#### 확인하기

간격 표시기 (58)의 위쪽 눈금 (2)은 아래쪽 눈금 (2)에 있는 확대경 (28)의 표시와 동일해야 합니다.

#### 설정하기

- 톱 테이블 연장장치 (14)를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오.
- 십자형 스크류 드라이버로 나사 (68)를 풀고 간격 표시기 (58)를 위쪽 눈금 (2)의 26 cm 표시를 따라 맞추십시오.

### 평행 조절자의 평행도 설정하기(그림 M 참조)

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 보호 커버 (6)를 제거하십시오.
- 평행 조절자의 고정 레버 (41)를 풀고, 평행 조절자가 텁날과 접촉되는 위치로 옮기십시오.

#### 확인하기

평행 조절자 (10)는 반드시 전체 길이에 걸쳐 텁날과 접촉되어야 합니다.

#### 설정하기

- 육각 구멍 볼트 (69)를 동봉된 육각키 (22)를 이용하여 푸십시오.
- 평행 조절자가 전체 길이에 걸쳐 텁날과 접촉될 때까지 평행 조절자 (10)를 조심스럽게 움직이십시오.
- 이 위치에서 평행 조절자를 그대로 멈춘 후, 고정 레버 (41)를 다시 아래쪽으로 누르십시오.
- 육각 구멍 볼트 (69)를 다시 단단히 조이십시오.

### 평행 조절자의 고정력 조절하기

평행 조절자 (10)를 자주 사용하면 고정력이 줄어들 수 있습니다.

- 평행 조절자가 다시 텁테이블 상에서 단단히 고정될 수 있을 때까지 조정 나사 (25)를 계속 조이십시오.

### 평행 조절자의 확대경 설정하기(그림 M 참조)

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 보호 커버 (6)를 제거하십시오.
- 평행 조절자 (10)가 텁날에 닿을 때까지 오른쪽에서부터 평행 조절자를 미십시오.

#### 확인하기

확대경 (28)의 표시는 눈금 (2)의 0-mm 표시와 일직선 상에 있어야 합니다.

#### 설정하기

- 십자형 스크류 드라이버로 나사 (70)를 풀고 표시를 0-mm 표시를 따라 맞추십시오.

### 테이블 인서트 레벨 설정하기(그림 N 참조)

#### 확인하기

테이블 인서트 (26)의 앞면은 가장자리가 일치되게 하거나 텁테이블 약간 아래쪽에 위치해야 하며, 뒷면은 가장자리가 일치되게 하거나 텁테이블 약간 위쪽에 위치해야 합니다.

#### 설정하기

- 테이블 인서트 (26)를 제거하십시오.
- 육각키 (22) 이용해서 네 개의 조정 나사 (71)가 올바른 레벨에 올 수 있게 설정하십시오.

### 보관 및 운반

#### 기기 부품 보관하기(그림 O1-O5 참조)

전동공구 자체에 안전하게 특정한 부품을 고정하여 보관할 수 있습니다.

- 보조 평행 조절자 (43)를 평행 조절자 (10)에서 푸십시오.
- 느슨한 상태의 모든 기기 부품을 하우징의 해당 보관함에 끼우십시오(다음 표 참조).

그림	기기 부품	보관 부위
O1	보호 커버 (6)	홀더 (34)의 흠에 넣고, 클램핑 레버 (39)를 사용해서 조이십시오
O1	반동 방지 장치 (9) (국가별 사양) 3 601 M30 5C2	누름 버튼 (48)을 함께 누른 후 홀더 (74)의 구멍에 끼워지게 하십시오
O2	"보조 평행 조절자" 고정 세트 (44)	홀더 (72)에 고정시키십시오
O2	공구 연동 어댑터 (33)	고정 클립 (73)에 끼우십시오
O3	링 스파너 (23)	공구함에 있는 고정 너트 (75)를 이용해 고정시키십시오
O3	푸시 스틱 (24)	고정 너트 (75)를 통해 건 후 밀어서 고정시키십시오
O4	평행 조절자 (10)	돌려서 아래서부터 가이드 레일에 걸고 고정 레버 (41)로 고정시키십시오
O5	육각키 (22) 육각키 (21)	홀더 (76)에 끼우십시오
O5	각도 스토퍼 (3)	고정 클립 (77)에 끼우십시오
O5	보조 평행 조절자 (43)	고정 클립 (31)에 끼우십시오(짧은 쪽이 위쪽을 향하고, 긴 쪽이 뒤쪽을 향하게)

#### 전동공구 운반하기

전동공구를 운반하기 전에 다음의 조치를 취해야 합니다:

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다.
- 전동공구에 고정되어 있지 않은 모든 액세서리 부품을 제거하십시오.  
사용하지 않는 텁날들은 운반할 때 가능하면 케이스에 넣어 잡아 두십시오.
- 텁테이블 연장장치 (14)를 완전히 안쪽으로 밀어넣고, 고정 레버 (16)를 아래로 밀어 고정하십시오.
- 전원 케이블을 케이블 홀더 (30)에 감으십시오.
- 공구를 들거나 옮길 때는 운반용 손잡이 (13)를 사용하십시오.
- ▶ 전동공구를 운반할 때는 운반용 장치만 사용해야 하며, 어떠한 경우에도 보호 장치를 사용하지 마십시오.

## 보수 정비 및 서비스

### 보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동 공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.
- 연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 **Bosch** 또는 **Bosch** 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

### 세탁

매번 작업을 마치고 나서 분진과 텁밥을 압력 공기로 불어 내거나 브러시를 사용하여 제거하십시오.

### 전동공구의 윤활

#### 윤활제:



모터 오일 SAE 10/SAE 20

- 필요에 따라 전동공구의 다음 부위에 오일을 바르십시오(그림 P 참조).

보쉬 공인 서비스 센터에서 작업을 올바르고 신속하게 처리합니다.

- ▶ 윤활제 및 세척제는 환경 친화적인 방법으로 폐기하십시오. 해당 법 규정에 유의하십시오.

### 소음 감소 조치

제조사의 조치:

- 소프트 스타트 기능
- 소음 감소용으로 특수 개발된 텁날과 함께 공급 작업자의 조치:
- 안정된 작업면에 진동이 적게 조립
- 소음 감소 기능이 있는 텁날 사용
- 텁날과 전동공구의 정기적인 소재

### 액세서리

제품 번호	
먼지 백	2 610 015 511
공구 연동 어댑터	2 610 015 509
Y-어댑터 TSVH 3	2 610 015 513
각도 스토퍼	2 610 015 507
푸시 스틱	2 610 015 022
절단기 스텠드 GTA 600	0 601 B22 001
<b>목재, 판 소재 및 패널용 텁날</b>	
텅날 254 x 25.4 mm, 40개 톰니	2 608 640 901
텅날 254 x 25.4 mm, 60개 톰니	2 608 640 902

### AS 센터 및 사용 문의

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 대체 부품에 관한 문의 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아 볼 수 있습니다 - [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서리에 관한 질문에 기꺼이 답변 드릴 것입니다.

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

### 콜센터

080-955-0909

다른 AS 센터 주소는 아래 사이트에서 확인할 수 있습니다:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### 처리

기기와 액세서리 및 포장 등은 환경 친화적인 방법으로 재생할 수 있도록 분류하십시오.



전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

## ไทย

### คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

#### คำเตือนเพื่อความปลอดภัยท้าไปส่าหรับเครื่องมือไฟฟ้า

**▲ คำเตือน** อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูล จำเพาะทั้งหมดที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือไดรับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

#### ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและเมื่อส่องสว่างดี สถานที่ที่มีเดิมหรือกรุงรังนำมาน้ำซึ่งอุบัติเหตุ

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพบารมายากาศที่ฉุดติดไฟได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลวไหลไฟ ก๊าซ หรือฝุ่น เมื่อใช้เครื่อง

มือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดฝุ่นหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้

- ▶ ข้อแนะนำเครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็คและผู้ใช้ต้องให้ออกห้าง การหันความสนใจอาจทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

#### ความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมพอดีกับเด้าเสียง อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กพ่วงหัวไฟ ถ้าเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดินปลั๊กที่ไม่ตัดแปลงและเด้าเสียงที่ขาดกันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
  - ▶ หลักเลี้ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นที่ต่อสายดินหรือลงกราดไฟ เช่น หอ เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาก ขั้นหากกระระยะไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของหันลงดิน
  - ▶ อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรืออุ่นในสภาพเปียกชื้น หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
  - ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ติด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อ กดดึง หรืออุดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
  - ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมหัวรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
  - ▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวีท์ด้วยจาระที่สามารถรับแรงกระแทกได้ หัวของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ความปลอดภัยของบุคคล**
- ▶ หันต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่หันกำลังห่ออยู่ และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่หันกำลังเหื่อย หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในชั่วโมงที่หันขาดความอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
  - ▶ ใช้อุปกรณ์ปกนอย่างร ragazzi สวยงาม เว้นแต่ด้านหน้ากันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแก๊บ หรือร่างเก็บทุกนิดเล็กน้อยดังที่เข้าตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย
  - ▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่ในเพ็ค ยกหรือถือเครื่องมือการถือเครื่องโดยใช้นิ้วที่ลิฟท์ หรือเลี่ยบพลังไฟฟ้าขณะลิฟท์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
  - ▶ นำเครื่องมือรับแต่งหรือประแจปากตายออกก่อนปิดสวิตซ์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
  - ▶ อย่าเอื้อมใกล้กันไป ตั้งห้ามที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้หันสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
  - ▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวมเครื่องประดับ เอามและเสื้อตัวอ่อนห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ และผม ยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
  - ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีช่องเชื่อมต่อ กันเด้าเสียงคุ้มกันหรือ เครื่องกันชน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้
  - ▶ เมื่อใช้งานเครื่องบดห้องครัวจะเกิดความคุ้นเคย อย่าให้ความคุ้นเคยทำให้หันเกิดความชล่าใจและละเลยกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การทำงานอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงภายในอี้วินาที
- การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า**
- ▶ อย่างสิ่งกำลังเลี้ยงเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงานของหัน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะหันได้ดี กว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
  - ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตซ์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตซ์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลังช้อมแซม
  - ▶ ก่อนรับแต่งเครื่อง เมื่อยืนอุปกรณ์ประจำ หรือเก็บเครื่องเข้าห้อง ต้องกดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรืออุดแบตเตอรี่เพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้าหากถอดออกได้ มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
  - ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหันไม่ถึง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ดูแลหัน เครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกก่ออยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน

- ▶ บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำบ้าน ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ไว้วางไม่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจสอบการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นๆ ให้อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดด้องสังเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากภัยแล้วรักษาเครื่องไม่ดีพอก
  - ▶ รักษาเครื่องมือด้วยความระมัดระวัง หากบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีข้อบดดัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลึกในติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
  - ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประจำบ้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามค่าแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัสดุประดิษฐ์ ใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
  - ▶ ดูแลด้านจับและพื้นผิวจับให้แห้ง สะอาด และปราศจากคราบน้ำมันและสารอีก ด้านจับและพื้นผิวจับที่ลื่นทำให้หิบยังไงได้ไม่ปลอดภัย และไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- การรักษา**
- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ามารับบริการจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ใช้อุปกรณ์ที่เหลือเชื่อ กันท่านนั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
- คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเลือydังต่อไปนี้**
- คำเตือนเกี่ยวกับการป้องกัน**
- ▶ ระวังน้ำปองกันดองล็อกเช่าที่ ระวังน้ำปองกันดองอยู่ในสภาพใช้งานได้และติดตั้งอย่างถูกต้อง ดองช่องแม่นยำ หรือเปลี่ยนกระบังป้องกันที่หลุดหลวม ชำรุด หรือทำงานไม่ถูกต้อง
  - ▶ ใช้กระบังป้องกันในเลื่อย ลิ้มแยก และอุปกรณ์ป้องกัน การติกลับทุกรั้งที่ทำการตัดผ่านชิ้นงานทั้งชิ้นที่ไม่เลี่ยดตัดผ่านความหนาของชิ้นงานทั้งหมด กระบังป้องกันและอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
  - ▶ ติดตั้งระบบการป้องกันกลับเข้าหากันที่หลังเลร์จลินการทำงาน (เช่น การบาน การตัดร่อง ( dado) หรือการผ่าในชิ้นงานแบบบางๆ) ชิ้นงานมีนต้องทดสอบกระบังป้องกัน ลิ้มแยก และ/หรืออุปกรณ์ป้องกันการติกลับออก กระบังป้องกัน ลิ้มแยก และอุปกรณ์ป้องกันการติกลับช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
  - ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในเลื่อยจะไม่สัมผัสระบบป้องกัน ลิ้มแยก หรือชิ้นงานก่อนปิดสวิทช์ หากไม่เลี่ยดล้มลัง เหล่านี้โดยไม่ตั้งใจ อาจทำให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายได้
  - ▶ ปรับตั้งลิ้มแยกตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ การเว้นระยะห่าง ตัวแทนง และการวางแผนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ลิ้มแยกไม่สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการติกลับ
  - ▶ เพื่อให้ลิ้มแยกและอุปกรณ์ป้องกันการติกลับทำงาน ลิ้มแยกและอุปกรณ์ป้องกันการติกลับจะทำงานไม่ได้ผล เมื่อตัดชิ้นงานที่มีขนาดลักษณะกว้างที่จะชนเข้ากับลิ้มแยก และอุปกรณ์ป้องกันการติกลับ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ลิ้มแยกและอุปกรณ์ป้องกันการติกลับจะไม่สามารถป้องกันการเกิดการติกลับ
  - ▶ ใช้ใบเลื่อยที่เหมาะสมสำหรับลิ้มแยก เพื่อให้ลิ้มแยกทำงานได้อย่างถูกต้อง เสนอคุณยักษากองของใบเลื่อยต้องเข้ากันกับลิ้มแยกที่เหมาะสม และตัวใบเลื่อยต้องบางกว่าความหนาของลิ้มแยก และความกว้างการตัดของใบเลื่อยต้องมากกว่าความหนาของลิ้มแยก
- คำเตือนเกี่ยวกับขั้นตอนการตัด**
- ▶ **!**อันตราย:** อย่าให้เข้าหรือมือของท่านเข้าใกล้หรืออยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยอย่างเด็ดขาด ในช่วงที่ท่านทำการตัด ใบเลื่อยจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหลัง หรือการลื่นไถลอาจจุดมือของท่านเข้าหากันในเลื่อย และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้**
  - ▶ **!**ป้องกันงานเข้าหากันในเลื่อย**** ดังนี้ การป้อนชิ้นงานใบไปในทิศทางเดียวกันที่ใบเลื่อยหมุน เหนือนั้น การป้อนชิ้นงานใบไปในทิศทางเดียวกันที่ใบเลื่อยหมุนเหนือตัวหุดความยาวเมื่อตัดขวางเส้น (cross cutting) ด้วยกรจัลบุนในแนวราบ การใช้ร้าชอยและเกรวจัลบุนในแนวราบในเวลาเดียวกันเพื่อเคลื่อนนำชิ้นงานจะเพิ่มโอกาสให้ใบเลื่อยติดขัดและเกิดการติกลับ
  - ▶ **!**เมื่อตัดช่อง**** ให้ใช้แรงป้อนชิ้นงานระหว่างร้ากันในเลื่อยเสมอ ใช้ใบตันเพื่อระยะห่างระหว่างร้าและใบเลื่อยน้อยกว่า 150 มม. และใช้ล็อกตันเพื่อระยะห่างน้อยกว่า 50 มม. อุปกรณ์ “ช่วยทำงาน” จะทำให้มือของท่านอยู่ห่างจากใบเลื่อยในระยะปลอดภัย
  - ▶ **!**ใช้เฉพาะไม้ดันจากบริษัทผู้ผลิตหรือที่สร้างขึ้นตามค่าแนะนำเท่านั้น**** ในดันนี้ช่วยให้มืออยู่ห่างจากใบเลื่อยอย่างเพียงพอ
  - ▶ **!**อย่าใช้ไม้ดันที่ชำรุดหรือถูกตัดอย่างเด็ดขาด**** ในดันที่ชำรุดอาจแตกหักและทำให้มือของท่านลื่นไถลเข้าใบในเลื่อยได้

- ▶ อย่าใช้ “มือเปล่า” ทำงานใดๆ ให้ใช้ร้าขอหรือเจวัต มนุในแนวราบเพื่อจัดตำแหน่งและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน เสมอ “มือเปล่า” หมายถึงการใช้มือของท่านเพื่อทบทวนหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงานแทนวัสดุหรือเจวัตมุนในแนวราบ การเลือยด้วยมือเปล่าจะทำให้ไม่ตรงแนว ติดขัด และเกิดการตีกลับ
  - ▶ อย่าเอื้อมมือไปรอบๆ หรือเห็นอิมเลือยที่กำลังทบทวน อย่างเด็ดขาด การเข้าถึงชิ้นงานอาจทำให้สัมผัสไปเลือย ที่กำลังเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ
  - ▶ สาร์วัชชิ้นงานที่ยวาก ให้ทบทวนเสริมชิ้นงานตรงด้านหลังและ/หรือด้านข้างของได้เลือยเพื่อให้ชิ้นงานได้ระดับ ชิ้นงานที่ยวากและ/หรือกว้างมากจะหมุนบนขอบได้ ทำให้สูญเสียการควบคุม ในเลือยติดขัด และเกิดการตีกลับ
  - ▶ ป้องชิ้นงานด้วยความเร้าส์ม่าส์เมโน อย่าโคงงหหรือบิดชิ้นงาน หากเกิดการติดขัด ให้ปิดสวิทช์เครื่องหันที่กอดคลักไฟฟ้า จากนั้นจึงแก้ไขปัญหาการติดขัด หากชิ้นงานทำให้ไปเลือยติดขัด อาจเกิดการตีกลับหรือมองเดอร์หยุดกลางคัน
  - ▶ อย่ายกขัยชิ้นวัสดุที่ตัดออกในขณะที่เครื่องเลือยกำลังทำงาน วัสดุอาจติดอยู่ระหว่างร้าขอภายในกรอบบังป้องกันไม่เลือย และไม่เลือยอาจฉุดนิ้วของท่านเข้าใน เลือย ปิดสวิทช์เครื่องเลือยและรอให้ไปเลือยหยุดนิ้งก่อนนำวัสดุออกมานา
  - ▶ ใช้ร้าขอร่วมชิดด้านบนโดยเมื่อตัดซอยชิ้นงานที่มีความหนาอย่างกว่า 2 มม. ชิ้นงานบางๆ อาจแทรกติดอยู่ใต้ร้าขอและทำให้เกิดการตีกลับ
  - การตีลับและดำเนินเรียบร้อย**

การตีลับคือแรงสะท้อนจากหันหักของชิ้นงานเนื่องจากในเลือยถูกบีบอัด ติดขัด หรือเส้นตัดในชิ้นงานไม่ตรงแนว เดียวหันกันในเลือย หรือเมื่อตัวน้ำหนึ่งของชิ้นงานติดแน่นอยู่ระหว่างในเลือยและร้าวตัดซอย หรือวัดถูกที่อื่นๆ บอยที่สุดในระหว่างการตีลับคือชิ้นงานจะถูกกัดขึ้นจากได้โดยลับท้ายของในเลือย และถูกตันในยังผู้ใช้เครื่อง การตีลับเป็นผลจากการใช้เครื่องเลือยติดกับปะล์และ/หรือมีลักษณะรือขันดอนการท่ากงานที่ไม่ถูกต้อง และสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนอย่างถูกต้องดังต่อไปนี้

▶ อย่าขึ้นในแนวเดียวหันกันในเลือยโดยตรงอย่างเด็ดขาด ให้ทางเด่นของลำตัวของท่านไว้ด้านเดียวกัน กันในเลือยและร้าวเสมอ การตีลับอาจดันชิ้นงานอย่างรวดเร็วในยังทุกๆ คนที่ยืนอยู่ต่อหน้าและอยู่ในแนวเดียวหันกันในเลือย
  - ▶ อย่าเอื้อมมือไปรอบๆ หรือเข้าด้านหลังของในเลือยเพื่อตึงหรือทบทวนชิ้นงานอย่างเด็ดขาด การลับผัสด้วยเลือยโดยไม่ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้ หรือการตีกลับอาจฉุดนิ้วของท่านเข้าในในเลือย
  - ▶ อย่าจับและกดชิ้นงานที่ถูกตัดออกเข้าหากันในเลือยที่กำลังทบทวนอย่างเด็ดขาด การกดชิ้นงานที่ถูกตัดออกเข้าหากันในเลือยจะทำให้เกิดการติดขัดและการตีกลับ
  - ▶ จัดแนวร้าให้ชิ้นงานกันในเลือย ร้าวที่ไม่ตรงแนวจะบีบอัดชิ้นงานเข้ากันไปเลือยและทำให้เกิดการตีกลับ
  - ▶ ใช้ฟาร์ดันชิ้นงาน (featherboard) เพื่อ阻止ชิ้นงานเข้าหากันได้และร้ามีอัตตัดผ่านชิ้นงานพังชัน เช่น การตัดบาก การตัดคร่อง (dado) หรือการห่าไม้ช้ำบีบแนบ บาง หรือชิ้นงานช่วยความคุมชิ้นส่วนในการณ์ที่เกิดการตีกลับ
  - ▶ หมุนแผ่นกระดาษที่มีขณาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงที่ในเลือยจะถูกบีบอัดและตีกลับ แผ่นชิ้นงานที่มีขณาดใหญ่มักจะหอยหอนตามความต่างน้ำหนักของตัวแผ่นเอง ดังนั้นด้วยนุ่นไนได้ทุกส่วนของแผ่นกระดาษที่ยื่นออกมายากด้านบนโดย
  - ▶ ใช้ความรับมัตรร้างเป็นพิเศษเมื่อตัดชิ้นงานที่บิดงเป็นตะปุ่มตะป่า ไปก็ติดรูป หรือในเมื่อของตรงที่จะนำชิ้นงานไปตามเจ้าดามุนในแนวราบหรือตามแนวร้าได้ชิ้นส่วนที่มีรูป เป็นตะปุ่มตะป่า หรือบิดงจะคลอนแคลนและทำให้หอยตัดไม่ตรงแนวกันไปเลือย ติดขัด และเกิดการตีกลับ
  - ▶ อย่าตัดชิ้นงานมากกว่าหนึ่งชิ้นโดยเรียงชิ้นกันในแนวเดียวหรือแนวอนอย่างเด็ดขาด ในเลือยอาจยกชิ้นงานหนึ่งชิ้นหือมากกว่าชิ้น และทำให้เกิดการตีกลับ
  - ▶ เมื่อสต๊าร์ฟเครื่องเลือยอิกคั้ง ໂຄມเป็นเลือยอยู่ในชิ้นงาน ให้ไว้ในเลือยไว้ตรงกลางในร่องตัดในลักษณะที่ฟันเลือยในแนวเข้าในวัสดุ หากไม่เลือยติดขัด ในเลือยอาจยกชิ้นงานชิ้น และทำให้เกิดการตีกลับเมื่อเครื่องเลือยสต๊าร์ฟอีกครั้ง
  - ▶ รักษาใบเลือยให้สะอาด คม และมีการปรับตั้งอย่างเพียงพอ อย่าใช้ใบเลือยที่เก็บมีครุ หรือใบเลือยที่ฟันแตกหักอย่างเด็ดขาด ในเลือยที่คมและได้รับการปรับตั้งอย่างถูกต้องช่วยลดการติดขัด การลับดุดัน และการตีกลับ
- คำเตือนที่ใช้กับชิ้นตอนการทำงานของเลือยดังต่อไปนี้**
- ▶ ปิดสวิทช์เลือยดังตัวและกอดสายไฟฟ้าออกเมื่อนำหัน ปิดช่องใบเลือยออก เมื่อใบเลือย หรือทำการปรับเปลี่ยน แยก อุปกรณ์บังกันการตีกลับ หรือกระบวนการบังกันในเลือย และเมื่อปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่คุ้มและ มาตราการป้องกันล่างหน้าจะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

- ▶ อย่าปล่อยเลือดตัง lorsque ทำงานโดยไม่ดูแลอย่างเด็ดขาด ให้ปัดสวิทช์เครื่อง และอย่าเดินออกจากเครื่องจนกว่า เครื่องจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ เครื่องจะเลือยที่ทำงานโดยไม่ดูแล คืออันตรายที่ไม่สามารถความคุมได้
- ▶ วางแผนเด็ดตั้ง lorsque ในบริเวณที่มีแสงไฟส่องสว่างและพื้นที่ร่วม เรียนที่ท่านสามารถขึ้นย่างมั่นคงและสมดุล ควรติดตั้ง เครื่องในพื้นที่ที่มีช่องว่างเพียงพอที่จะจัดการกับขนาด ของชิ้นงานของท่านได้อย่างง่ายดาย บริเวณที่บันแคน และมีด และพื้นที่ลีนแลนและชุรุขาระบบสำหรับน้ำม้าชี้อุบติดเหตุ
- ▶ ทำความสะอาดและเอาเขี้ยวออกจากได้ lorsque เลือย และ/หรืออุปกรณ์เก็บผุ่มบอยช์ ขี้เลือยที่สะสมสามารถ ติดไฟได้และอาจลูกไหมองลงได้
- ▶ ต้องขัดเลือดตั้ง lorsque ไว้อาย่างแน่นหนา เลือดตั้ง lorsque ที่ไม่ได้ ดีไซน์ไว้อาย่างถูกต้องอาจเสื่อมหรือผลิตคร่าว
- ▶ เอาเครื่องมือ เส้นไม้ ฯลฯ ออกจากได้ ก่อนปิดสวิทช์ เลือดตั้ง lorsque ลิงที่ทำให้เลี่ยวน้ำซึ่หรือการติดขัดที่อาจเกิด ขึ้นอาจเป็นอันตราย
- ▶ ใช้ใบเลือยที่มีขนาดและรูปทรงรูปใดที่ถูกต้องเสมอ (สีเหลืองบนมีปีกปุ่นหรือกลม) ใบเลือยที่ไม่เข้าชุดกับ อุปกรณ์เด็ดตั้งของเครื่องเลือยจะร่วงในอุญห์กงลากและ ทำให้สูญเสียการควบคุม
- ▶ อย่าใช้อุปกรณ์เด็ดตั้งในเลือยที่ชารุดหรือไม่ถูกต้อง เช่น หน้าแปลน ใบเลือย หวานรอง ใบลท. หรือนอตออย่าง เด็ดขาด อยุปกรณ์เด็ดตั้งเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเชม สำหรับเครื่องเลือยของท่าน เพื่อทำงานให้ได้ประลักษณ์ภาพ สูงสุดและเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- ▶ อย่าขืนบันเลือดตั้ง lorsque อาย่างเด็ดขาด อย่าใช้เลือดตั้ง ให้เป็นแก้วอีบันใน หากเครื่องล้มคว้าหรือหากล้มผัส เครื่องมือตัดโดยไม่ตั้งใจ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งใบเลือยโดยให้หมุนใบใน ทิศทางที่ถูกต้อง อย่าใช้ล็อกเฉรษฐใน แปร่งลด หรืออ ขัมณเลือดตั้ง lorsque การติดตั้งใบเลือยอย่างไม่ถูกต้องหรือ การใช้อุปกรณ์ประกอบที่ไม่ได้แนะนำ อาจทำให้ได้รับบาด เจ็บสาหัสได้

### คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

- ▶ สวมถุงมือป้องกันอันตรายเมื่อติดตั้งใบเลือย อันตราย จากการบาดเจ็บ
- ▶ อย่าใช้ใบเลือยที่มาจากเหล็กกล้ารอบสูง (High Speed Steel, HSS) ในเลือยนี้มีคุณภาพ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ได้แผ่นแทรก lorsque เปเลี่ยน แผ่นแทรก lorsque ที่ชารุด หากไม่ใช้แผ่นแทรก lorsque ที่มีลักษณะ สมบูรณ์แบบ ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากใบเลือย

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาด การผสมผสานของวัสดุ เป็นอันตรายอย่างยิ่งยังผุ่มลະองโภจะอาจเพาใหม่หรือ ระเบิดได้
- ▶ เลือกใบเลือยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ท่านต้องการตัด
- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือ การใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และได้ผ่านการ ทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และท่าเครื่องหมาย ไว้ท่านนั้น
- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่มีรีเซ็ทพูลิตเครื่องมือแนะนำให้ใช้ และต้องเป็นใบ เลือยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ต้องการตัด
- ▶ นำชิ้นงานเข้าหาใบเลือยที่กำลังวิ่งอยู่ท่านนั้น มิ ฉะนั้นจะเกิดอันตรายจากการตีกลับเมื่อใบ เลือยเกิดติดตัวอยู่ในชิ้นงาน

### สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือไฟฟ้าของ ท่าน กรุณาดูจำสัญลักษณ์และความหมาย การ แบลลความสัญลักษณ์ได้ถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้เครื่อง มือไฟฟ้าได้ดีและปลอดภัยกว่า

#### สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์



เอามือออกห่างจากบริเวณตัด  
ขณะเครื่องกำลังวิ่ง  
อันตรายจากการบาด  
เจ็บเมื่อไปล้มผู้กับใบเลือย




สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น



สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง การรับฟัง  
เสียงดังอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน




สวมแว่นตาป้องกันอันตราย



ลังเกตขนาดของใบเลือย เล้นผ่าศูนย์กลางรูดตั้งเข้ากับแกน เครื่องมือโดยไม่มีช่องหลวม หากจำเป็นต้องใช้ตัวลดขนาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของตัวลดนั้นตรงกับความหนา

### สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

ใบ และเส้นผ่าศูนย์กลางรูของใบเลื่อย รวมทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเครื่องมือ หากเป็นไปได้ให้ใช้ตัวอักษรตัวเดียวกันที่จัดตั้งมาพร้อมกับใบเลื่อย เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยต้องสอดคล้องกับข้อมูลบนสัญลักษณ์




ก ใบเลื่อยจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 254 มม.

ข ความหนาของลิ้มแยกคือ 2.3 มม.


ค ทิศทางการตัดของพื้น (ทิศทางของลูกศรบนใบเลื่อย)  
ต้องตรงกับทิศทางของลูกศรบนลิ้มแยก

ง เมื่อยื่นใบเลื่อย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างการตัดไม่น้อยกว่า 2.4 และความหนาของใบเลื่อยไม่เกิน 2.2 มม. มีฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่ลิ้มแยกจะติดข้อด้วยในชั้นงาน



ความหนาของลิ้มแยกคือ 2.3 มม.

ความสูงชั้นงานที่เป็นไปได้สูงสุดคือ 79 มม.



#### ด้านซ้าย:

แสดงทิศทางการหมุนของข้อหัวร่องเพื่อล็อกใบเลื่อย  
(ตัวแทนงัชชัย) และยกใบเลื่อย (ตัวแทนท่างงาน)

#### ด้านขวา:

แสดงตำแหน่งของคันล็อกเพื่อล็อกใบเลื่อยและเมื่อบรรบมุม  
เอียงในแนวตั้ง (ใบเลื่อยเอียงได้)

### สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

หล่อลิ่นเครื่องมือไฟฟ้าตามความจำเป็น ตรงตำแหน่งที่ระบุ

เครื่องมือไฟฟ้าที่มีระดับความปลดดัก 2 || มีจำนวนลงชั้นหรือจำนวนเสริม

โดยฉลาก CE ผู้ผลิตยืนยันว่าเครื่องมือไฟฟ้าสอดคล้องกับกฎระเบียบ EU ที่บังคับใช้

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูล จำเพาะ

ผู้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยและค่า  
แนะนำหั้งหนด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและ  
คำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้  
และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาดูภาพประกอบในล่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

### ประโยชน์ของการใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้เป็นเครื่องประจาร์ ไฟล้าหัวตัดบีบแนวนอน ตั้งตามยาวและตามขวาในไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง รวมทั้งพาร์ติเคลลอร์ดและไบเบอร์ด สามารถตัดด้วยเสียงในแนวนอนจาก -60° ถึง +60° และมุมเอียงในแนวตั้งจาก -2° ถึง 47°

เมื่อใช้ใบเลื่อยที่เหมาะสมยังสามารถเลื่อยไม้ไฟฟ้าอะลูมิเนียม และวัสดุสังเคราะห์ได้ดีกว่า

### ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วน  
ประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) ร่องนำล้ำหัวตัดบีบแนวนอน
- (2) มาตราส่วนล้ำหัวตัวหัวห่วงใบเลื่อยไปยังแผง  
กำหนดแนวข้าง
- (3) ฉากหยุดมุม
- (4) ด้ามจับเวลา
- (5) ร่องนำล้ำหัวตัดบีบแนวนอน
- (6) กระบังป้องกัน
- (7) โต๊ะเลื่อย
- (8) ลิ้มแยก
- (9) ตัวล็อกการติกกลับ<sup>A)</sup>
- (10) แผงกำหนดแนวข้าง

- |  |   |
|--|---|
| (11) ตัวนำรูปด้าว V บนโต๊ะเลื่อยสำหรับแทงก์กำหนดแนว<br>ขานาน | (48) บ่อมกดสำหรับตึงกลับหมุดนำของตัวล็อกการตี<br>กลับ <sup>A)</sup>           |
| (12) รูสำหรับติดตั้ง   | (49) น็อตยึด  |
| (13) ตัวมีด  | (50) คันล็อกแกน   |
| (14) ส่วนขยายโต๊ะเลื่อย                                      | (51) หน้าแปลนยึด  |
| (15) คลิปยึดสำหรับโต๊ะเลื่อย GTA 600                         | (52) แกนเครื่องมือ  |
| (16) ตัวมหนีบสำหรับส่วนขยายโต๊ะเลื่อย                        | (53) หน้าแปลนติดตั้ง  |
| (17) คันล็อกสำหรับปรับมุมเอียงในแนวตั้ง                      | (54) เข็มซื้มนุ (แนวตั้ง)   |
| (18) ล้อหมุนมือ  | (55) มาตราส่วนสำหรับมุมเอียง (แนวตั้ง)  |
| (19) ข้อเที่ยงเพื่อล็อกหัวอยกใบเลื่อย                        | (56) ลูกบิดล็อกสำหรับมุมเอียงทั้งหมด (แนวอน)                                  |
| (20) นาวนพัมเพื่อความปลอดภัยสำหรับสวิตช์เปิด-ปิด             | (57) เข็มซื้มนุบนจากหดมุม   |
| (21) ประแจขันหกเหลี่ยม (2 มม.)                               | (58) เข็มชี้รั้งห่างโต๊ะเลื่อย  |
| (22) ประแจขันหกเหลี่ยม (5 มม.)                               | (59) บ่มเปิด  |
| (23) ประแจแหวน (23 มม.)                                      | (60) น็อตหัวเป็นสันสำหรับรางโปรดิฟล์  |
| (24) ไม้ตัน  | (61) ลกรูหัวร่องกาบมาทสำหรับปรับตัวหยุด 0°                                    |
| (25) ลกรูปรับสำหรับปรับแรงหนีบของแทงก์กำหนดแนว<br>ขานาน      | (62) ตัวหยุดสำหรับมุมเอียง 0° (แนวตั้ง)                                       |
| (26) แผ่นแทรกโต๊ะ  | (63) ลกรูสำหรับเข็มซื้มนุ (แนวตั้ง)   |
| (27) ในเลื่อย  | (64) ลกรูหัวร่องกาบมาทสำหรับปรับตัวหยุด 45°                                   |
| (28) แวนขยาย   | (65) ตัวหยุดสำหรับมุมเอียง 45° (แนวตั้ง)                                      |
| (29) รางโปรดิฟล์   | (66) ลกรูหัวจมหกเหลี่ยม (5 มม.) ด้านหน้าสำหรับการ<br>ปรับความชันของใบเลื่อย   |
| (30) ที่ม้วนเก็บสายไฟฟ้า                                     | (67) ลกรูหัวจมหกเหลี่ยม (5 มม.) ด้านท้ายสำหรับการ<br>ปรับความชันของใบเลื่อย   |
| (31) คลิปยึดสำหรับจัดเก็บแทงก์กำหนดแนวขานานเพิ่ม             | (68) ลกรูสำหรับเข็มชี้รั้งห่างโต๊ะเลื่อย                                      |
| (32) ช่องพ่นน้ำกบออก   | (69) ลกรูหัวจมหกเหลี่ยม (5 มม.) สำหรับการปรับ<br>ความชันของแทงก์กำหนดแนวขานาน |
| (33) ข้อต่อท่อคุตดออก  | (70) ลกรูสำหรับเข็มชี้รั้งห่างโต๊ะเลื่อย                                      |
| (34) ที่ยึดสำหรับจัดเก็บกระบอกป้องกัน                        | (71) ลกรูปรับสำหรับแผ่นแทรกโต๊ะ   |
| (35) คันหนีบสำหรับลิ่มแยก                                    | (72) ที่ยึดสำหรับจัดเก็บชุดยึด "แทงก์กำหนดแนวขานาน<br>เพิ่ม"                  |
| (36) ลกรูหัวจมหกเหลี่ยมสำหรับลิ่มแยก <sup>A)</sup>           | (73) คลิปยึดสำหรับจัดเก็บข้อต่อท่อคุตดออก                                     |
| (37) หมุดตัวแทนสำหรับลิ่มแยก                                 | (74) ที่ยึดสำหรับจัดเก็บวัลล็อกการตีกลับ <sup>A)</sup>                        |
| (38) ช่องสำหรับแผ่นแทรกโต๊ะ                                  | (75) น็อตยึดสำหรับปรับแหวนและสำหรับแขวนไม้ตัน                                 |
| (39) คันหนีบสำหรับกระบังป้องกัน                              | (76) ที่ยึดสำหรับจัดเก็บประแจขันหกเหลี่ยม                                     |
| (40) หมุดนำสำหรับกระบังป้องกัน                               | (77) คลิปยึดสำหรับจัดเก็บจากหดมุม   |
| (41) ตัวมหนีบของแทงก์กำหนดแนวขานาน                           | A) รุ่นประเทศ 3 601 M30 5C2   |
| (42) ตัวนำรูปด้าว V ของแทงก์กำหนดแนวขานาน                    | <b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>  |
| (43) แทงก์กำหนดแนวขานานเพิ่ม                                 | <b>เลื่อยตั้งโต๊ะ</b>   |
| (44) ชุดยึด "แทงก์กำหนดแนวขานานเพิ่ม"                        | <b>GTS 10 J</b>   |
| (45) รางนำของจากหดมุม  | <b>หมายเลขอินค้า</b>  |
| (46) ชุดยึด "รางโปรดิฟล์"                                    | <b>3 601 M30 5..</b>  |
| (47) ลกรูยึดสำหรับช่องพ่นน้ำกบออก                            |   |

เลือยตั้งໄຕ-	GTS 10 J	
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านขวา	วัตต์	1800
แรงดันไฟฟ้าพิกัด	โวลท์	220-240
ความถี่	เฮิรตซ์	50/60
ความเร็วรอบเดินด้วยเปล่า	นาที <sup>1</sup>	3650
การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อ สถานท์เครื่อง		●
น้ำหนักตามระเบียบการ- EPTA-Procedure 01:2014	กก.	26.2
ระดับความปลดล็อก	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
ขนาด (รวมชิ้นส่วนของเครื่องที่ประกอบกันได้)		
กว้าง x สูง x สูง	มม. 640 x 706 x 330	
ขนาดของใบเลือยที่เหมาะสม		
เล็บค่าศูนย์กลางใบเลือย	มม.	254
ความหนาใบ	มม.	< 2.2
ความหนาฟันเลือย/ตรงที่แต่ง	มม.	> 2.4
ฟันเลือย ตัวสุด		
เล็บค่าศูนย์กลางรูปประกอบ	มม.	25.4

ขนาดชิ้นงานสูงสุด: (ดู "ขนาดชิ้นงานสูงสุด", หน้า 73)

ค่าที่ให้ไว้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าลมมอล [U] 230 โวลท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และไม่เกิดที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ

## การติดตั้ง

- หักเลือยอย่างที่เครื่องติดขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้ ขณะติดตั้งและเมื่อทำการรับรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

### รายการสิ่งของที่จัดส่ง

ก้อนไข้เครื่องทำงานเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้ได้จัดลังมาด้วยหรือไม่:

- เลือยตั้งโดยพร้อมใบเลือย (27) และลิมเมตก (8) ติดตั้งมาแล้ว
- จากหยุดมุม (3)
- ร่างโปรไฟล์ (29)
- ชุดยืด "ราบโปรไฟล์" (46) (เพลตนานา น็อตหัวเป็นลัน สรุป ประทึกวงแหวน)
- แทงกำหนดแนวขนานา (10)
- แทงกำหนดแนวขนานาเพิ่ม (43)

- ชุดยืด "แทงกำหนดแนวขนานาเพิ่ม" (44) (สรุปชุด 3 ตัว ประทึกวงแหวน 3 ชิ้น น็อตปีก 3 ตัว)

- กระบังว่องกัน (6)

- ตัวล็อกการตีกลับ (9) (รุ่นประทึก 3 601 M30 5C2 )

- ประแจขันหกเหลี่ยม (22)

- ประแจขันหกเหลี่ยม (21)

- ประแจแหวน (23)

- ไม้ตัน (24)

- แผ่นแทรกโด๊ะ (26)

- ข้อต่อหอดูดออก (33)

หมายเหตุ: ตรวจสอบเครื่องเมื่อไฟฟ้าเพื่อหาจุดชำรุดที่อาจมีก้อนไข้เครื่องเมื่อไฟฟ้าต้องไม่ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของกันอันตรายที่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ส่วนซารุดเล็กน้อยได้ฯ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดที่ก้อนเพื่อจะได้มั่นใจว่า เครื่องจะทำงานได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เกลี่ยนให้หายทำงานอย่างถูกต้องและติดตั้งหรือไม่ หรือมีชิ้นส่วนเสียหายหรือไม่ ชิ้นส่วนทั้งหมดต้องติดตั้งอย่างถูกต้องและตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงานได้อย่างไม่ผิดพลาด ท่านต้องลงเครื่องไปยังโรงช่อมที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อกันอันตรายและชิ้นส่วนที่เสียหายอย่างถูกต้อง

## การติดตั้งส่วนประกอบแต่ละชิ้น

- นำชิ้นส่วนทั้งหมดที่จัดส่งมาออก จากพื้นที่อย่างระมัดระวัง

- นำล้อที่หุ้มทั้งหมดออกจากเครื่องเมื่อไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่จัดส่งมา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อาวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้บล็อก มอเตอร์วอกรอกไม้ล้วง

ชิ้นส่วนของเครื่องต้องใบไข้กู้ยึดกับตัวเรือนโดยตรง: ไม้ตัน (24) ประแจแหวน (23) ประแจขันหกเหลี่ยม (22) และ (21) แทงกำหนดแนวขนานา (10) จากหยุดมุม (3) ข้อต่อหอดูดออก (33) แทงกำหนดแนวขนานาเพิ่ม (43) พร้อมชุดยืด (44) กระบังว่องกัน (6)

- หากท่านต้องใช้ชิ้นส่วนของเครื่องขึ้นให้ขึ้นหนึ่ง ให้อาภัยจากตัวแทนที่จัดเก็บอย่างระมัดระวัง

## การจัดตำแหน่งลิมเมตก

หมายเหตุ: หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะติดตั้งก่อนจัดวางตามคำแนะนำ

- หมุนข้อเที่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลือย (27) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดหนึ่งหรือโดยเส้นที่ต้องการ

- คลายคันหมี๊บ (35) ออก

หรือ

- รุ่นประเทศค 3 601 M30 5C2 : คลายสกรูหัวจมหก เหลี่ยม (36) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (22)
- เลื่อนลิมเมแยก (8) ไปในทิศทางคันหนีบ (35) จนสามารถ ตึงขึ้นด้านบน
- ดึงลิมเมแยกทั้งหมดขึ้นด้านบนจนอยู่ในตำแหน่งเห็นอ กี๊กกลางไปเลือยพอติด
- ให้หมุดทั้งสอง (37) เข้าหากันในรูด้านล่างของลิมเมแยก และ ดึงกันหนีบ (35) หรือ ขันสกรูหัวจมหกเหลี่ยม (36) กลับ ให้แน่นอีกครั้ง

#### การติดตั้งแผ่นแทรกໂຕ (ดูภาพประกอบ b)

- เกี่ยวแผ่นแทรกໂຕ (26) เข้าในช่องด้านท้าย (38) ของ ช่องเครื่อง
- จับแผ่นแทรกໂຕะลง
- กดคนแผ่นแทรกໂຕจะจับแนบท้ายด้านหน้าในช่อง เครื่องมือ

ด้านหน้าของแผ่นแทรกໂຕ (26) จะต้องราบเป็นระดับ เดียวกันหรืออยู่ต่ำกว่า โต๊ะเลื่อยเล็กน้อย ด้านท้ายจะต้องราบ เป็นระดับเดียวกันหรืออยู่เหนือ โต๊ะเลื่อยเล็กน้อย

#### การติดตั้งกระบังป้องกัน (ดูภาพประกอบ c1-c2)

**หมายเหตุ:** ติดตั้งกระบังป้องกันเฉพาะเมื่อลิมเมแยกอยู่ใน ตำแหน่งด้านบนสุดหนีบหัวก้านเจ็กลากไปเลือยพอติด (ดูภาพ ประกอบ a2) อย่าติดตั้งกระบังป้องกันเมื่อลิมเมแยกอยู่ใน ตำแหน่งต่ำสุด (สภาพจัดลงจากโรงงานหรือตำแหน่งเลื่อย ร่อง) (ดูภาพประกอบ a1)

- คลายคันหนีบ (39) ออกและถอดกระบังป้องกัน (6) ออก จากที่ยืด (34)
- จับการ์ดในเลื่อย (รางโลหะด้านบน) ของกระบังป้องกัน (6) ให้แน่ด้วยมือข้างหนึ่ง และเลื่อนคันหนีบ (39) รีบัน ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- ดันหมุดนำ (40) ไปด้านหลังลงในร่องบนลิมเมแยก (8)
- เลื่อนกระบังป้องกัน (6) ลงจนการ์ดในเลื่อย (รางโลหะ ด้านบน) ขนาดกับพื้นผิวโต๊ะเลื่อย (7)
- ดันคันหนีบ (39) ลง คันหนีบต้องขับเข้าอย่างรุสกิได้และ ได้ยินเสียง กระบังป้องกัน (6) ต้องถูกติดตั้งอย่างแน่น หนาและปลดออกด้วย
- ▶ ก่อนใช้งานแต่ละครั้งให้ตรวจสอบว่ากระบังป้องกัน เคลื่อนไห้ได้อย่างถูกต้อง อาย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าหาก กระบังป้องกันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและ ไม่เปิดทันที

#### การติดตั้งแผ่นทำหนดแนวขนาน (ดูภาพประกอบ d)

ท่านสามารถวางแผนทำหนดแนวขนาน (10) ได้ทั้งทางซ้าย หรือทางขวาของใบเลื่อย

- คลายด้ามหนีบ (41) ของแผ่นทำหนดแนวขนาน (10) ออก ในลักษณะนี้ตัวนำรูปตัว V (42) จะถูกปลด
- ในขั้นแรกให้สอดแผ่นทำหนดแนวขนานโดยให้ตัวนำรูปตัว V อยู่ในร่องตัวนำ (11) ของโต๊ะเลื่อย จากนั้นจึงจับแผง ทำหนดแนวขนานให้เข้าในร่องนำด้านหน้า (1) ของโต๊ะ เลื่อย ตอนนี้ท่านสามารถเลื่อนแผ่นทำหนดแนวขนานได้ อย่างอิสระ
- เมื่อต้องการล็อกแผ่นทำหนดแนวขนานให้กดด้ามหนีบ (41) ลง

#### การติดตั้งแผ่นทำหนดแนวขนานเพิ่ม (ดูภาพประกอบ e)

สำหรับการเลือยชิ้นงานคอมและการเลื่อยมุมอียงในแนว ตั้ง ท่านต้องติดตั้งแผ่นทำหนดแนวขนานเพิ่ม (43) เข้ากับ แผงทำหนดแนวขนาน (10) แผงทำหนดแนวขนานเพิ่ม สามารถติดตั้งทางซ้ายหรือทางขวาเข้ากับแผ่นทำหนดแนว ขนาน (10) ได้ตามด้องการ

สำหรับการติดตั้งให้ใช้ชุดยืด "แผงทำหนดแนวขนาน เพิ่ม" (44) (สกรูยืด 2 ตัว ประเก็บวงแหวน 2 ชิ้น น็อตบีก 2 ตัว)

- ใส่สกรูยืดผ่านรูด้านข้างในแผงทำหนดแนวขนาน (10)
- หัวของสกรูหัวหน้าที่เป็นตัวนำสำหรับแผงทำหนดแนว ขนานเพิ่ม
- เลื่อนแผงทำหนดแนวขนานเพิ่ม (43) ไปเหนือหัวของสกรู ยืด
- ประกอบประเก็บวงแหวนเข้ากับสกรูยืดและยืดให้แน่นด้วย น็อตบีก

#### การติดตั้งจากหยุดมุม (ดูภาพประกอบ f1-f2)

- 松掉螺母 (45) ของจากหยุดมุม (3) เข้าในร่องนำ (5) ร่องโครงงหงษ์ของโต๊ะเลื่อยที่ทำไว้สำหรับจุดประสูตรนี้ เพื่อให้จัดวางชิ้นงานขนาดยาวได้ง่ายขึ้น ท่านสามารถขยาย จากหยุดมุมด้วยรางโปรไฟล์ (29)
- หากต้องการ ให้ติดตั้งรางโปรไฟล์เข้ากับจากหยุดมุมด้วย ชุดยืด (46)

#### การดูดฝุ่น/ชี้เลื่อย

ผู้ที่ได้จากการดูด เช่น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ไม้บางประเภท แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ สัมผัสหรือการหายใจอาจอ่อนแรงไปจากท่าให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ ฝุ่น และ/หรือนำมาซึ่งโรคติดเชื้อระบบทาบีจีแก่คุณ ใช้เครื่องห ragazziที่ยืนอยู่ใกล้เคียง

ผู้บางประเภท เช่น ผุนไม้อิโค หรือไม้บีช นับ เป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผสม กับสารเคมีและเพื่อบำบัดไม้ (ครามเมต ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้) สำหรับวัสดุที่มีแสงสะทอส่องให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานเท่านั้น

- ใช้รับบดผู้อออกที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุ มากเท่าที่จะทำได้
- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้ล้วนหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-ไล่กรอง P2

ปฏิบัติตามกฎหมายบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงานที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

อุปกรณ์ดูดฝุ่น/ชี้เลือกอาจอุดตันด้วยฝุ่น ชี้เลือกหรือสะเก็ตชิ้นงาน

- ปิดสวิทช์เครื่อง แลดดึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเด้าเลี้ยบ
- รอนไปเลือกหยุดสิบ
- ท้าเหตุของกรุดตันและทำการแก้ไข

▶ **ป้องกันการสะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน**  
ผู้สามารถลอกใหม่อย่างง่ายดาย

▶ เพื่อยกเว้นการเกิดไฟไหม้เมื่อเสียบปลั๊กไฟฟ้าจากเด้าเลี้ยบ  
ผู้ในช่องพนักบุญ กะและอ่อนไว้การดูดฝุ่น/ชี้เลือย

การเหทิงคุ่นในช่องพนักบุญ (ดูภาพประกอบ g)

ท่านสามารถเหทิงลงเก็บชิ้นงานและเศษเศษด้วยหูอุกจากช่องพนักบุญ (32) ได้

- ปิดสวิทช์เครื่องและดึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเด้าเลี้ยบ
- รอนไปเลือกหยุดสิบ
- คลายสกรูยึด (47) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (22)
- ดึงช่องพนักบุญ (32) ออกมาและเหทิงลงเก็บชิ้นงานและเศษเศษด้วยหูอุก
- ติดตั้งช่องพนักบุญกลับเข้าที่บันเครื่องมือไฟฟ้า

การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายในออก (ดูภาพประกอบ h)

ใช้หัวต่อท่อดูดออก (33) ที่ดัดส่วนมาเพื่อเรื่มต่อเครื่องดูดฝุ่น เย้ากับช่องพนักบุญ (32)

- เสียบหัวต่อท่อดูดออก (33) และท่อดูดฝุ่นเข้าให้แน่น เครื่องดูดฝุ่นต้องมีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุชิ้นงาน

ในการถอดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งหรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นผู้โดยสาร

**การติดตั้งแบบประจำที่หรือแบบคล้องตัว**

- ▶ เพื่อความคุ้มเครื่องให้ได้อย่างปลอดภัย ก่อนใช้งานต้องติดตั้งเครื่องบนพื้นที่มีมั่นคงและรวมเสมอ กัน (ต. ย. เช่น ใต้ทำงานของช่าง)

**การติดตั้งบนพื้นที่ทำงาน (ดูภาพประกอบ i)**

- ยืดเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับพื้นผิวทำงานด้วยสกรูยึดที่เหมาะสม สำหรับการยืดให้ใช้รู (12)

**การติดตั้งบนໂโรคห่างบอช (ดูภาพประกอบ j)**

โดยทำงานของ Bosch (ต. ย. เช่น GTA 600) มีขาปรับระดับความสูงได้ทำให้สามารถค้ำหุนเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงบนทุกพื้นผิว

- ▶ อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งห้ามที่แนบมา กับได้เลือก การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

- ▶ ต้องได้ทำงานอย่างถูกต้องก่อนติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้า จำเป็นต้องต่อไฟรีบวัสดุถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการล้มคว่ำ

- ▶ ติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้าในตำแหน่งชนทับบนได้ทำงาน

**การเปลี่ยนใบเลือย (ดูภาพประกอบ k1-k4)**

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเลี้ยบก่อนปรับแต่งเครื่อง

- ▶ ถอนถุงมือป้องกันอันตรายเมื่อติดตั้งใบเลือย อันตรายจากการบาดเจ็บ

- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่มีความร่วนสูงสุดที่อนุญาตสูง กว่าความเราร้อนด้านปลายของเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือ การใช้งานนี้และนวนแคริ่งมือไฟฟ้า และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น

- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่มีริชทัฟฟุลิตเครื่องมือแนะนำให้ใช้ และต้องเป็นใบ

เลือยที่เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการตัด

- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่มีริชทัฟฟุลิตเครื่องมือแนะนำให้ใช้ และต้องเป็นใบ

เลือยที่เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการตัด

- ▶ อย่าใช้ใบเลือยที่ทำจากเหล็กกล้าร้อนสูง (High Speed Steel, HSS) ในลักษณะนี้แตกง่าย

**การถอนใบเลือย**

- หมุนหัวเที่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลือย (27) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดหนีดึงออก

- เปิดคันหนีบ (39) และดึงกระบังบ้องกัน (6) ออกจากกรง บนริมแยก (8)

- เพิ่มเติมสำหรับรุ่นประเทศ 3 601 M30 5C2 : กดปุ่มกด (48) เข้าหากันและดึงหัวล็อกการตีกลับ (9) ออกจากรูในลิมแยก (8)

- ใช้ไขควงยกแผ่นแทรกโดย (26) ตรงด้านหน้าเขี้ยวและคลอดออกจากช่องเครื่องมือ

- หมุนหัวด้วย (49) ด้วยประแจแหวน (23) และในขณะเดียวกันให้ดึงคันล็อกแกน (50) จนขอบเข้าล็อก

- ตีบัดนล็อกแกนไวน์และขันน็อตบีดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

- ถอดหน้าแปลนยึด (51) ออก
- ถอดใบเลื่อย (27) ออก

#### การติดตั้งใบเลื่อย

ก่อนการประกอบให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะติดตั้งทั้งหมด หากจำเป็น

- สวมใบเลื่อยใหม่เข้าบนหน้าแปลนติดตั้ง (53) ของแกนเครื่องเมือง (52)

หมายเหตุ: อย่าใช้มีดเลื่อยที่มีขนาดเล็กกินไป ระหว่างห่างในแนวตั้งระหว่างใบเลื่อยและลิ้นแยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.

- ▶ **เพื่อติดตั้งใบเลื่อยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางตัดของฟัน (พิเศษทางลูกศรบนใบเลื่อย) ตรงกับทิศทางลูกศรบนลิ้นแยก!**

- ประกอบหน้าแปลนยึด (51) และน็อตยึด (49) เข้า
- หมุนน็อตยึด (49) ด้วยประแจเหวน (23) และในขณะเดียวกันให้ตีบัดนล็อกแกน (50) จนเข้าหากล็อก
- ขันน็อตยึดตามเข็มนาฬิกาเข้าไห้นั่น
- ใส่แผ่นแทรกโถะ (26) เข้าอีกครั้ง
- ติดตั้งกระบังป้องกัน (6) อีกครั้ง
- เพิ่มเติมสำหรับรุ่นประเทศ 3 601 M30 5C2 :  
ติดตั้งตัวล็อกการตีกลับ (9) อีกครั้ง

## การปฏิบัติงาน

- ▶ **ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียก่อนปรับแต่งเครื่อง**

### ตัวแทนงชั้นขยายและตัวแทนงทำงานของใบเลื่อย

#### ตัวแทนงขยาย

- ถอดกระบังป้องกัน (6) ออก ถอดแผ่นแทรกโถะ (26) ออก และจัดวางลิ้มแยก (8) ในตำแหน่งต่ำสุด ใส่แผ่นแทรกโถะ (26) เข้าอีกครั้ง
- หมุนข้อเที่ยง (19) ทวนเข็มนาฬิกาจนพ้นของใบเลื่อย (27) อยู่ใต้ใบเลื่อย (7)
- เลื่อนส่วนขยายโถะเลื่อย (14) เข้าด้านในทั้งหมด กดด้ามหนีบ (16) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายโถะเลื่อยจะถูกล็อก

#### ตัวแทนงทำงาน

- จัดวางลิ้มแยก (8) ในตำแหน่งบนสุดหนีบกึ่งกลางใบเลื่อยพอดี ใส่แผ่นแทรกโถะ (26) เข้า และติดตั้งกระบังป้องกัน (6)

- หมุนข้อเที่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนพ้นของใบเลื่อย (27) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.

#### การปรับมุมเอียงในแนวตั้งและแนวนอน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งาน หมักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องเมื่อไฟฟ้าและบริรบดัง หากจำเป็น

- ▶ **การปรับมุมเอียงในแนวตั้ง (ใบเลื่อย) (คุณภาพประกอบ A)**  
มุมเอียงในแนวตั้งสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง  $-2^\circ$  ถึง  $47^\circ$

- คลายคันล็อก (17) ออกในทิศทางเข็มนาฬิกา
- หมายเหตุ: หากคลายคันล็อกออกจนหมด แรงโน้มถ่วงจะทำให้ใบเลื่อยเอียงไปในตำแหน่งที่เท่ากับประมาณ  $30^\circ$
- ดึงหรือตัดล้อหมุนเมือง (18) ไปตาม slotted link จนเข้มชี้มุม (54) และมุมเอียงในแนวตั้งที่ต้องการ
- จับล้อหมุนเมืองไว้ในตำแหน่งนี้และยึดคันล็อก (17) กลับให้แน่ใจครั้ง

สำหรับการปรับมุมมาตรฐานในแนวตั้ง  $0^\circ$  และ  $45^\circ$  อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีตัวหยุด ((62), (65)) ที่ตั้งมาจากโรงงาน

- ▶ **การปรับมุมเอียงในแนวนอน (จากหยุดหมุน) (คุณภาพประกอบ B)**

มุมเอียงในแนวนอนสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง  $60^\circ$  (ด้านซ้าย) ถึง  $60^\circ$  (ด้านขวา)

- คลายลูกบิดล็อก (56) ออกหากลูกขันแน่น
- หมุนจากหยุดหมุนเข็มชี้มุม (57) และมุมเอียงที่ต้องการ
- ขันลูกบิดล็อก (56) เข้าอีกครั้ง

#### การเพิ่มขนาดของโถะเลื่อย

ต้องหมุนล่วงปลายของชิ้นงานที่หมักและมีขนาดยาวที่ล่ออยู่ ส่วนขยายโถะเลื่อย (14) เพิ่มความกว้างของโถะเลื่อย (7) ทางด้านขวาได้สูงสุด **625** มม.

- ตีด้ามหนีบ (16) ของล่วงขยายโถะเลื่อยขึ้นด้านบนทั้งหมด
- ตีดันล่วงขยายโถะเลื่อย (14) ออกตามความยาวที่ต้องการ
- กดด้ามหนีบ (16) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายโถะเลื่อยจะถูกล็อก

#### การปรับແພງກໍາທັນແນວຂານານ

ແພງກໍາທັນແນວຂານານ (10) สามารถจัดวางได้ทั้งทางซ้าย (มาตรฐานลีฟต์) หรือทางขวา (มาตรฐานสีเงิน) ของใบ

เลือย เครื่องหมายในแนวน้ำข่าย (28) และระห่ำห่างที่ตั้งไว้ระหว่างแผงกำแพงและแนวบนและใบเลือยขนาดมาตรฐาน (2) จัดวางแผงกำแพงและแนวบนด้านที่ต้องการของใบเลือย

#### การปรับแต่งกำแพงแนวบนเมื่อไม่ต้องใช้อุปกรณ์

- คลายด้ามหนีบ (41) ของแผงกำแพงแนวบน (10) ออก เลื่อนแผงกำแพงแนวบนจนเครื่องหมายในแนวน้ำข่าย (28) และระห่ำห่างจากใบเลือยที่ต้องการ เมื่อไม่ต้องใช้อุปกรณ์ให้ใช้เครื่องหมายตามลงของมาตรฐานสีเงิน (2)
- เมื่อต้องการล็อกให้กดด้ามหนีบ (41) ลงอีกครั้ง

#### การปรับแต่งกำแพงแนวบนเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ (ดูภาพประกอบ D)

- จัดวางแผงกำแพงแนวบนด้านขวาของใบเลือย เลื่อนแผงกำแพงแนวบนจนเครื่องหมายในแนวน้ำข่าย (28) และบนมาตรฐานล่างตัวเลข 26 ซม. เมื่อต้องการล็อกให้กดด้ามหนีบ (41) ลงอีกครั้ง
- ตึงด้ามหนีบ (16) ของส่วนขยายโดยเลื่อยขึ้นด้านบน ทั้งหมด
- ตึงล่วนขยายโดยเลื่อย (14) ออกมาด้านนอกจนเข้าช่องระห่ำห่าง (58) และระห่ำห่างจากใบเลือยที่ต้องการบนมาตรฐานด้านบน
- กดด้ามหนีบ (16) ลง ในลักษณะนี้ล่วนขยายโดยเลื่อยจะถูกล็อก

#### การปรับแต่งกำแพงแนวบนเพิ่ม (ดูภาพประกอบ E)

สำหรับการเลือยขึ้นงานแคมและการเลือยมุมอียงในแนวด้านต้องติดตั้งแผงกำแพงแนวบนเพิ่ม (43) เข้ากับแผงกำแพงแนวบน (10)

แผงกำแพงแนวบนเพิ่มสามารถติดตั้งทางซ้ายหรือทางขวา เข้ากับแผงกำแพงแนวบน (10) ได้ตามต้องการ ขณะเลือย ขึ้นงานอาจเกิดข้อด้อยรูระห่ำห่างแผงกำแพงแนวบนและใบเลือย ถูกใบเลือยขึ้นที่เกี่ยวจับและเหวี่ยงออกไป ดังนั้นจึงควรปรับตั้งแผงกำแพงแนวบนเพิ่มในลักษณะที่ตอบทายของแผงอุ่นระหว่างพื้นหน้าของใบเลือยและขอบด้านหน้าของล้มแยก

- สำหรับการปรับตั้ง ให้คลายน็อตปีกทั้งหมดของชุดยึด (44) ออก และเลื่อนแผงกำแพงแนวบนเพิ่มจนไว้เพียงสกรูด้านหน้าสองตัวเท่านั้นลำหรือรีบ
- ยืดน็อตปีกกลับให้แน่นอีกครั้ง

#### การปรับลิ่มแยก

ลิ่มแยก (8) ข่วยป้องกันใบเลือย (27) ไม่ให้ติดขัดในร่องดัด มีฉนัชจะเกิดความเสียหายจากการตีกลับหากใบเลือยถูกบีบอัดอยู่ในขั้นตอน

ดูแลให้ลิ่มแยกได้รับการปรับอย่างถูกต้องเสมอ:

- ระยะห่างในแนววัสดุระหว่างใบเลือยและลิ่มแยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.
- ความหนาของลิ่มแยกต้องน้อยกว่าความกว้างการตัดและมากกว่าความหนาของใบเลือย
- ลิ่มแยกต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลือยเสมอ
- สำหรับการตัดปกติ ลิ่มแยกต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้เสมอ

#### การปรับความสูงของลิ่มแยก (ดูภาพประกอบ F)

สำหรับการเลือยร่อง ต้องปรับความสูงของลิ่มแยก

▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับเช่าร่องหรือหารอยหากต้อง กันอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น (ต. ย. เช่น กระบังป้องกันแรงอุ่นคงค์ หรือด้านใน)

- เปิดด้ามหนีบ (39) และตึงกระบังป้องกัน (6) ออกจากร่องบนลิ่มแยก (8) สำหรับการป้องกันไม่ให้กระบังป้องกันเสียหาย ให้จัดเก็บไว้ในที่ดี (34) ที่ไม่บานดัวเรือน (ดูภาพประกอบ O1 ด้วย)
- เพิ่มเติมสำหรับรุ่นประทetc 3 601 M30 5C2 : กดบุ่มกด (48) เข้าหากันและดึงดัวล็อกการตีกลับ ให้ยืดໄว้ในที่ดี (74) ที่ไม่บานดัวเรือน (ดูภาพประกอบ O1 ด้วย)
- หมุนหัวเทวีรี (19) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลือย (27) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือโดยเลือย
- คลายคันหนีบ (35) ออก หรือ รุ่นประทetc 3 601 M30 5C2 : คลายสกรูหัววงมาก เหลี่ยม (36) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (22)
- ตึงลิ่มแยกออกจากหมุด (37) (ตึงคันหนีบ (35) ออกด้านนอกเล็กน้อย) และดันลิ่มแยก (8) ลงจนสุด
- ปล่อยให้หมุดทั้งสอง (37) ขมเข้าในรูด้านบนที่ลิ่มแยก และขันคันหนีบ (35) กลับให้แน่นอีกครั้ง

#### การรื้มน็อตปีกยึดติดงาน

▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรง

ดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟต้องมีค่าแรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัดเครื่อง

### เปิดสวิทช์ (ดูภาพประกอบ G1)

- พับม่านพับเพื่อความปลอดภัย (20) ขึ้นด้านบน
- เมื่อต้องการรีบบันทึกการทำงานให้กดบุ่มเปิดสีเขียว (59)
- ปล่อยม่านพับเพื่อความปลอดภัย (20) ลงอีกครั้ง

### ปิดสวิทช์ (ดูภาพประกอบ G2)

- กดบนม่านพับเพื่อความปลอดภัย (20)

### ไฟฟ้าดับ

สวิทช์เบิด-ปิด เป็นสวิทช์ชนิดที่เรียกว่าสวิทช์แรงดันศูนย์ที่ป้องกันไม่ให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มทำงานอีกครั้งหลังไฟฟ้าดับ (ต. ย. เช่น เมื่อคอดบล็อกไฟออกระหว่างหัวการใช้งาน)  
หากต้องการให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นทำงานอีกครั้งหลังไฟฟ้าดับ ให้กดบุ่มเปิดสีเขียว (59) อีกครั้ง

### ข้อแนะนำในการทำงาน

#### คำแนะนำทั่วไปสำหรับการเลือย

- ▶ สําหรับการตัดหั้งหมุด อันดับแรกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เลือยจะไม่สามารถสัมผัสกับตัวหุ่นหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับเชื่อมหัวท่อทารอยปาการ์ม กับอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมท่านั้น (ต. ย. เช่น กระบังป้องหันแรงโน้มถ่วงค์ หรือడัน)
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับตัดซ่องที่แคมขา (ร่องลิ้นสุดในชิ้นงาน)

ป้องกันใบเลื่อยไม่ให้ถูกกระแทกกระแทก อย่ากดใบเลื่อยลงทางด้านขวา

ลิ้มแยกต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยเพื่อบังกันไม่ให้รั้นงานติดขัด  
อย่าเลือยชิ้นงานที่มีดีบุ๊ค เช่นงานต้องมีขอบตรงเสมอเพื่อประกบกับแผงกำแพงแนวราวนางจัดเก็บไม่ดันไว้กับเครื่องมือไฟฟ้าเสมอ

#### ตัวแผ่นงองของสู้ใช้งานเครื่อง (ดูภาพประกอบ H)

- ▶ อย่าขืนในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยโดยตรงอย่างเด็ดขาด ให้รวมตัวแน่งของลำตัวของหัวไถด้านเดียวกันกับใบเลื่อยและร้าวเสมอ การตีกลับอาจดันชิ้นงานอย่างรวดเร็วไปยังทุกๆ คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าและอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อย
- เอาเมือ นิ้ว และแขนออกห่างจากใบเลื่อยที่กำลังหมุนปฏิบัติตามคำสั่งด้านไปนี้:

  - จับชิ้นงานอย่างแน่นหนาด้วยมือทั้งสองข้างและกดทับกับใบเลื่อยอย่างมั่นคง
  - สำหรับชิ้นงานแบบและสำหรับการเลือยมุนเยิงในแนวตั้งให้ใช้มีดัน (24) และแผงกำแพงแนวราวนางเพิ่ม (43) ที่จัดส่งมาเสมอ

### ขนาดชิ้นงานสูงสุด

มุมเอียงในแนวตั้ง	ความสูงชิ้นงานสูงสุด [มม.]
0°	79
45°	56

### การเลือย

#### การเลือยตัดตรง

- ปรับแผงกำแพงแนวราวนาง (10) ตามความกว้างการตัดที่ต้องการ
- วางชิ้นงานบนโต๊ะเลือยที่ด้านหน้ากระบังป้องกัน (6)
- ยกหรือลดใบเลือยด้วยข้อเที่ยง (19) จนพื้นบนของใบเลือย (27) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.
- เปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า
- เลือยผ่านชิ้นงานด้วยอัตราบ๊อนคที่หากไข้แลรงค์มากกินไป ปลายใบเลือยอาจจ้วงเกินไป และชิ้นงานอาจเลี้ยวหายได้
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและรอจนใบเลือยหยุดสนิท

#### การเลือยมุนเยิงในแนวตั้ง

- ปรับตั้งมุมเอียงในแนวตั้งของใบเลือยที่ต้องการ เมื่อใบเลือยเยิงไปทางซ้าย แผงกำแพงแนวราวนาง (10) ต้องอยู่ทางด้านขวาของใบเลือย
- ทำการขั้นตอนการทำงาน: (ดู "การเลือยตัดตรง", หน้า 73)

#### การเลือยมุนเยิงในแนวนอน (ดูภาพประกอบ I)

- ปรับมุมเอียงในแนวนอนที่ต้องการที่จากหุ่นมุน (3)
- วางชิ้นงานท้าบทายกับร่างໂປຣໄຟລ໌ (29) ໂປຣໄຟລ໌ต้องไม้อยู่ในแนวเส้นตัด ในการเสริมให้หักลายันอัดหัวเป็นลับ (60) ออกและเปลี่ยนตำแหน่งร่างໂປຣໄຟລ໌
- ยกหรือลดใบเลือยด้วยข้อเที่ยง (19) จนพื้นบนของใบเลือย (27) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.
- เปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า
- กดชิ้นงานท้าบทายกับร่างໂປຣໄຟລ໌ (29) ด้วยมือข้างหนึ่ง และจับกุญแจมิดล็อก (56) เพื่อเลื่อนจากหุ่นมุนไปข้างหน้าในร่องน่า (5) อย่างช้าๆ ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า และรอจนใบเลือยหยุดสนิท

### การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งาน หนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้า และปรับตั้ง หากจำเป็น สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องมีประสมการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน

ศูนย์บริการลูกค้า บ๊อช  
ให้บริการบำรุงรักษาได้รวดเร็วและเชื่อถือได้

#### การปรับตัวหยุดสำหรับมุมเอียงมาตรฐานในแนวตั้ง 0°/45°

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ตั้งมุมเอียงในแนวตั้งของใบเลื่อยที่ 0°
- ถอนกระบังป้องกัน (6) ออก

#### การตรวจสอบ (ดูภาพประกอบ J1)

- ตั้งเก้าอี้ดุมที่ 90° และวางไว้บนโต๊ะเลื่อย (7)

ขาของเก้าอี้ดุมต้องหามาเรียบกับใบเลื่อย (27) ตลอดความยาวทั้งหมด

#### การปรับ (ดูภาพประกอบ J2)

- คลายสกรู (61) ออกในลักษณะนี้จะสามารถเลื่อนตัวหยุด 0° (62) ได้
- คลายคันล็อก (17) ออก
- เลื่อนล้อหมุนเมื่อ (18) ไปทางตัวหยุด 0° จนขาของเก้าอี้ดุมมาเรียบกับใบเลื่อยตลอดความยาวทั้งหมด
- จับล้อหมุนเมื่อไว้ในตำแหน่งนี้ และยืดคันล็อก (17) กลับไปแน่นอีกครั้ง

เมื่อบริบบ์แล้ว หากเข้มขั้นบุม (54) ไม่ยื่นในลشنแนเดียวกับ เครื่องหมาย 0° ของมาตรฐาน (55) ให้คลายสกรู (63) ออกด้วยไขควงปากแฉกที่มีจ่าหน้าหัวทั่วไปและปรับแนวเข็มขี้ มุนให้เทียบเคียงเครื่องหมาย 0°

ทำซ้ำขั้นตอนทำงานดังกล่าวข้างต้นสำหรับมุมเอียงในแนวตั้ง 45° (คลายสกรู (64) ออก เลื่อนตัวหยุด 45° (65)) ในขั้นตอนนี้เข้มขั้นบุม (54) จะต้องไม่ถูกปรับเลื่อนอีกครั้ง

#### ความชำนาญของใบเลื่อยกับร่องน้ำของลากหยุดมุม (ดู ภาพประกอบ K)

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ถอนกระบังป้องกัน (6) ออก

#### การตรวจสอบ

- ใช้ดินสอทำเครื่องหมายที่ขั้นเลื่อยซึ่งแตกทางด้านซ้ายที่มองเห็นได้ทางด้านหลังเหนือแผ่นแทรกเต้
- ตั้งเก้าอี้ดุมที่ 90° และวางไว้ขึ้นของของร่องน้ำ (5)
- เลื่อนขาของเก้าอี้ดุมจนขาล้มพลับเลื่อยที่ทำ เครื่องหมายไว้ และอ่านค่าระยะห่างระหว่างใบเลื่อยและ ร่องน้ำ
- หมุนใบเลื่อยจนพื้นที่ทำเครื่องหมายไว้ที่ด้านหน้าอยู่เหนือ แผ่นแทรกเต้
- เลื่อนเก้าอี้ดุมไปตามร่องน้ำไปยังพื้นเลื่อยที่ทำ เครื่องหมายไว้
- วัดระยะห่างระหว่างใบเลื่อยและร่องน้ำอีกครั้ง

ระยะห่างทั้งสองจะต้องเหมือนกัน

#### การปรับ

- คลายสกรูหัวจมูกเหลี่ยม (66) ด้านหน้าได้โดยเลื่อย และ สกรูหัวจมูกเหลี่ยม (67) ด้านท้ายได้โดยเลื่อยอุดด้วย ประแจขันหกเหลี่ยม (22) ที่จัดล่วงมา
- เลื่อนใบเลื่อยอย่างระมัดระวังจนใบเลื่อยนานกับร่องนำ (5)

- ยืดสกรู (66) และ (67) ทั้งหมดกลับไปแน่นอีกครั้ง

#### การปรับเข็มชี้ระยะห่างของโต๊ะเลื่อย (ดูภาพประกอบ L)

- จัดวางแผงกำหนดแนวราวนานด้านขวาของใบเลื่อย เลื่อนแผงกำหนดแนวราวนานจนเครื่องหมายในแนว ขยาย (28) แสดงบนมาตรฐานล่างตัวเลข 26 ซม. เมื่อต้องการล็อกให้กดตามหนึบ (41) ลงอีกครั้ง
- ดึงด้ามหนึบ (16) ขึ้นด้านบนทั้งหมดและดึงล่วนขยาย ได้ (14) ออกด้านนอกจนสุด

#### การตรวจสอบ

เข็มชี้ระยะห่าง (58) ต้องแสดงค่าบนมาตรฐานล่าง (2) เห็นอกับค่าที่เครื่องหมายในแนวขยาย (28) และบน มาตรฐานล่าง (2)

#### การปรับ

- ดึงล่วนขยายได้ (14) ออกด้านนอกจนสุด
- คลายสกรู (68) ออกด้วยไขควงปากแฉก และจัดแนวเข็ม ชี้ระยะห่าง (58) ตามเครื่องหมาย 26 ซม. ของ มาตรฐานล่าง (2)

#### การปั๊มความชำนาญของแผงกำหนดแนวราวนาน (ดูภาพ ประกอบ M)

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ถอนกระบังป้องกัน (6) ออก
- คลายด้ามหนึบ (41) ของแผงกำหนดแนวราวนานออก และ เลื่อนไปจนล้มพลับใบเลื่อย

#### การตรวจสอบ

แผงกำหนดแนวราวนาน (10) ต้องล้มพลับใบเลื่อยตลอดความ ยาวทั้งหมด

#### การปรับ

- คลายสกรูหัวจมูกเหลี่ยม (69) ออกด้วยประแจขันหก เหลี่ยม (22) ที่จัดล่วงมา
- เลื่อนแผงกำหนดแนวราวนาน (10) อย่างระมัดระวังจน ล้มพลับใบเลื่อยตลอดความยาวทั้งหมด
- จับแผงกำหนดแนวราวนานไว้ในตำแหน่งนี้ และกดด้ามหนึบ (41) ลงอีกครั้ง
- ยืดสกรูหัวจมูกเหลี่ยม (69) กลับไปแน่นอีกครั้ง

**การปรับแต่งหนีบของแผงกำหนดแนวขานาน**  
แรงหนีบของแผงกำหนดแนวขานาน (10) อาจลดลงหลังใช้งานบ่อยครั้ง

- ขันสกรูรับ (25) ไปจนแผงกำหนดแนวขานานสามารถยืดแน่นบนໄຕเดื่อยอึกครั้ง

#### การปรับแต่งขยายของแผงกำหนดแนวขานาน (ดูภาพประกอบ M)

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ถอดกระบังป้องกัน (6)
- เลื่อนแผงกำหนดแนวขานาน (10) จากด้านขวาจนสัมผัสไปเลื่อย

#### การตรวจสอบ

เครื่องหมายของแนวขยาย (28) ต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมาย  $0^{\circ}$  มม. ของมาตรฐาน (2)

#### การปรับ

- คลายสกรู (70) ออกด้วยไขควงปักแยกและจัดแนวเข็มซึ้งระยะห่างตามเครื่องหมาย  $0$  มม.

#### การปรับระดับของแผ่นแทรกໂໂ (ดูภาพประกอบ N)

#### การตรวจสอบ

ด้านหน้าของแผ่นแทรกໂໂ (26) จะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่ต่ำกว่า โต้ะเลื่อยเล็กน้อย ด้านท้ายจะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่เหนือโต้ะเลื่อยเล็กน้อย

#### การปรับ

- ถอดแผ่นแทรกໂໂ (26) ออก
- ใช้ประแจขันหกเหลี่ยม (22) เพื่อปรับระดับที่ถูกต้องของสกรูรับสิ่ด้า (71)

#### การจัดเก็บและการขนย้าย

##### การจัดเก็บชิ้นส่วนของเครื่อง (ดูภาพประกอบ O1-O5)

สำหรับการจัดเก็บ ท่านสามารถยืดชิ้นส่วนบางด้วยของเครื่องเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้

- ถอดแผงกำหนดแนวขานานเพิ่ม (43) ออกจากแผงกำหนดแนวขานาน (10)
- ใส่ชิ้นส่วนเครื่องมือที่ปลดออกได้ทั้งหมดไว้ในช่องจัดเก็บบนด้วยเรือน (ดูตารางด้านใน)

#### ภาพ ชิ้นส่วนของเครื่อง ช่องจัดเก็บ

#### ประกอบ

O1	กระบังป้องกัน (6)	แขวนในช่องของที่ยึด (34) และขันให้แน่นด้วยคันหนีบ (39)
O1	ตัวล็อกการตีกลับ (9) (รุ่นประเทศ)	กดบุ่มกด (48) เข้าหากันและปล่อยให้เข้าในรูของที่ยึด (74)

#### ภาพ ชิ้นส่วนของเครื่อง ช่องจัดเก็บ

#### ประกอบ

3 601 M30 5C2 )		
O2	ชุดยึด "แผงกำหนด หนีบในที่ยึด (72) แนวขานาน เพิ่ม" (44)	
O2	ข้อต่อท่อดูดออก	เลื่อนเข้าในคลิปยึด (73) (33)
O3	ประแจแหวน (23)	ยืดในช่องจัดเก็บด้วยน็อตยึด (75)
O3	ไม้ตัน (24)	แขวนบนน็อตยึด (75) และเลื่อนเพื่อยึดให้แน่น
O4	แผงกำหนดแนว ขานาน (10)	หมุนกลับด้าน แขวนจากด้านล่างเข้าไปในร่างนำ และยืดด้ำมหนีบ (41)
O5	ประแจขันหกเหลี่ยม (22) ประแจขันหกเหลี่ยม (21)	เลื่อนเข้าในที่ยึด (76)
O5	จากหยุดมุม (3)	เลื่อนเข้าในคลิปยึด (77)
O5	แผงกำหนดแนว ขานานเพิ่ม (43)	เลื่อนเข้าในคลิปยึด (31) (ด้านสั้นหันขึ้น ด้านยาวหันไปทางด้านท้าย)

#### การยกเครื่องมือไฟฟ้า

ก่อนขนย้ายเครื่องมือไฟฟ้าต้องทำความสะอาดขั้นตอนดังนี้:

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งขยาย
- ถอดอุปกรณ์ประจำตัวทั้งหมดที่ไม่สามารถติดตั้งกับเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างแน่นหนา หากเป็นไปได้ให้ย้ายไปเลื่อยที่ไม่ใช้งานโดยใส่ในภาชนะบรรจุที่ปิดฝ่า
- เลื่อนส่วนขยายโต้ะเลื่อย (14) เข้าด้านในทั้งหมดและกดด้ามหนีบ (16) ลงเพื่อยึดให้แน่น
- แม่นสายไฟฟ้ารอบที่ม้วนเก็บสายไฟฟ้า (30)
- ใช้ด้ามถือ (13) เพื่อยกหรือย้าย
- ▶ เมื่อขนย้ายเครื่องมือไฟฟ้า ให้ยกจับที่อุปกรณ์สำหรับขนย้ายเท่านั้น และอย่ายกจับที่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเด็ดขาด

## การบำรุงรักษาและการบริการ

### การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ดึงมล็อกไฟออกจากเด้าสีขึ้นก่อนบีบันด์เครื่อง
- ▶ เพื่อให้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและของชำราบจากอากาศ ให้สะอาดอยู่เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องสั่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่อง มือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

### การทำความสะอาด

หลังเสร็จงานทุกครั้ง ให้อาหาร

ผุ่มและเศษอาหารโดยเบ้าด้วยอากาศอัดหรือใช้แปรงบัด

### การหล่อสีน้ำเครื่องมือไฟฟ้า



#### สารหล่อสี:

น้ำมันเครื่อง SAE 10/SAE 20

- หล่อสีน้ำเครื่องมือไฟฟ้าตามความจำเป็นครั้ง ต่อแท่งที่ระบุ (อุปกรณ์ประกอบ P)

ศูนย์บริการลูกค้า บอช ที่ได้รับมอบหมายสามารถทำงานนี้ได้ อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

- ▶ กำจัดสารหล่อสีและสารทำความสะอาดในลักษณะที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อบังคับทาง กฎหมาย

### มาตรการลดเสียงรบกวน

#### มาตรการโดยพื้นฐาน:

- การลดตารางบันทึกนุ่มนวล
- การสั่งมอบพร้อมใบเลือยที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลด เสียงรบกวน

#### มาตรการโดยผู้ใช้:

- การติดตั้งแบบไม่มีการลั่นสะเทือนน้อยที่สุดที่สามารถที่ มั่นคง
- การใช้ใบเลือยที่มีคุณสมบัติดีเดียวกับรบกวน
- การทำความสะอาดใบเลือยและเครื่องมือไฟฟ้าเป็นประจำ

### อุปกรณ์ประกอบ

	หมายเลขสินค้า
ถุงเก็บผง	2 610 015 511
ข้อต่อหัวดูดออก	2 610 015 509
Y-อะแดปเตอร์ TSVH 3	2 610 015 513
ฉากหยดมูน	2 610 015 507
ไม้ตัน	2 610 015 022
டูบเลี่ยย GTA 600	0 601 B22 001

### หมายเหตุสำคัญ

ไม่เลือยสำหรับไม้และวัสดุที่เป็นแผ่น แผ่นกระดาษ และแผ่นไม้ยา/คิวบ์

ใบเลี่ยย 254 x 25.4 มม. 40 ชีฟัน 2 608 640 901

ใบเลี่ยย 254 x 25.4 มม. 60 ชีฟัน 2 608 640 902

### การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการ ใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของ ท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวม ทั้งเรื่องของไฟล์ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับ อะไหล่ กรุณาระบุใน: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

ทีมงานที่บริษัทของ บอช ขึ้นตั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของเราระบุปัจจุบันดังๆ

เมื่อต้องการสอบถามความละเอียดข้ออะไร กรุณาแจ้งหมายเลข สินค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

### ไทย

ไทย บริษัท โรเบิร์ต บอช จำกัด

ເອົາວິໄລ ເຊັ່ນເຕົວ ອາຄາ 1 ຂັ້ນ 5

ເລື່ອທີ 2525 ຄົນພະຈາກ 4

ແຂວງຄລອງເຕຍ ແຂດຄລອງເຕຍ ກຽງເທິພາ 10110

ໂທ: +66 2012 8888

ແຟັກສ: +66 2064 5800

[www.bosch.co.th](http://www.bosch.co.th)

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บอช

ອາຄາ ລາຊາລທາວວັນ ຂັ້ນ G ທັງເລື່ອທີ 2

ບ້ານເລົຂທີ 10/11 ໜູ້ 16

ຄນເຄືນເຄືນຫົວໜ້າ ຕ້າບລາມານແກ້ວ ອໍາເຄີນບາງພີ

ຈັງຫວັດສຸມທຽບປະກາດ 10540

ປະເທດໄທ

ໂທວັດທີ 02 7587555

ໂທລາຍ 02 7587525

ສານາຄດຖ້ວຍສູນຍົບປະກາດອື່ນໆ ໄດ້ທີ:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### การกำจัดขยะ

เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ และทีบห่อ ต้องนำ

ไปแยกประเภทวัสดุเพื่อการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะครัวเรือน!

# Bahasa Indonesia

## Petunjuk Keselamatan

### Petunjuk keselamatan umum untuk perkakas listrik

**PERINGATAN** Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi

**keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

#### Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

#### Keamanan tempat kerja

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

#### Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak.** Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang

cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

#### Keselamatan personel

- ▶ **Terap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan perlengkapan pelindung diri.** Selalu kenakan perlindung mata. Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja.** Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa. Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas.** Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan. Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar.** Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisian debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.
- ▶ **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

#### Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik.** Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan. Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang

- switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyetel, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
  - ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
  - ▶ **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesoris.** Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik **sebelum digunakan.** Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
  - ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
  - ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
  - ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

#### Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

#### Petunjuk keselamatan untuk gergaji meja

##### Peringatan terkait perlindungan

- ▶ **Jaga pelindung agar tetap berada di tempatnya.** Pelindung harus berfungsi dengan baik dan terpasang dengan benar. Pelindung yang longgar, rusak, atau tidak berfungsi dengan benar harus diperbaiki atau diganti.
- ▶ **Selalu gunakan pelindung mata pisau, riving knife, dan perangkat anti sentakan untuk setiap pengoperasian through-cutting.** Untuk pengoperasian through-cutting yaitu bilah gergaji memotong hingga menembus benda kerja, pelindung dan perangkat keselamatan lainnya membantu mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Segera pasang kembali sistem perlindungan setelah menyelesaikan pengoperasian (seperti pembuatan rabbit, dado, atau pemotongan ulang) yang mengharuskan melepas pelindung, riving knife, dan/atau perangkat anti sentakan.** Pelindung, riving knife, dan perangkat anti sentakan membantu mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Pastikan bilah gergaji tidak menyentuh pelindung, riving knife, atau benda kerja sebelum gergaji dinyalakan.** Apabila bilah gergaji menyentuh benda-benda tersebut, maka dapat menyebabkan kondisi yang berbahaya.
- ▶ **Atur riving knife seperti yang telah diinstruksikan pada buku panduan pengguna.** Jarak, posisi, dan penyejajaran yang tidak benar dapat membuat riving knife tidak bekerja dengan efektif dalam mencegah sentakan.
- ▶ **Agar riving knife dan perangkat anti sentakan dapat bekerja, riving knife harus bertaut dengan benda kerja.** Riving knife dan perangkat anti sentakan menjadi tidak efektif saat memotong benda kerja yang terlalu pendek untuk disatukan dengan riving knife dan perangkat anti sentakan. Dalam kondisi ini, sentakan tidak dapat dicegah oleh riving knife dan perangkat anti sentakan.
- ▶ **Gunakan bilah gergaji yang sesuai untuk riving knife.** Agar riving knife dapat berfungsi dengan benar, diameter bilah gergaji harus sesuai dengan riving knife dan bodi bilah pisau harus lebih tipis dari riving knife, dan ketebalan pemotongan bilah gergaji harus lebih besar dari ketebalan riving knife.

##### Peringatan prosedur pemotongan

- ▶ **Awas: Jangan pernah posisikan jari atau tangan Anda di sekitar atau pada jalur bilah gergaji.** Jika Anda tidak waspada atau terpeleset, hal tersebut dapat menyebabkan tangan Anda menyentuh bilah gergaji dan menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Hanya arahkan benda kerja ke bilah gergaji berlawanan dengan arah putaran gergaji.** Mengarahkan benda kerja searah bilah gergaji saat berputar di atas meja dapat menyebabkan benda kerja, dan tangan Anda tertarik ke arah bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah gunakan pengukur miter untuk mengarahkan benda kerja ketika membelah dan jangan gunakan penahan rip sebagai pembatas panjang ketika melakukan pemotongan silang dengan pengukur miter.** Mengarahkan benda kerja dengan penahan rip dan pengukur miter secara bersamaan meningkatkan kemungkinan bilah gergaji terjepit dan menyentak.
- ▶ **Ketika membelah, selalu tekan benda kerja di antara penahan dan bilah gergaji.** Gunakan tongkat dorong ketika jarak antara penahan dan bilah gergaji kurang dari 150mm, dan gunakan balok pendorong ketika jaraknya kurang dari 50mm. Perangkat "Pembantu

pekerjaan” akan menjaga tangan Anda dalam jarak aman dari bilah gergaji.

- ▶ **Hanya gunakan tongkat dorong yang disediakan oleh produsen atau dibuat sesuai dengan instruksi.** Tongkat dorong ini memberikan jarak aman bagi tangan terhadap bilah gergaji.
  - ▶ **Jangan pernah gunakan tongkat dorong yang rusak atau terpotong.** Tongkat dorong yang rusak dapat pecah dan menyebabkan tangan Anda terpeleset ke arah bilah gergaji.
  - ▶ **Jangan pernah lakukan pengoperasian apa pun “dengan tangan kosong”.** Selalu gunakan penahan rip atau pengukur miter untuk memosisikan dan mengarahkan benda kerja. “Bekerja dengan tangan kosong” berarti menggunakan tangan Anda untuk menopang atau mengarahkan benda kerja, alih-alih menggunakan penahan rip atau pengukur miter. Penggergajian dengan tangan kosong menyebabkan pemotongan tidak rapi, terjepit, dan sentakan.
  - ▶ **Jangan pernah meraih benda apa pun di sekitar atau di atas bilah gergaji yang sedang berputar.** Meraih benda kerja dapat menyebabkan kecelakaan ketika bilah gergaji masih berputar.
  - ▶ **Berikan penopang tambahan untuk benda kerja di belakang dan/atau di samping meja gergaji untuk benda kerja yang panjang dan/atau lebar agar tetap rata.** Benda kerja yang panjang dan/atau lebar seringkali berubah posisi pada tepian meja sehingga menyebabkan kehilangan kontrol, dan bilah gergaji terjepit dan menyentak.
  - ▶ **Arahkan benda kerja dengan kecepatan yang stabil. Jangan tekuk atau pelintir benda kerja. Jika terjadi kemacetan, segera matikan perkakas, cabut steker lalu hilangkan penyebab kemacetan.** Bilah gergaji yang macet akibat benda kerja dapat menyebabkan sentakan atau menyebabkan mesin mati.
  - ▶ **Jangan menyengkirkan potongan material ketika gergaji masih berputar.** Material tersebut dapat terjebak di antara penahan atau di dalam pelindung bilah gergaji dan bilah gergaji dapat menarik jari Anda. Matikan gergaji dan tunggu hingga bilah gergaji berhenti berputar sebelum melepas material.
  - ▶ **Gunakan penahan tambahan yang menyentuh bagian atas meja ketika membelah benda kerja dengan ketebalan kurang dari 2 mm.** Benda kerja yang tipis dapat terjepit di bawah penahan rip dan menghasilkan sentakan.
- Penyebab sentakan dan peringatan terkait**
- Sentakan adalah reaksi seketika dari benda kerja akibat bilah gergaji yang terjepit, macet, atau garis pemotongan benda kerja tidak sejajar dengan bilah gergaji atau ketika bagian dari benda kerja terjepit di antara bilah gergaji dan penahan rip atau benda lainnya yang terpasang di tempatnya.
- Seringkali saat terjadi sentakan, benda kerja terangkat dari meja dari bagian belakang bilah gergaji dan terlontar ke arah operator.
- Sentakan merupakan akibat dari penggunaan yang salah pada gergaji dan/atau prosedur atau syarat pengoperasian atau syarat-syarat penggunaan yang tidak tepat, namun dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat seperti yang diberikan di bawah ini.
- ▶ **Jangan pernah berdiri searah dengan bilah gergaji.** Selalu posisikan tubuh Anda di sisi yang sama dengan penahan pada sisi bilah gergaji. Sentakan dapat melontarkan benda kerja dengan kecepatan tinggi ke arah siapa pun yang berdiri di depan atau searah dengan bilah gergaji.
  - ▶ **Jangan pernah meraih ke belakang atau ke atas bilah gergaji untuk menarik atau menopang benda kerja.** Kecelakaan dengan bilah gergaji dapat terjadi atau sentakan dapat menarik jari Anda ke arah bilah gergaji.
  - ▶ **Jangan pernah menahan dan menekan benda kerja yang sedang dipotong menggunakan bilah gergaji yang berputar.** Menekan benda kerja yang sedang dipotong dengan arah berlawanan dari bilah gergaji akan menyebabkan terjepit dan sentakan.
  - ▶ **Sejajarkan penahan secara paralel dengan bilah gergaji.** Penahan yang tidak sejajar akan menjepit benda kerja dengan bilah gergaji dan menyebabkan sentakan.
  - ▶ **Gunakan featherboard untuk mengarahkan benda kerja ke meja dan penahan ketika melakukan pemotongan tanpa menembus benda kerja, seperti membuat rabbet, dado, atau pemotongan ulang.** Featherboard membantu mengontrol benda kerja ketika terjadi sentakan.
  - ▶ **Berikan penyangga pada panel yang besar untuk mengurangi risiko bilah gergaji terjepit dan tersentak.** Panel yang besar cenderung akan merosot akibat besarnya beban. Penopang harus dipasang di bawah semua bagian panel yang melewati bagian atas meja.
  - ▶ **Sangat berhati-hatilah ketika memotong benda kerja yang terpelintir, tersimpul, melengkung, atau tidak memiliki tepian lurus untuk mengarahkannya dengan pengukur miter atau dengan penahan.** Benda kerja yang melengkung, tersimpul, atau terpelintir tidak stabil dan menyebabkan goresan tidak sejajar pada bilah gergaji, terjepit, dan tersentak.
  - ▶ **Jangan pernah memotong lebih dari satu benda kerja, baik yang ditumpuk secara horizontal maupun vertikal.** Bilah gergaji dapat menarik salah satu benda atau lebih dan menyebabkan sentakan.
  - ▶ **Saat menjalankan ulang gergaji dengan bilah gergaji pada benda kerja, pusatkan bilah gergaji pada celah pemotongan sehingga gerigi gergaji tidak masuk ke material.** Jika bilah gergaji tersangkut, benda kerja dapat terangkat dan menyebabkan sentakan ketika gergaji dinyalakan kembali.
  - ▶ **Jaga bilah gergaji tetap bersih, tajam, dan lengkap.** **Jangan pernah gunakan bilah gergaji yang melengkung atau bilah gergaji dengan gerigi yang retak atau rusak.** Tajamkan dan pasang bilah gergaji dengan benar untuk meminimalisasi terjepit, macet, dan terjadi sentakan.

### Peringatan prosedur pengoperasian gergaji meja

- ▶ Matikan gergaji meja dan cabut steker listrik ketika melepaskan sisipan meja, mengganti bilah gergaji, atau mengatur riving knife, perangkat anti sentakan, atau pelindung bilah gergaji, dan ketika perkakas sedang tidak dalam pengawasan. Tindakan pencegahan akan menghindari kecelakaan.
- ▶ Jangan pernah biarkan gergaji meja beroperasi tanpa pengawasan. Matikan dan jangan tinggalkan perkakas hingga benar-benar berhenti. Gergaji yang beroperasi tanpa pengawasan adalah bahaya yang tak terkontrol.
- ▶ Posisikan gergaji meja di area yang datar dan dengan penerangan yang cukup sehingga keseimbangan dan pijakan yang baik dapat terjaga. Gergaji harus dipasang di area yang memiliki cukup ruang agar dapat memegang benda kerja dengan mudah. Area yang sempit, gelap, dan dengan lantai yang tidak rata serta licin dapat menyebabkan kecelakaan.
- ▶ Bersihkan dan buang serbuk gergaji dari bawah meja gergaji dan/atau perangkat pengumpul debu secara berkala. Serbuk gergaji yang terkumpul mudah terbakar dan dapat menyebabkan kebakaran dengan sendirinya.
- ▶ Gergaji meja harus terpasang dengan kuat. Gergaji meja yang tidak terpasang dengan benar dapat bergerak atau terbalik.
- ▶ Singkirkan alat-alat, serpihan kayu, dan lain sebagainya dari meja sebelum gergaji meja dinyalakan. Gangguan atau potensi terjepit dapat membahayakan.
- ▶ Selalu gunakan bilah gergaji dengan ukuran dan bentuk lubang poros yang sesuai (belah ketupat versus bulat). Bilah gergaji yang tidak sesuai dengan perangkat keras yang terpasang pada gergaji akan bergerak tidak simetris dan mengakibatkan kehilangan kendali.
- ▶ Jangan pernah menggunakan komponen pemasangan bilah gergaji yang rusak atau tidak tepat seperti flensa, washer bilah gergaji, baut, atau mur. Komponen pemasangan tersebut dirancang khusus untuk gergaji Anda, untuk pengoperasian yang aman dan kinerja optimal.
- ▶ Jangan pernah berdiri di atas gergaji meja, jangan gunakan meja gergaji sebagai pijakan. Cedera serius dapat terjadi jika perkakas terbalik atau jika Anda menyentuh alat pemotong secara tidak sengaja.
- ▶ Pastikan bilah gergaji terpasang agar dapat berputar ke arah yang tepat. Jangan gunakan roda gerinda, sikat kawat, atau roda abrasif pada gergaji meja. Pemasangan bilah gergaji yang tidak tepat atau penggunaan aksesoris yang tidak disarankan dapat menyebabkan cedera serius.

### Petunjuk Keselamatan tambahan

- ▶ Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji. Terdapat risiko cedera.

- ▶ Jangan menggunakan mata gergaji berbahan baja HSS (High-speed Steel). Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.
- ▶ Jangan pernah gunakan perkakas listrik tanpa meja sisipan. Ganti meja sisipan yang rusak. Anda dapat terluka oleh mata gergaji apabila menggunakan meja sisipan yang rusak.
- ▶ Jaga tempat penggerjaan tetap bersih. Campuran bahan yang berserakan cukup berbahaya. Debu logam yang kecil dapat terbakar atau menimbulkan ledakan.
- ▶ Pilih mata gergaji yang sesuai untuk bahan yang akan dikerjakan.
- ▶ Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.
- ▶ Gunakanlah hanya mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.
- ▶ Arahan benda kerja hanya pada mata gergaji yang berjalan mendekat. Jika terbalik, dapat terjadi sentakan karena mata gergaji tersangkut pada benda yang dikerjakan.

### Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat membantu Anda dalam menggunakan perkakas listrik. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan lebih baik dan aman.

#### Simbol dan artinya



Jangan mendekatkan tangan Anda pada area pemotongan saat perkakas listrik beroperasi. Sentuhan pada mata gergaji dapat mengakibatkan cedera.




Pakailah masker pelindung debu.



Pakailah pelindung telinga. Jika Anda mendengar suara bising untuk waktu yang lama, daya pendengaran dapat berkurang.




Pakailah kacamata pelindung.



**Simbol dan artinya**

Perhatikanlah ukuran mata gergaji. Diameter lubang harus sesuai dengan poros perkakas dan tidak goyah. Jika penggunaan reduktor diperlukan, pastikan ukuran reduktor sesuai dengan ketebalan bilah baja, diameter lubang pada mata gergaji serta diameter poros perkakas. Sebisa mungkin gunakan reduktor yang disediakan bersama dengan mata gergaji.

Diameter mata gergaji harus sesuai dengan informasi pada simbol.




a Diameter mata gergaji tidak boleh lebih dari 254 mm.

b Ketebalan pemegang pelindung atas (riving knife) sebesar 2,3 mm.


c Arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) harus sesuai dengan arah panah pada pemegang pelindung atas (riving knife).

d Pastikan saat mengganti mata gergaji, lebar pemotongan tidak boleh kurang dari 2,4 mm dan ketebalan bilah baja tidak boleh lebih dari 2,2 mm. Jika tidak, terdapat bahaya yakni pemegang pelindung atas (riving knife) tersangkut pada benda kerja.



Ketebalan pemegang pelindung atas (riving knife) sebesar 2,3 mm.


Ketinggian benda kerja maksimal sebesar 79 mm.

**sisi kiri:**

Menampilkan arah putaran engkol untuk menurunkan (**posisi pengangkutan**) dan mengangkat (**posisi pengoperasian**) mata gergaji.

**Simbol dan artinya****sisi kanan:**

Menampilkan posisi tuas pengunci untuk mengunci mata gergaji dan saat mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji dapat digerakkan).



Jika perlu, lumasi perkakas listrik pada bagian-bagian yang ditunjukkan.



Perkakas listrik dengan perlindungan kelas II diperkuat atau terisolasi ganda.



Dengan tanda CE, produsen memastikan bahwa perkakas listrik sesuai dengan pedoman EU (Directive EU) yang berlaku.

**Spesifikasi produk dan performa****Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan.**

Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

**Tujuan penggunaan**

Perkakas listrik ini dirancang khusus untuk memotong dalam arah memanjang dan melintang dengan pemotongan lurus pada kayu keras dan kayu lunak serta chipboard dan fibreboard. Sudut potong horizontal dapat dilakukan mulai  $-60^\circ$  hingga  $+60^\circ$  dan sudut potong vertikal dapat dilakukan mulai  $-2^\circ$  hingga  $47^\circ$ .

Jika menggunakan mata gergaji yang sesuai, perkakas listrik juga dapat digunakan untuk menggergaji profil aluminium dan bahan sintetis.

**Ilustrasi komponen**

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- (1) Alur pemandu untuk mistar sejajar
- (2) Skala untuk jarak mata gergaji ke mistar sejajar
- (3) Mistar sudut
- (4) Lekukan tempat memegang
- (5) Alur pemandu untuk mistar sudut
- (6) Tutup pelindung
- (7) Meja potong
- (8) Pemegang pelindung atas (riving knife)
- (9) Pengunci sentakan<sup>A)</sup>
- (10) Mistar sejajar
- (11) Alur pemandu V pada meja potong untuk mistar sejajar

(12)	Lubang-lubang untuk pemasangan	(52)	Poros perkakas
(13)	Gagang angkat	(53)	Flensa dudukan
(14)	Pelebaran meja potong	(54)	Indikator sudut (vertikal)
(15)	Klip pengencang untuk meja kerja GTA 600	(55)	Skala untuk sudut potong (vertikal)
(16)	Kenop pengencang untuk pelebaran meja potong	(56)	Kenop pengunci untuk menyetel sudut potong lainnya (horizontal)
(17)	Tuas pengunci untuk menyetel sudut potong vertikal	(57)	Indikator sudut pada mistar sudut
(18)	Alat putar tangan	(58)	Penunjuk jarak meja potong
(19)	Engkol untuk menaikkan dan menurunkan mata gergaji	(59)	Tombol on
(20)	Tutup pengaman tombol on/off	(60)	Mur bergerigi untuk rel profil
(21)	Kunci L (2 mm)	(61)	Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 0°
(22)	Kunci L (5 mm)	(62)	Batas sudut potong 0° (vertikal)
(23)	Kunci ring (23 mm)	(63)	Baut untuk indikator sudut (vertikal)
(24)	Tuas pendorong	(64)	Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 45°
(25)	Sekrup untuk mengatur kekuatan penjepitan mistar sejajar	(65)	Batas sudut potong 45° (vertikal)
(26)	Sisipan meja	(66)	Sekrup kepala heksagonal (5 mm) depan untuk mengatur kesejajaran mata gergaji
(27)	Mata gergaji	(67)	Sekrup kepala heksagonal (5 mm) belakang untuk mengatur kesejajaran mata gergaji
(28)	Kaca pembesar	(68)	Baut untuk penunjuk jarak meja potong
(29)	Rel profil	(69)	Sekrup kepala heksagonal (5 mm) untuk mengatur kesejajaran mistar sejajar
(30)	Penahan kabel	(70)	Baut untuk penunjuk jarak mistar sejajar
(31)	Klip penahan untuk menyimpan mistar sejajar tambahan	(71)	Sekrup untuk sisipan meja
(32)	Ejektor serbuk gergaji	(72)	Penahan untuk menyimpan set pengencangan "mistar sejajar tambahan"
(33)	Adaptor pengisap	(73)	Klip penahan untuk menyimpan adaptor pengisapan
(34)	Penahan untuk menjaga tutup pelindung	(74)	Penahan untuk menyimpan pengunci sentakan <sup>A)</sup>
(35)	Tuas penjepit untuk pemegang pelindung atas (riving knife)	(75)	Mur pengencangan untuk kunci ring dan untuk menggantungkan tuas pendorong
(36)	Sekrup kepala heksagonal pemegang pelindung atas (riving knife) <sup>A)</sup>	(76)	Penahan untuk menyimpan kunci L
(37)	Pin posisi untuk pemegang pelindung atas (riving knife)	(77)	Klip penahan untuk menyimpan mistar sudut
(38)	Lekukan pada sisipan meja	A)	Tergantung versi negara masing-masing <b>3 601 M30 5C2</b>
(39)	Tuas penjepit pada tutup pelindung		
(40)	Baut pemandu tutup pelindung		
(41)	Kenop pengencang mistar sejajar		
(42)	Pemandu V mistar sejajar		
(43)	Mistar sejajar tambahan		
(44)	Set pengencangan "mistar sejajar tambahan"		
(45)	Rel pemandu mistar sudut		
(46)	Set pengencangan "rel profil"		
(47)	Sekrup untuk memasang ejektor serbuk gergaji		
(48)	Tombol untuk menarik baut pemandu pengunci sentakan <sup>A)</sup>		
(49)	Mur penjepit		
(50)	Tuas pengunci poros		
(51)	Flensa penjepit		

### Data teknis

Mesin gergaji meja	GTS 10 J	
Nomor seri	<b>3 601 M30 5..</b>	
Input daya nominal	W	1800
Tegangan nominal	V	220-240
Frekuensi	Hz	50/60
Kecepatan idle	min <sup>-1</sup>	3650
Pembatasan arus listrik pada awalan start		●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	26,2
Klasifikasi keamanan		□ / II

**Mesin gergaji meja** **GTS 10 J**

Dimensi (termasuk bagian perangkat yang dapat dilepas)

lebar x panjang x tinggi mm 640 x 706 x 330

**Ukuran mata gergaji yang sesuai**

Diameter mata gergaji	mm	254
-----------------------	----	-----

Ketebalan lembar baja	mm	< 2,2
-----------------------	----	-------

Ketebalan/pengaturan gigi min.	mm	> 2,4
--------------------------------	----	-------

Diameter lubang	mm	25,4
-----------------	----	------

Ukuran benda kerja maksimal: (lihat „Ukuran benda kerja maksimal“, Halaman 88)

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

## Pemasangan

- Hindari perkakas listrik hidup secara tidak sengaja. Selama melakukan pemasangan dan pekerjaan lainnya pada perkakas listrik, steker tidak boleh dialiri listrik.

### Lingkup pengiriman

Sebelum menggunakan perkakas listrik untuk pertama kalinya, periksalah apakah semua komponen di bawah ini disertakan:

- Mesin gergaji meja dengan mata gergaji yang terpasang (27) dan pemegang pelindung atas (8)
- Mistar sudut (3)
- Rel profil (29)
- Set pengencangan "Rel profil" (46) (pelat pemandu, mur bergerigi, sekrup, cincin)
- Mistar sejajar (10)
- Mistar sejajar tambahan (43)
- Set pengencangan "Mistar sejajar tambahan" (44) (3 sekrup pengencang, 3 cincin, 3 mur kupu-kupu)
- Tutup pelindung (6)
- Pengunci sentakan (9) (tergantung versi negara masing-masing 3 601 M30 5C2 )
- Kunci L (22)
- Kunci L (21)
- Kunci ring (23)
- Tuas pendorong (24)
- Sisipan meja (26)
- Adaptor pengisap (33)

**Catatan:** Periksa perkakas listrik dari kemungkinan kerusakan.

Sebelum melanjutkan menggunakan perkakas listrik, periksa dengan saksama semua komponen pelindung atau komponen yang sedikit rusak apakah komponen tersebut berfungsi dengan baik. Periksa apakah komponen yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak terjepit atau apakah ada komponen yang rusak. Semua bagian-bagian harus terpasang dengan benar dan memenuhi semua

persyaratan guna menjamin penggunaan perkakas listrik yang sempurna.

Komponen perlindungan dan bagian-bagian yang rusak harus diperbaiki atau diganti di bengkel yang disetujui.

### Memasang komponen-komponen

- Keluarkan semua komponen yang disediakan di kemasan dengan hati-hati.
- Singkirkan semua bahan kemasan dari perkakas listrik dan dari aksesoris yang disediakan.
- Perhatikanlah supaya bahan kemasan di bawah motor penggerak sudah disingkirkan.

Komponen perangkat yang terpasang langsung pada housing: Tuas pendorong (24), kunci ring (23), kunci L (22) dan (21), mistar sejajar (10), mistar sudut (3), adaptor pengisap (33), mistar sejajar tambahan (43) dengan set pengencangan (44), tutup pelindung (6).

- Jika memerlukan salah satu komponen perangkat ini, keluarkan komponen tersebut dari tempat penyimpanannya dengan hati-hati.

### Mengatur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (lihat gambar a1-a2)

**Catatan:** Jika perlu, bersihkan dulu semua komponen yang terpasang sebelum mengatur posisi pemasangan.

- Putar engkol (19) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (27) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendurkan tuas penjepit (35).  
atau  
tergantung versi negara 3 601 M30 5C2 : Kendurkan sekrup kepala heksagonal (36) dengan kunci L (22).
- Dorong pemegang pelindung atas (riving knife) (8) ke arah tuas penjepit (35) hingga pemegang pelindung atas dapat ditarik ke atas.
- Tarik pemegang pelindung atas (riving knife) ke atas sehingga posisinya benar-benar berada di atas tengah-tengah mata gergaji.
- Kunci kedua pin (37) ke dalam lubang bagian bawah pada pemegang pelindung atas (riving knife) dan kencangkan kembali tuas penjepit (35) atau sekrup kepala heksagonal (36).

### Memasang sisipan meja (lihat gambar b)

- Kaitkan sisipan meja (26) ke dalam lekukan bagian belakang (38) pada poros alat.
- Arahkan sisipan meja ke bawah.
- Tekan pada sisipan meja hingga sisipan meja mengunci di dalam poros alat.

Sisi depan sisipan meja (26) harus terpasang sejajar atau berada sedikit di bawah meja potong, sisi belakangnya harus terpasang sejajar atau berada sedikit di atas meja potong.

### Memasang tutup pelindung (lihat gambar c1-c2)

**Catatan:** Hanya pasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) telah benar-benar berada pada posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji (lihat ilustrasi a2). Jangan memasang tutup pelindung jika pemegang

pelindung atas (riving knife) berada pada posisi terbawah (posisi pengiriman atau posisi untuk memotong mur) (lihat ilustrasi **a1**).

- Kendurkan tuas penjepit (**39**) dan lepaskan tutup pelindung (**6**) dari penahannya (**34**).
- Tahan pelindung mata gergaji (rel logam atas) pada tutup pelindung (**6**) dengan satu tangan sementara tangan satunya menggerakkan tuas penjepit (**39**) ke atas.
- Dorong baut pemandu (**40**) ke belakang ke dalam alur pemegang pelindung atas (riving knife) (**8**).
- Arahan tutup pelindung (**6**) ke bawah hingga pelindung mata gergaji (rel logam atas) berada **sejar** dengan permukaan atas meja potong (**7**).
- Tekan tuas penjepit (**39**) ke bawah. Tuas penjepit harus benar-benar terkunci dan tutup pelindung (**6**) terpasang dengan kencang.

► **Setiap sebelum digunakan, periksa apakah tutup pelindung dapat bergerak dengan baik. Jangan menggunakan perkakas listrik jika tutup pelindung tidak dapat bergerak bebas dan tidak segera menutup.**

#### **Memasang mistar sejar (lihat gambar d)**

Mistar sejar (**10**) dapat diatur posisinya di sisi kiri atau kanan dari mata gergaji.

- Kendurkan kenop pengencang (**41**) mistar sejar (**10**). Hal ini akan membebaskan beban pada pemandu V (**42**).
- Pertama-tama, pasang mistar sejar dengan pemandu V ke dalam alur pemandu (**11**) meja potong. Kemudian atur posisi mistar sejar di dalam alur pemandu depan (**1**) meja potong.  
Kini mistar sejar dapat digeser ke arah mana saja.
- Untuk mengencangkan mistar sejar, tekan kenop pengencang (**41**) ke bawah.

#### **Memasang mistar sejar tambahan (lihat gambar e)**

Untuk menggergaji benda kerja yang lebih kecil serta menggergaji sudut potong vertikal, mistar sejar tambahan (**43**) harus dipasang pada mistar sejar (**10**). Mistar sejar tambahan dapat dipasang pada sisi kiri atau kanan pada mistar sejar (**10**) sesuai keperluan.

Gunakan set pengencangan "mistar sejar tambahan" (**44**) untuk melakukan pemasangan (2 skrup pemasangan, 2 cincin, 2 mur kupu-kupu).

- Dorong skrup pemasangan melalui lubang samping pada mistar sejar (**10**).
- Kepala baut berfungsi sebagai pemandu mistar sejar tambahan.
- Dorong mistar sejar tambahan (**43**) di atas kepala skrup pemasangan.
- Letakkan cincin pada skrup pemasangan dan kencangkan skrup menggunakan mur kupu-kupu.

#### **Memasang mistar sudut (lihat gambar f1-f2)**

- Arahan rel pemandu (**45**) mistar sudut (**3**) ke salah satu alur pemandu (**5**) meja potong yang tersedia.

Untuk memudahkan peletakan benda kerja yang panjang, mistar sudut dapat diperlebar melalui rel profil (**29**).

- Pasang rel profil ke mistar sudut menggunakan set pemasangan (**46**) jika diperlukan.

#### **Pengisap debu/serbuk gergaji**

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbal, beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu tersebut dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon ek atau pohon fagus silvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya pengisap debu yang cocok untuk mengisap bahan yang dikerjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat kerja.
- Dianjurkan untuk memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

Pengisap debu/serbuk dapat tersumbat oleh debu, serbuk atau serpihan dari benda yang dikerjakan.

- Matikan perkakas listrik dan lepas steker dari stopkontak.
- Tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.
- Periksa penyebab tersumbatnya perkakas dan segera perbaiki.

► **Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.**

Debu dapat tersulut dengan mudah.

► **Untuk mencegah risiko kebakaran saat menggergaji aluminium, kosongkan ejektor serbuk gergaji dan jangan menggunakan pengisap serbuk gergaji.**

#### **Mengosongkan ejektor serbuk gergaji (lihat gambar g)**

Untuk membersihkan serpihan benda kerja dan serbuk yang lebih besar, ejektor serbuk gergaji (**32**) dapat dikosongkan.

- Matikan perkakas listrik dan lepas steker dari stopkontak.
- Tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.
- Kendurkan skrup pemasangan (**47**) menggunakan kunci L (**22**).
- Keluarkan ejektor serbuk gergaji (**32**) dan bersihkan serbuk dan serpihan benda kerja.
- Pasang kembali saluran serbuk pada perkakas listrik.

#### **Ekstraksi debu eksternal (lihat gambar h)**

Gunakan adaptör pengisap yang disertakan (**33**) untuk menyambungkan pengisap debu ke ejektor serbuk gergaji (**32**).

- Pasang adaptör pengisap (**33**) dan slang pengisap debu dengan kencang.

Mesin pengisap debu harus sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Gunakan mesin pengisap khusus saat mengisap debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, pemicu kanker atau debu kering.

### Pemasangan stasioner atau fleksibel

- Untuk menjamin keamanan kerja, perkakas listrik harus dipasang terlebih dulu di tempat kerja yang datar dan stabil (misalnya meja kerja) sebelum digunakan.

#### Pemasangan di area kerja (lihat gambar i)

- Kencangkan perkakas listrik di atas meja kerja dengan skrup yang sesuai. Untuk itu, gunakan lubang bor (12).

#### Pemasangan di meja kerja Bosch (lihat gambar j)

Meja kerja Bosch (mis. GTA 600) menahan kedudukan perkakas listrik di setiap permukaan dengan kaki yang dapat diatur ketinggiannya.

- Baca semua petunjuk peringatan keamanan yang tercantum untuk meja kerja. Jika petunjuk untuk keamanan kerja dan penggunaan tidak dipatuhi, dapat terjadi kontak listrik, kebakaran dan/atau cedera parah.
- Sebelum memasang perkakas listrik pada meja kerja, rakit dulu meja kerja dengan benar. Perakitan yang tepat sangat penting dilakukan agar meja kerja tidak roboh.
- Pasang perkakas listrik di meja kerja dengan posisi pengangkutan.

#### Mengganti mata gergaji (lihat gambar k1-k4)

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji. Terdapat risiko cedera.
- Hanya selalu gunakan mata gergaji dengan kecepatan putaran maksimal yang diizinkan yang lebih tinggi daripada kecepatan putaran tanpa beban dari perkakas listrik.
- Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.
- Gunakanlah hanya mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.
- Gunakanlah hanya mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.
- Jangan menggunakan mata gergaji berbahan baja HSS (High-speed Steel). Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.

#### Melepaskan mata gergaji

- Putar engkol (19) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (27) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.

- Buka tuas penjepit (39) lalu lepaskan tutup pelindung (6) dari alur pada pemegang pelindung atas (riving knife) (8).

- Tambahan pada versi negara masing-masing

#### 3 601 M30 5C2 :

- Tekan tombol (48) secara bersamaan dan lepaskan pengunci sentakan (9) dari lubang dalam pemegang pelindung atas (riving knife) (8).
- Angkat sisipan meja (26) depan menggunakan obeng dan lepaskan dari poros alat.
- Putar mur penjepit (49) menggunakan kunci ring (23) sambil menarik tuas pengunci poros (50) secara bersamaan hingga terkunci.
- Tarik dan tahan tuas pengunci poros dan lepaskan mur penjepit dengan cara memutarinya berlawanan arah jarum jam.
- Lepas flensa penjepit (51).
- Lepas mata gergaji (27).

#### Memasang mata gergaji

Jika perlu, bersihkan dahulu semua komponen yang terpasang sebelum melakukan pemasangan.

- Pasang mata gergaji yang baru pada flensa dudukan (53) poros perkakas (52).

**Catatan:** Jangan menggunakan mata gergaji yang terlalu kecil. Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari 3 – 8 mm.

- Saat memasang mata gergaji, pastikan arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) sesuai dengan arah panah pada pemegang pelindung atas (riving knife)!

- Pasang flensa penjepit (51) dan mur penjepit (49).
- Putar mur penjepit (49) menggunakan kunci ring (23) sambil menarik tuas pengunci poros (50) secara bersamaan hingga terkunci.
- Kencangkan mur penjepit dengan cara memutarnya searah jarum jam.
- Pasang kembali sisipan meja (26).
- Pasang kembali tutup pelindung (6).
- Tambahan pada versi negara masing-masing

#### 3 601 M30 5C2 :

- Pasang kembali pengunci sentakan (9).

## Pengoperasian

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

### Posisi pengangkutan dan posisi pengoperasian mata gergaji

#### Posisi pengangkutan

- Lepaskan tutup pelindung (6), lepaskan sisipan meja (26) dan atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (8) pada posisi paling bawah. Pasang kembali sisipan meja (26).

- Putar engkol (19) berlawanan arah jarum jam hingga gigi mata gergaji (27) berada di bawah meja potong (7).
- Dorong pelebaran meja potong (14) ke dalam sepenuhnya. Tekan kenop pengencang (16) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

#### Posisi pengoperasian

- Atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (8) di posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji, pasang sisipan meja (26) lalu pasang tutup pelindung (6).
- Putar engkol (19) searah jarum jam hingga gigi atas mata gergaji (27) berada sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.

#### Mengatur sudut potong vertikal dan horizontal

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.

#### Mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji) (lihat gambar A)

Sudut potong vertikal dapat diatur dalam rentang sekitar -2° hingga 47°.

- Kendurkan tuas pengencang (17) berlawanan arah jarum jam.

**Catatan:** Jika tuas pengunci telah benar-benar dikendurkan, mata gergaji akan miring ke satu posisi sekitar 30° akibat gravitasi.

- Tarik atau tekan alat pemutar tangan (18) di sepanjang pemisah hingga indikator sudut (54) menampilkan sudut potong vertikal yang diinginkan.
- Tahan alat pemutar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci (17).

**Untuk mengatur sudut standar vertikal 0° dan 45° secara cepat dan tepat**, terdapat pembatas ((62), (65)) yang telah diatur dari pabrik.

#### Mengatur sudut potong horizontal (mistar sudut) (lihat gambar B)

Sudut potong horizontal dapat diatur dalam rentang 60° (sisi kiri) hingga 60° (sisi kanan).

- Kendurkan kenop pengunci (56) jika kenop dikencangkan.
- Putar mistar sudut hingga indikator sudut (57) menunjukkan sudut potong yang diinginkan.
- Kencangkan kembali kenop pengunci (56).

#### Memperbesar meja potong

Benda kerja yang panjang dan berat harus dialasi atau ditopang pada ujungnya.

#### Pelebaran meja potong (lihat gambar C)

Pelebaran meja potong (14) akan memperluas area meja potong (7) ke kanan hingga sebesar 625 mm.

- Tarik kenop pengencang (16) untuk memperlebar meja potong ke atas sepenuhnya.
- Tarik pelebaran meja potong (14) ke luar hingga mencapai panjang yang diinginkan.

- Tekan kenop pengencang (16) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

#### Mengatur mistar sejajar

Mistar sejajar (10) dapat diatur posisinya di sisi kiri (skala warna hitam) atau kanan (skala warna perak) dari mata gergaji. Penanda pada kaca pembesar (28) menampilkan jarak mistar sejajar yang diatur ke mata gergaji pada skala (2).

Atur posisi mistar sejajar ke sisi mata gergaji yang diinginkan.

#### Mengatur mistar sejajar saat meja potong tidak ditarik ke luar

- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar (10). Geser mistar sejajar hingga penanda pada kaca pembesar (28) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji. Saat meja potong tidak ditarik ke luar, penanda bawah dari skala berwarna perak (2) akan diterapkan.
- Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.

#### Mengatur mistar sejajar saat meja potong tidak ditarik ke luar (lihat gambar D)

- Atur posisi mistar sejajar di sebelah kanan dari mata gergaji. Geser mistar sejajar hingga penanda pada kaca pembesar (28) menunjukkan skala bawah 26 cm. Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.
- Tarik kenop pengencang (16) untuk memperlebar meja potong ke atas sepenuhnya.
- Tarik pelebaran meja potong (14) ke luar hingga penunjuk jarak (58) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji pada skala atas.
- Tekan kenop pengencang (16) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

#### Mengatur mistar sejajar tambahan (lihat gambar E)

**Untuk menggergaji benda kerja yang lebih kecil dan menggergaji sudut potong vertikal**, mistar sejajar tambahan (43) harus dipasang pada mistar sejajar (10).

Mistar sejajar tambahan dapat dipasang pada sisi kiri atau kanan pada mistar sejajar (10) sesuai keperluan.

Selama penggergajian, benda kerja dapat terjepit di antara mistar sejajar dan mata gergaji, terperangkap oleh mata gergaji yang bergerak naik dan terpental.

Oleh karena itu, atur mistar sejajar tambahan sedemikian rupa hingga ujung pemandunya berakhir dalam bidang antara gigi mata gergaji yang paling depan dan sisi depan dari pemegang pelindung atas (riving knife).

- Untuk itu, kendurkan semua mur kupu-kupu dari set pemasangan (44) dan geser mistar sejajar tambahan hingga hanya kedua sekrup depan yang digunakan untuk mengencangkan.
- Kencangkan kembali semua mur kupu-kupu.

## Mengatur pemegang pelindung atas (riving knife)

Pemegang pelindung atas (riving knife) (8) mencegah mata gergaji (27) terjepit di dalam totehan pemotongan. Terdapat bahaya terjadinya sentakan jika mata gergaji tersangkut pada benda kerja.

Oleh karena itu, selalu pastikan pemegang pelindung atas (riving knife) telah diatur dengan benar:

- Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari 3 – 8 mm.
- Ketebalan dari pemegang pelindung atas (riving knife) harus lebih kecil daripada lebar pemotongan dan lebih besar dari ketebalan bilah baja.
- Pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada satu garis dengan mata gergaji.
- Untuk pemotongan biasa, pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada posisi setinggi mungkin.

## Mengatur ketinggian pemandu pelindung atas (lihat gambar F)

Untuk memotong alur, setel ketinggian pemegang pelindung atas (riving knife).

► **Hanya gunakan perkakas listrik dengan perangkat pelindung yang tepat dan sesuai (misalnya tutup pelindung yang berbentuk terowongan, ring penekan) untuk membuat lubang atau leukan.**

- Buka tuas penjepit (39) lalu lepaskan tutup pelindung (6) dari alur pada pemegang pelindung atas (riving knife) (8). Untuk mencegah kerusakan pada kap pelindung, simpanlah di dalam penahan yang tersedia (34) pada housing (lihat juga gambar 01).

- Tambahan pada versi negara masing-masing

### 3 601 M30 5C2 :

Tekan tombol (48) secara bersamaan dan lepaskan pengunci sentakan (9) dari lubang dalam pemegang pelindung atas (riving knife) (8).

Agar pengunci sentakan tersimpan dengan aman, kencangkan pengunci sentakan di dalam penahan yang tersedia (74) pada housing (lihat juga gambar 01).

- Putar engkol (19) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (27) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.

- Kendurkan tuas penjepit (35).

atau

tergantung versi negara masing-masing

### 3 601 M30 5C2 :

Kendurkan sekrup kepala heksagonal (36) dengan kunci L (22).

- Tarik pemegang pelindung atas dari pin (37) (Tarik sedikit tuas penjepit (35) ke luar) lalu dorong pemegang pelindung atas (riving knife) (8) ke bawah hingga maksimal.

- Kunci kedua pin (37) ke dalam lubang bagian atas pada pemegang pelindung atas (riving knife) dan kencangkan kembali tuas penjepit (35).

## Pengoperasian pertama kali

► **Perhatikan tegangan jaringan listrik!** Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

### Menghidupkan (lihat gambar G1)

- Buka tutup pengaman (20) ke atas.
- Pada pengoperasian pertama kali, tekan tombol on berwarna hijau (59).
- Tutup kembali tutup pengaman (20).

### Mematikan (lihat gambar G2)

- Tekan tutup pengaman (20).

### Kegagalan daya

Tombol on/off adalah switch tegangan nol yang mencegah perkakas listrik menyala kembali setelah kegagalan daya (misalnya steker dicabut dari stopkontak saat pengoperasian).

Untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik, tekan kembali tombol on berwarna hijau (59).

## Petunjuk pengoperasian

### Petunjuk umum untuk menggergaji

- **Pada semua pekerjaan pemotongan, pastikan mata gergaji tidak akan bersentuhan dengan sandaran-sandaran atau bagian-bagian yang lain dari perkakas listrik.**
- **Hanya gunakan perkakas listrik dengan perangkat pelindung yang tepat dan sesuai (misalnya tutup pelindung yang berbentuk terowongan, ring penekan) untuk membuat lubang atau leukan.**
- **Jangan menggunakan perkakas listrik untuk menebas (alur yang berakhir pada benda kerja).**

Lindungilah mata gergaji terhadap benturan dan tumbukan. Jangan menekan mata gergaji dari samping.

Pemegang pelindung atas (riving knife) harus berada pada satu garis lurus dengan mata gergaji supaya benda kerja tidak tersangkut.

Jangan melakukan pengerjaan pada benda yang lengkap. Benda kerja harus selalu mempunyai pinggiran yang lurus untuk diletakkan pada mistar sejajar.

Selalu simpan tongkat pendorong pada perkakas listrik.

### Posisi pengguna perkakas listrik (lihat gambar H)

- **Jangan pernah berdiri searah dengan bilah gergaji.**
- **Selalu posisikan tubuh Anda di sisi yang sama dengan penahan pada sisi bilah gergaji.** Sentakan dapat melontarkan benda kerja dengan kecepatan tinggi ke arah siapa pun yang berdiri di depan atau searah dengan bilah gergaji.
- Jauhkan tangan, jari dan lengan dari mata gergaji yang berputar.

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk berikut:

- Pegang benda kerja dengan aman dengan kedua tangan dan tekan dengan kuat ke meja potong.

- Untuk benda kerja yang berukuran kecil dan untuk menggergaji sudut potong vertikal, selalu gunakan tuas pendorong (24) yang disediakan dan mistar sejajar tambahan (43).

#### Ukuran benda kerja maksimal

sudut potong vertikal	ketinggian maks. benda kerja [mm]
0°	79
45°	56

### Menggergaji

#### Menggergaji lurus

- Atur mistar sejajar (10) pada lebar pemotongan yang diinginkan.
- Letakkan benda kerja di atas meja potong di depan tutup pelindung (6).
- Gunakan engkol (19) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (27) berada pada posisi sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Gergaji benda kerja dengan dorongan yang merata. Jika terlalu banyak tekanan yang diberikan, ujung mata gergaji dapat menjadi terlalu panas dan merusak benda kerja.
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

#### Menggergaji sudut potong vertikal

- Atur sudut potong vertikal mata gergaji yang diinginkan. Jika mata gergaji dimiringkan ke kiri, mistar sejajar (10) harus berada di sisi kanan mata gergaji.
- Ikuti langkah kerja sesuai: (lihat „Menggergaji lurus“, Halaman 88)

#### Menggergaji sudut potong horizontal (lihat gambar I)

- Atur sudut potong horizontal yang diinginkan pada mistar sudut (3).
- Letakkan benda kerja pada rel profil (29). Profil tidak boleh berada pada garis pemotongan. Pada situasi ini, kendurkan mur bergerigi (60) dan geser rel profil.
- Gunakan engkol (19) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (27) berada pada posisi sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Tekan benda kerja pada rel profil (29) dengan satu tangan sementara tangan satunya berada pada kenop pengunci (56) untuk mendorong mistar sudut perlahan ke depan di dalam alur pemandu (5).
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

#### Memeriksa dan mengatur pengaturan dasar

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan. Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Putus layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

#### Mengatur pembatas untuk sudut potong vertikal standar 0°/45°

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Atur sudut potong vertikal mata gergaji pada sudut 0°.
- Lepas tutup pelindung (6).

#### Memeriksa (lihat gambar J1)

- Atur mistar pengukur sudut pada 90° dan letakkan di atas meja potong (7).

Kaki pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji (27).

#### Mengatur (lihat gambar J2)

- Kendurkan sekrup (61). Dengan demikian, pembatas 0° (62) dapat digerakkan.
- Kendurkan tuas pengunci (17).
- Dorong alat putar tangan (18) ke pembatas 0° hingga kaki pengukur sudut sejajar dengan mata gergaji.
- Tahan alat putar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci (17).
- Kencangkan kembali sekrup (61).

Setelah dilakukan pengaturan, jika indikator sudut (54) tidak berada dalam satu garis dengan tanda 0° pada skala (55), kendurkan sekrup (63) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut ke sepanjang tanda 0°.

Ulangi langkah kerja di atas untuk sudut potong vertikal 45° (Mengendurkan sekrup (64); Menggeser pembatas 45° (65)). Indikator sudut (54) tidak boleh disetel kembali.

#### Kesajaianan mata gergaji pada alur pemandu mistar sudut (lihat gambar K)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (6).

#### Memeriksa

- Gunakan pensil untuk menandai gigi gergaji kiri pertama yang terlihat di belakang di atas sisipan meja.
- Atur pengukur sudut sebesar 90° dan letakkan ke tepi alur pemandu (5).
- Geser kaki pengukur sudut hingga menyentuh gigi gergaji yang ditandai dan bacalah jarak antara mata gergaji ke alur pemandu.
- Putar mata gergaji hingga gigi yang ditandai berada di depan di atas sisipan meja.
- Geser mistar pengukur sudut sepanjang alur pemandu sampai gigi mata gergaji yang diberi tanda.
- Ukur kembali jarak antara mata gergaji dan alur pemandu. Kedua jarak yang diukur harus sama.

#### Mengatur

- Kendurkan sekrup kepala heksagonal (66) di depan di bawah meja potong dan sekrup kepala heksagonal (67) di

belakang di bawah meja potong menggunakan kunci L yang tersedia (22).

- Gerakkan mata gergaji dengan hati-hati hingga mata gergaji sejajar dengan alur pemandu (5).
- Kencangkan kembali semua sekrup (66) dan (67).

#### Mengatur penunjuk jarak meja potong (lihat gambar L)

- Atur posisi mistar sejajar di sisi kanan dari mata gergaji. Geser mistar sejajar hingga penanda pada kaca pembesar (28) menunjukkan skala bawah 26 cm. Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.
- Tarik kenop pengencang (16) ke atas sepenuhnya lalu tarik pelebaran meja potong (14) ke luar hingga maksimal.

#### Memeriksa

Skala atas (2) pada penunjuk jarak (58) harus menampilkan nilai yang sama dengan penanda pada kaca pembesar (28) pada skala bawah (2).

#### Mengatur

- Tarik ke luar pelebaran meja potong (14) hingga maksimal.
- Kendurkan sekrup (68) menggunakan obeng kembang lalu arahkan penunjuk jarak (58) ke sepanjang 26 tanda cm skala atas (2).

#### Mengatur kesejajaran mistar sejajar (lihat gambar M)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (6).
- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar dan geser hingga menyentuh mata gergaji.

#### Memeriksa

Mistar sejajar (10) harus menyentuh sepanjang mata gergaji.

#### Mengatur

- Kendurkan semua sekrup kepala heksagonal (69) menggunakan kunci L yang tersedia (22).
- Gerakkan mistar sejajar (10) dengan hati-hati hingga menyentuh sepanjang mata gergaji.
- Tahan mistar sejajar pada posisi ini dan tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.
- Kencangkan kembali sekrup kepala heksagonal (69).

#### Mengatur daya penjepitan mistar sejajar

Daya jepit mistar sejajar (10) dapat menurun setelah sering digunakan.

- Kencangkan sekrup pengatur (25) hingga mistar sejajar dapat dipasang kembali pada meja gergaji dengan kencang.

#### Mengatur kaca pembesar mistar sejajar (lihat gambar M)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (6).
- Geser mistar sejajar (10) dari kanan hingga mistar menyentuh mata gergaji.

#### Memeriksa

Penanda kaca pembesar (28) harus berada segaris dengan tanda 0 mm pada skala (2).

#### Mengatur

- Kendurkan sekrup (70) dengan obeng kembang dan arahkan penanda ke sepanjang tanda 0 mm.

#### Mengatur ketinggian sisipan meja (lihat gambar N)

#### Memeriksa

Sisi depan sisipan meja (26) harus terpasang rata atau berada sedikit di bawah meja potong, sisi belakangnya harus terpasang rata atau berada sedikit di atas meja potong.

#### Mengatur

- Lepaskan sisipan meja (26).
- Menggunakan kunci L (22), atur ketinggian keempat sekrup pengatur (71) dengan tepat.

#### Penyimpanan dan pengangkutan

##### Menyimpan komponen perangkat (lihat gambar O1–O5)

Perkakas listrik memiliki tempat untuk menyimpan komponen perangkat tertentu dengan aman.

- Lepaskan mistar sejajar tambahan (43) dari mistar sejajar (10).
- Simpan semua komponen perangkat yang dilepas ke dalam tempat penyimpanan pada housing (lihat tabel berikut).

Gam	Komponen bar perangkat	Tempat penyimpanan
01	Tutup pelindung (6)	kaitkan ke dalam lekukan penahan (34) dan kencangkan dengan tuas penjepit (39)
01	Pengunci sentakan (9) (tergantung versi negara masing-masing 3 601 M30 5C2 )	Tekan tombol (48) secara bersamaan dan kunci di dalam lubang penahan (74)
02	Set pengencangan "mistar sejajar tambahan" (44)	kaitkan ke dalam penahan (72)
02	Adaptor pengisap (33)	geser ke dalam klip penahan (73)
03	Kunci ring (23)	kencangkan menggunakan mur pengencang (75) di dalam kompartemen penyimpanan
03	Tuas pendorong (24)	kaitkan menggunakan mur pengencang (75) dan kencangkan dengan cara menggesernya
04	Mistar sejajar (10)	putar, kaitkan dari bawah ke dalam rel pemandu dan kencangkan kenop pengencang (41)
05	Kunci L (22) Kunci L (21)	geser ke dalam penahan (76)

Gam	Komponen bar perangkat	Tempat penyimpanan
05	Mistar sudut (3)	geser ke dalam klip penahan (77)
05	Mistar sejajar tambahan (43)	geser ke dalam klip penahan (31) (sisi pendek menghadap atas; sisi panjang menghadap belakang)

### Mengangkat perkakas listrik

Sebelum mengangkat perkakas listrik, langkah-langkah berikut harus dilakukan:

- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengangkutan.
- Lepas semua komponen aksesoris yang tidak dapat dipasang dengan kencang pada perkakas listrik. Selama pengangkutan, mata geraji yang tidak dipakai sebaiknya disimpan di dalam tempat tertutup.
- Dorong pelebaran meja potong (14) sepenuhnya ke dalam dan tekan gagang pengencang (16) ke bawah untuk mengencangkannya.
- Gulung kabel pada penahan kabel (30).
- Gunakan gagang angkat (13) untuk mengangkat atau mengangkut.
- **Saat mengangkat perkakas listrik, hanya gunakan komponen transpor dan jangan pernah menggunakan komponen perlindungan.**

## Perawatan dan servis

### Perawatan dan pembersihan

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.**

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh **Bosch** atau Service Center untuk perkakas listrik **Bosch** resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

### Pembersihan

Setelah setiap penggunaan, bersihkan perkakas listrik dari debu dan serbus dengan cara ditipi dengan udara bertekanan atau dengan kuas.

### Melumasi perkakas listrik



#### Pelumas:

Oli mesin SAE 10/SAE 20

- Jika perlu, lumasi perkakas listrik pada bagian-bagian yang ditunjukkan (lihat gambar P).

Service Center Bosch resmi akan melakukan pengerjaan tersebut dengan cepat dan andal.

- **Buanglah zat pelumas dan pembersih berdasarkan aturan lingkungan yang berlaku. Taatilah peraturan yang berlaku.**

### Tindakan untuk mengurangi kebisingan

Tindakan oleh produsen:

- Awalan start yang perlahan
  - Perkakas listrik dipasok dengan mata geraji yang dirancang khusus untuk mengurangi kebisingan
- Tindakan oleh pengguna perkakas:
- Pasang perkakas listrik pada bidang kerja yang stabil sehingga vibrasi berkurang
  - Gunakan mata geraji dengan fungsi mengurangi kebisingan
  - Bersihkan mata geraji dan perkakas listrik secara berkala

### Aksesoris

	Nomor seri
Kantung debu	2 610 015 511
Adaptor pengisap	2 610 015 509
Adaptor Y TSVH 3	2 610 015 513
Mistar sudut	2 610 015 507
Tuas pendorong	2 610 015 022
Meja kerja GTA 600	0 601 B22 001
<b>Mata geraji untuk kayu dan material tipis, panel dan lis</b>	
Mata geraji 254 x 25,4 mm, 40 gigi	2 608 640 901
Mata geraji 254 x 25,4 mm, 60 gigi	2 608 640 902

### Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

### Indonesia

PT Robert Bosch  
Palma Tower 10th Floor  
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6  
Pondok Pinang, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan 12310  
Tel.: (021) 3005 5800  
Fax: (021) 3005 5801  
E-Mail: [boschpowertools@id.bosch.com](mailto:boschpowertools@id.bosch.com)  
[www.bosch-pt.co.id](http://www.bosch-pt.co.id)

### Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris, dan kemasan sebaiknya didaur ulang secara ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik ke dalam sampah rumah tangga!

# Tiếng Việt

## Hướng dẫn an toàn

### Hướng dẫn an toàn chung cho dụng cụ điện

**CẢNH BÁO** Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng.

**Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.**

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

#### Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

#### An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức.
- ▶ **Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát).** Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay.
- ▶ **Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động.** Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

► **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

#### An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.
- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay mang xách máy.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng.
- ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức.
- ▶ **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các đặc hại liên quan đến bụi gây ra.
- ▶ **Không để thói quen do sử dụng thường xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ.** Một hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng chỉ trong tíc tắc.

#### Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn.
- ▶ **Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ**

- làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
  - ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể tháo được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
  - ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
  - ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
  - ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
  - ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
  - ▶ **Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ.** Tay cầm và bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Bảo dưỡng**
- ▶ **Dưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.
- Hướng dẫn an toàn cho máy cưa bàn**
- Các cảnh báo liên quan đến tấm chắn bảo vệ**
- ▶ **Giữ tấm chắn bảo vệ tại chỗ.** Tấm chắn bảo vệ phải hoạt động tốt và được lắp đúng cách. Phải sửa chữa hoặc thay thế tấm chắn bảo vệ bị lỏng, bị hư hỏng, hoặc không hoạt động đúng cách.
  - ▶ **Luôn sử dụng tấm chắn bảo vệ lưỡi cưa, chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược cho mọi thao tác cắt đứt.** Đối với các thao tác cắt đứt khi lưỡi cưa cắt hoàn toàn qua chiều dày của phôi gia công, tấm chắn bảo vệ và các thiết bị an toàn khác sẽ giúp giảm nguy cơ gây tổn thương.
  - ▶ **Gắn lại ngay lập tức hệ thống chắn bảo vệ sau khi hoàn thành một hoạt động (như cắt xoi rãnh, cắt ốp tường hoặc cắt xé ván) mà yêu cầu phải tháo gỡ tấm chắn bảo vệ, chêm mở mạch cưa và/hoặc thiết bị chống đẩy ngược.** Tấm chắn bảo vệ, chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược giúp giảm nguy cơ gây tổn thương.
  - ▶ **Đảm bảo lưỡi cưa không tiếp xúc với tấm chắn bảo vệ, chêm mở mạch cưa hoặc phôi gia công trước khi bắt công tắc.** Sự tiếp xúc vô tình của các bộ phận này với lưỡi cưa có thể gây ra tình trạng nguy hiểm.
  - ▶ **Điều chỉnh chêm mở mạch cưa như được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này.** Việc đặt, định vị và căn chỉnh sai có thể làm cho chêm mở mạch cưa mất tác dụng làm giảm khả năng sinh ra lực phản hồi.
  - ▶ **Để cho chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược có tác dụng, cần phải gài nó vào phôi gia công.** Chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược không hiệu quả khi cắt các phôi gia công có kích cỡ quá ngắn để gắn với chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược. Trong trường hợp này, không thể ngăn chặn được lực phản hồi bằng chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược.
  - ▶ **Hãy sử dụng lưỡi cưa phù hợp để làm chêm mở mạch cưa.** Để chêm mở mạch cưa hoạt động đúng, đường kính lưỡi cưa phải vừa khớp với chêm mở mạch cưa và thân lưỡi cưa phải mỏng hơn độ dày của chêm mở mạch cưa và độ rộng cắt của lưỡi cưa phải rộng hơn độ dày của chêm mở mạch cưa.
- Các cảnh báo về quy trình cắt**
- ▶ **NGUY HIỂM: Không được đặt ngón tay hoặc bàn tay của bạn gần hoặc song song với lưỡi cưa.** Một thoáng vô tình hoặc bị trượt có thể hướng bàn tay bạn về phía lưỡi cưa và gây ra thương tích nghiêm trọng.
  - ▶ **Chỉ đưa phôi gia công vào lưỡi cưa ngược với hướng xoay.** Việc đưa phôi gia công theo cùng hướng mà lưỡi cưa đang xoay phía trên bàn cưa có thể khiến phôi gia công và bàn tay của bạn bị cuốn vào lưỡi cưa.
  - ▶ **Không được sử dụng cù vát mép để nạp phôi gia công khi xé và không được sử dụng cù dọc làm cù chặn chiều dài khi cắt ngang bằng cù vát mép.** Dẫn phôi gia công bằng cù

doc và cù vát mép cùng lúc sẽ làm tăng khả năng xảy ra kẹt lưỡi cửa và lực phản hồi.

- ▶ **Khi xé, luôn dùng lực để nạp phôi gia công giữa cù chặn và lưỡi cửa. Sử dụng que đẩy khi khoảng cách giữa cù chặn và lưỡi cửa nhỏ hơn 150 mm, và sử dụng khối đẩy khi khoảng cách này nhỏ hơn 50 mm.** Các thiết bị "hỗ trợ làm việc" sẽ giữ tay bạn ở khoảng cách an toàn với lưỡi cửa.
- ▶ **Chỉ sử dụng que đẩy do nhà sản xuất cung cấp hoặc được chế tạo phù hợp với các hướng dẫn.** Que đẩy này tạo khoảng cách đủ an toàn từ bàn tay đến lưỡi cửa.
- ▶ **Không được sử dụng que đẩy bị hỏng hoặc bị đứt.** Que đẩy hỏng có thể bị gãy khiến tay bạn trượt vào lưỡi cửa.
- ▶ **Không thực hiện bất kỳ thao tác nào "ranh tay".** Luôn sử dụng cù doc hoặc cù vát mép để định vị và dẫn phôi gia công. "Ranh tay" nghĩa là sử dụng bàn tay để đỡ hoặc dẫn phôi gia công, thay vì dùng một cù chặn hoặc cù vát mép. Cửa bằng tay dẫn đến căn chỉnh sai, kẹt và lực phản hồi.
- ▶ **Không được với xung quanh hoặc với qua lưỡi cửa đang quay.** Việc với một phôi gia công có thể dẫn đến tiếp xúc vô tình với lưỡi cửa đang chuyển động.
- ▶ **Sử dụng vật đỡ phôi gia công phụ cho phía sau và/hoặc các bên của lưỡi cửa đối với các phôi gia công dài và/hoặc rộng để giữ chúng cân bằng.** Một phôi gia công dài và/hoặc rộng có xu hướng xoay trên mép của bàn cửa, gây ra mất kiểm soát, kẹt và phản hồi lưỡi cửa.
- ▶ **Nap phôi gia công ở một nhịp độ đều. Không được uốn cong hoặc xoắn phôi gia công.** Nếu xảy ra kẹt, hãy tắt dụng cụ ngay lập tức, rút phích cắm dụng cụ sau đó gỡ bỏ vật kẹt. Kẹt lưỡi cửa do phôi gia công có thể gây ra lực phản hồi hoặc làm ngừng chạy động cơ.
- ▶ **Không được gỡ bỏ các mảnh vật liệu cắt trong khi cửa đang chạy.** Vật liệu có thể bị kẹt giữa cù chặn hoặc bên trong tầm chắn bảo vệ lưỡi cửa và lưỡi cửa và nó có thể cuốn ngón tay của bạn vào lưỡi cửa. Tắt máy cửa và chờ cho đến khi lưỡi cửa dừng lại trước khi gỡ vật liệu.
- ▶ **Sử dụng cù chặn phụ tiếp xúc với mặt bàn cửa khi xé phôi gia công dày dưới 2 mm.** Phôi gia công mỏng có thể chèm dưới thanh cù và tạo ra lực đẩy ngược.

#### **Nguyên nhân gây ra lực phản hồi và các cảnh báo liên quan**

Lực phản hồi là một lực tác động đột ngột của phôi gia công do lưỡi cửa bị bó, kẹt hoặc bị lệch đường cắt trên phôi gia công so với lưỡi cửa hoặc khi một bộ phận của phôi gia công kẹt giữa lưỡi cửa và cù chặn hoặc vật thể cố định khác.

Thường xuyên nhất trong lúc có lực phản hồi, phôi gia công được nâng lên từ bàn cửa bằng phần phía sau của lưỡi cửa và được đẩy về phía người vận hành.

Lực phản hồi là do việc sử dụng sai và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành sai máy cửa và có thể phòng tránh bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp được nêu dưới đây.

- ▶ **Không được đứng song song với lưỡi cửa.** Luôn đặt cơ thể của bạn ở cùng một phía với lưỡi cửa như cù chặn. Lực phản hồi có thể đẩy phôi gia công ở tốc độ cao về phía bất cứ người nào đứng trước và song song với lưỡi cửa.
- ▶ **Không được với qua hoặc với ra sau lưỡi cửa để kéo hoặc đỡ phôi gia công.** Có thể xảy ra tiếp xúc vô tình với lưỡi cửa hoặc lực phản hồi có thể kéo ngón tay của bạn vào lưỡi cửa.
- ▶ **Không được giữ và ấn phôi gia công đang được cắt rời tựa vào lưỡi cửa đang quay.** Ấn phôi gia công đang cắt rời tựa vào lưỡi cửa sẽ gây kẹt và lực phản hồi.
- ▶ **Căn chỉnh cù chặn song song với lưỡi cửa.** Cù chặn bị lệch sẽ bó phôi gia công vào lưỡi cửa và tạo ra lực phản hồi.
- ▶ **Sử dụng một ván cắt vát mỏng để dẫn phôi gia công tựa vào bàn cửa và cù chặn khi thực hiện các đường cắt không đứt như cắt xoi rãnh, cắt ốp tường hoặc cắt xé ván.** Ván cắt vát mỏng giúp kiểm soát phôi gia công trong trường hợp có lực phản hồi.
- ▶ **Sử dụng các panô lớn để giảm thiểu rủi ro bị kẹt lưỡi cửa và lực phản hồi.** Các panô lớn thường vồng xuống dưới trọng lượng riêng của chúng. (Các) vật đỡ phải được đặt dưới tất cả các phần của panô treo phía trên mặt bàn cửa.
- ▶ **Sử dụng cẩn thận khi cắt một phôi gia công bị xoắn, có mắt, vénh hoặc không có mép thẳng để dẫn hướng phôi gia công bằng cù vát mép hoặc cù chặn.** Một phôi gia công vị vénh, có mắt, hoặc bị xoắn thường gõ ghê và gây lệch ranh cửa với lưỡi cửa, gây ra kẹt và lực phản hồi.
- ▶ **Không được cắt nhiều hơn một phôi gia công, được xếp chồng theo chiều dọc hoặc chiều ngang.** Lưỡi cửa có thể lướm một hoặc nhiều mảnh và gây ra lực phản hồi.
- ▶ **Khi khởi động lại cửa có gắn lưỡi cửa đang ở trong phôi gia công, chỉnh tâm lưỡi cửa vào đúng ranh cửa sao cho ranh cửa không bị mắc vào vật liệu.** Nếu lưỡi cửa bị kẹt, nó có thể nâng phôi gia công lên và gây ra lực phản hồi khi cửa được khởi động.
- ▶ **Giữ các lưỡi cửa sạch sẽ, sắc nhọn, và dù bộ.** Không sử dụng các lưỡi cửa bị vénh hoặc các lưỡi cửa có răng bị vỡ hoặc gãy. Các lưỡi cửa sắc và được đặt đúng sẽ làm giảm kẹt, dừng và lực phản hồi.

- Các cảnh báo về quy trình vận hành máy cưa bàn**
- ▶ **Tắt máy cưa bàn và ngắt kết nối dây nguồn khi tháo chi tiết chèn bàn cưa, thay lưỡi cưa hoặc điều chỉnh cho chém mổ mạch cưa thiết bị chống đẩy ngược hoặc tấm chắn bảo vệ lưỡi cưa, và khi máy không được giám sát.** Các biện pháp phòng ngừa sẽ tránh tai nạn.
  - ▶ **Không để cưa bàn chạy mà không giám sát.** Tắt và không rời khỏi dụng cụ cho đến khi nó dừng hoàn toàn. Cưa chạy không giám sát là một mối nguy hiểm không được kiểm soát.
  - ▶ **Đặt máy cưa bàn trong một khu vực đủ ánh sáng và bằng phẳng nơi bạn có thể duy trì được chỗ đứng tốt và sự cân bằng tốt.** Nên lắp đặt máy cưa bàn trong một khu vực có đủ không gian để dễ dàng xử lý các phôi gỗ công có kích thước khác nhau. Các khu vực chất hẹp, tối tăm và sàn trơn không phẳng sẽ gây ra tai nạn.
  - ▶ **Thường xuyên lau chùi và loại bỏ mùn cưa ra khỏi bàn cưa và/hoặc thiết bị hút bụi.** Mùn cưa tích tụ dễ bắt lửa và có thể tự bốc cháy.
  - ▶ **Bàn cưa phải được cố định chặt.** Bàn cưa không được cố định chặt đúng cách có thể di chuyển hoặc lật.
  - ▶ **Gỡ bỏ các dụng cụ, vụn gỗ, v.v. ra khỏi bàn cưa trước khi bật máy cưa bàn.** Sự sao nhãng hoặc kẹt có thể gây nguy hiểm.
  - ▶ **Luôn sử dụng các lưỡi cưa đúng kích cỡ và hình dáng (lưỡi kim cương khác với lưỡi tròn) của lõi tâm.** Các lưỡi cưa không khớp với các phụ kiện cứng nối của máy cưa sẽ làm lệch tâm và có thể làm mất kiểm soát.
  - ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện gắn lưỡi cưa bị hỏng hoặc không chính xác như mặt bích, vòng đệm lưỡi cưa, bu lông hoặc đai ốc.** Các phụ kiện gắn này được thiết kế đặc biệt cho cưa của bạn, để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu suất tối ưu.
  - ▶ **Không được đứng trên bàn cưa, không sử dụng nó làm bậc.** Chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra nếu dùng cụ bị nghiêng hoặc nếu vô tình chạm vào dụng cụ cắt.
  - ▶ **Đảm bảo lưỡi cưa được lắp để xoay theo hướng thích hợp.** Không sử dụng bánh mài, bàn chải kim loại, hoặc bánh nhám trên cưa bàn. Lắp lưỡi cưa không đúng cách hoặc sử dụng các phụ kiện không được khuyến cáo có thể gây ra thương tích nghiêm trọng.

### Các cảnh báo phụ thêm

- ▶ **Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào.** Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.

- ▶ **Không được sử dụng lưỡi cưa bằng thép HSS.** Những loại lưỡi cưa như vậy có thể vỡ dễ dàng.
- ▶ **Không được sử dụng dụng cụ điện mà không có chi tiết gài bàn.** Thay chi tiết gài bàn đã hỏng. Chi tiết gài bàn mà không hoàn hảo, lưỡi cưa có thể gây ra thương tích.
- ▶ **Giữ nơi làm việc của bạn sạch sẽ.** Các hỗn hợp vật liệu là đặc biệt nguy hiểm. Bụi kim loại nhẹ có thể cháy hoặc nổ.
- ▶ **Hãy chọn lưỡi cưa phù hợp cho vật liệu, mà bạn muốn gia công.**
- ▶ **Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và trên dụng cụ điện và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.**
- ▶ **Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được gia công cắt.**
- ▶ **Bạn chỉ được dẫn phôi gỗ công tới lưỡi cưa đang chạy.** Nếu không, có nguy cơ bị lực dội ngược khi lưỡi cưa bị chèn chặt trong vật gia công.

## Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây có khả năng diễn đạt ý nghĩa về cách sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn sử dụng máy một cách tốt và an toàn hơn.

### Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng



Để tay tránh khỏi phạm vi cắt khi máy đang hoạt động. Có nguy cơ gây thương tích khi chạm vào lưỡi cưa.




Hãy mang mặt nạ chống bụi.



Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai. Để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất thính giác.




Hãy mang kính bảo hộ.



### Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng

Hãy tuân thủ kích thước của lưỡi cưa. Đường kính lỗ phải vừa vặn với trục máy của dụng cụ, không bị lỏng lỏe. Nếu cần sử dụng ống nối chuyển tiếp, hãy đảm bảo rằng các kích thước của ống nối chuyển tiếp phải phù hợp với độ dày thép lá và đường kính lỗ của lưỡi cưa cũng như đường kính của trục dụng cụ. Hãy sử dụng ống nối chuyển tiếp giao kèm với lưỡi cưa.

Đường kính lưỡi cưa phải phù hợp với thông số trên biểu tượng.




**a** Đường kính của lưỡi cưa tối đa cho phép là 254 mm.

**b** Độ dày của dao tách lớp là 2,3 mm.


**c** Chiều cắt của răng (chiều của mũi tên trên lưỡi cưa) phải cùng chiều với chiều mũi tên trên dao tách lớp.

**d** Khi thay lưỡi cưa hãy đảm bảo rằng chiều rộng cắt không nhỏ hơn 2,4 mm và độ dày lưỡi không lớn hơn 2,2 mm. Nếu không, có nguy cơ dao tách lớp bị ném chặt trong phôi gia công.



Độ dày của dao tách lớp là 2,3 mm.

Chiều cao phôi gia công tối đa có thể là 79 mm.



#### phía bên trái:

Hiển thị hướng xoay của tay quay để hạ (**Vị trí vận chuyển**) và nâng (**Vị trí làm việc**) của lưỡi cưa.

#### phía bên phải:

Hiển thị vị trí của cần khóa để cố định lưỡi cưa và khi thiết lập góc xiên dọc (Lưỡi cưa có thể xoay).

### Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng

Nếu cần bôi trơn máy, đưa dụng cụ điện đến địa điểm đã được chỉ định để bảo trì.

Dụng cụ điện thuộc cấp độ bảo vệ II được tăng cường hoặc được cách điện kép.

CE Với ký hiệu CE, nhà sản xuất xác nhận rằng dụng cụ điện tuân thủ các chỉ thị áp dụng của EU.

## Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

**Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

### Sử dụng đúng cách

Dụng cụ điện được thiết kế để làm máy đặt cố định dùng để cắt loại gỗ cứng, gỗ mềm và cho ván ghép, ván xơ ép theo chiều dài, chiều ngang. Do đó có thể có góc vuông nằm ngang từ  $-60^\circ$  tới  $+60^\circ$  cũng như góc vuông thẳng đứng từ  $-2^\circ$  tới  $47^\circ$ .

Khi sử dụng lưỡi cưa thích hợp, việc cưa nhôm định hình và nhựa cũng có thể được.

### Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Ranh dẫn hướng thanh cũ
- (2) Thước đo khoảng cách lưỡi cưa đến thanh cũ
- (3) Cờ chẵn góc
- (4) Chỗ lõm để nắm
- (5) Ranh dẫn hướng cũ chỉnh đặt góc
- (6) Nắp bảo vệ
- (7) Bàn cưa
- (8) Dao tách lớp
- (9) Van một chiều<sup>A)</sup>
- (10) Đường Cắt Cảnh
- (11) Ranh dẫn hướng V trên bàn cưa của thanh cũ
- (12) Lỗ lắp bắt
- (13) Tay Xách
- (14) Phần mở rộng bàn cưa

(15)	Phân lắp bắt giá cưa GTA 600	(60)	Dai ốc vân khía thanh biên dạng
(16)	Quai kẹp cho phân mở rộng bàn cưa	(61)	Vít bốn cạnh để điều chỉnh cữ chẵn 0°
(17)	Cần khóa điều chỉnh góc xiên	(62)	Cữ chẵn cho góc xiên 0° (đứng)
(18)	Tay quay	(63)	Vít bắt vạch chỉ độ góc (đứng)
(19)	Cần quay để hạ và nâng lưỡi cưa	(64)	Vít bốn cạnh để điều chỉnh cữ chẵn 45°
(20)	Nắp an toàn cho công tắc bật/tắt	(65)	Cữ chẵn cho góc xiên 45° (đứng)
(21)	Chìa vặn lực giác (2 mm)	(66)	Các vít lực giác chìm (5 mm) phía trước để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa
(22)	Chìa vặn lực giác (5 mm)	(67)	Các vít lực giác chìm (5 mm) phía sau để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa
(23)	Chìa vặn vòng (23 mm)	(68)	Vít bắt kim chỉ khoảng hở của bàn cưa
(24)	Cần đẩy	(69)	Các vít lực giác chìm (5 mm) để điều chỉnh sự song song của thanh cũ
(25)	Vít điều chỉnh cho lực kẹp của thanh cũ	(70)	Vít bắt kim chỉ khoảng hở của dường cắp cạnh
(26)	Chi tiết gài bàn	(71)	Các vít điều chỉnh của chi tiết gài bàn
(27)	Lưỡi cưa	(72)	Giá đỡ để bảo quản bộ vít định vị „Thanh cũ phụ"
(28)	Thấu kính	(73)	Bộ phận gá giữ để bảo quản bộ thích ứng hút
(29)	Thanh biên dạng	(74)	Giá đỡ để bảo quản van một chiều <sup>A)</sup>
(30)	Phân cuốn cáp	(75)	Đai ốc siết giữ cố định chìa vặn vòng và gắn cần đẩy
(31)	Bộ phận gá giữ để bảo quản thanh cũ bổ sung	(76)	Giá đỡ để bảo quản chìa vặn lực giác
(32)	Phun vỏ bào	(77)	Bộ phận gá giữ để bảo quản cữ chẵn góc
(33)	Cút nối ống hút	A)	Phiên bản ở từng nước <b>3 601 M30 5C2</b>
(34)	Giá đỡ bảo quản nắp bảo vệ		
(35)	Cần kẹp của dao tách lớp		
(36)	Vít lực giác chìm của dao tách lớp <sup>A)</sup>		
(37)	Chốt định vị của dao tách lớp		
(38)	Các khe hở của chi tiết gài bàn		
(39)	Cần kẹp của nắp bảo vệ		
(40)	Bu lông dẫn hướng của nắp bảo vệ		
(41)	Quai kẹp cố định dường cắp cạnh		
(42)	Đường dẫn chữ V của dường cắp cạnh		
(43)	Dường cắp cạnh phụ		
(44)	Bộ vít định vị „Thanh cũ phụ"		
(45)	Thanh dẫn hướng cũ chính đặt góc		
(46)	Bộ vít định vị „Thanh biên dạng"		
(47)	Vít bắt cố định phần tống mặt cưa		
(48)	Núm bấm để kéo lùi bu lông dẫn hướng của van một chiều <sup>A)</sup>		
(49)	Đai ốc chẵn		
(50)	Cần khóa trực		
(51)	Bích kẹp		
(52)	Trục máy		
(53)	Mặt bích tiếp nhận		
(54)	Vạch chỉ độ góc (đứng)		
(55)	Thước đo góc xiên (đứng)		
(56)	Núm khóa dành cho các góc vát khác nhau (ngang)		
(57)	Kim chỉ góc trên cũ chỉnh đặt góc		
(58)	Kim chỉ khoảng hở bàn cưa		
(59)	Nút bật		

### Thông số kỹ thuật

Cửa Bàn	GTS 10 J	
Mã số máy	<b>3 601 M30 5..</b>	
Công suất vào danh định	W	1800
Điện thế danh định	V	220-240
Chu kỳ	Hz	50/60
Tốc độ không tải	min <sup>-1</sup>	3650
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động		●
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014	kg	26,2
Cấp độ bảo vệ		□ / II
Kích thước (bao gồm dụng cụ phụ trợ có thể tháo)		
Chiều rộng x chiều sâu x chiều cao	mm	640 x 706 x 330
<b>Kích thước lưỡi cưa phù hợp</b>		
Đường kính lưỡi cưa	mm	254
Độ dày lưỡi	mm	< 2,2
Độ dày răng cưa/phân bố, tối thiểu	mm	> 2,4

<b>Cưa Bàn</b>	<b>GTS 10 J</b>
----------------	-----------------

Lõi lấp lưỡi cưa

mm

25,4

Kích thước phôi gia công tối đa: (xem „Kích thước phôi gia công tối đa“, Trang 101)

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

## Sự lắp vào

- **Phòng ngừa máy khởi động bất ngờ.** Trong khi lắp ráp hay có việc làm gì trên máy, phích cắm điện phải được rút ra khỏi nguồn cấp điện.

### Các món được giao

Trước khi vận hành lần đầu, hãy kiểm tra dụng cụ điện xem tất cả các bộ phận theo thiết kế có được cung cấp đầy đủ không:

- Cưa bàn với lưỡi cưa được lắp (27) và dao tách lớp (8)
- Cữ chặc góc (3)
- Thanh biên dạng (29)
- Bộ vít định vị „Thanh biên dạng“ (46) (Tấm dẫn hướng, dai ốc khía, vít, vòng đệm)
- Thanh cữ (10)
- Thanh cữ phụ (43)
- Bộ vít định vị „Thanh cữ phụ“ (44) (3 Vít cố định, 3 vòng đệm, 3 dai ốc tai hông)
- Nắp bảo vệ (6)
- Van một chiều (9) (Phiên bản tại Đài Loan 3 601 M30 5C2)
- Chia văn lục giác (22)
- Chia văn lục giác (21)
- Chia văn vòng (23)
- Cần đẩy (24)
- Chi tiết gài bàn (26)
- Bộ thích ứng hút (33)

**Lưu ý:** Hãy kiểm tra dụng cụ điện xem có hư hỏng nào không.

Trước khi tiến hành sử dụng máy, kiểm tra cẩn thận xem tất cả các chi tiết dùng bảo vệ hay các bộ phận bị hư hỏng nhẹ có hoạt động tốt và theo đúng quy định không. Tất cả các hư hỏng nhẹ phải được kiểm tra cẩn thận để bảo đảm sự hoạt động của dụng cụ được hoàn hảo. Tất cả các bộ phận phải được lắp ráp đúng cách và tất cả các điều kiện cần có phải được đáp ứng đúng và đủ để bảo đảm sự hoạt động được hoàn hảo.

Các chi tiết bảo vệ và các bộ phận hư hỏng phải được thay ngay thông qua một trung tâm bảo hành-bảo trì được ủy nhiệm.

### Lắp Ráp Các Thành Phần Chi Tiết

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.

- Lấy tất cả các gói tài liệu hướng dẫn và các phụ kiện giao kèm ra khỏi máy.

- Bảo đảm rằng tập tài liệu nằm bên dưới khối động cơ (mô-tơ) đã được lấy ra.

Gắn những dụng cụ phụ trợ sau đây lên vỏ: Cần đẩy (24), chia văn vòng (23), chia văn lục giác (22) và (21), thanh cữ (10), cữ chặc góc (3), bộ thích ứng hút (33), thanh cữ phụ (43) với bộ vít định vị (44), nắp bảo vệ (6).

- Ngay khi bạn cần một dụng cụ phụ trợ, hãy tháo cẩn thận ra khỏi vị trí cất giữ.

### Định vị dao tách lớp (xem hình a1-a2)

**Hướng dẫn:** Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi định vị.

- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ cho đến cữ chặc, để lưỡi cưa (27) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
- Nới lỏng cần kẹp (35).  
hoặc  
Phiên bản ở từng nước 3 601 M30 5C2 : Nhâ: Hãy nhá vít lục giác chìm (36) bằng chìa văn lục giác (22).
- Hãy đẩy dao tách lớp (8) theo chiều cần kẹp (35), đến khi nó được kéo lên trên.
- Hãy kéo dao tách lớp lên trên, để nó được đặt chính xác qua phần giữa của lưỡi cưa.
- Hãy cho khớp cả hai chân cắm (37) vào các lỗ khoan dưới ở dao tách lớp và siết chặt cần kẹp (35) hoặc vít lục giác chìm (36).

### Lắp chi tiết gài bàn (xem Hình b)

- Hãy móc chi tiết gài bàn (26) vào các khe hở sau (38) của trực dụng cụ.
- Đẩy chi tiết gài bàn xuống dưới.
- Hãy ấn lên chi tiết gài bàn, cho đến khi nó khớp vào trực dụng cụ phía trước.

Mặt trước của chi tiết gài bàn (26) phải nằm ngang bằng hoặc ở bên dưới bàn cưa một chút, mặt dưới phải nằm ngang bằng hoặc ở bên trên bàn cưa một chút.

### Lắp nắp bảo vệ (xem Hình c1-c2)

**Hướng dẫn:** Chỉ lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp được đặt ở vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa (xem Hình minh họa a2). Không lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp ở vị trí dưới cùng (Tình trạng giao hàng hoặc vị trí cưa rãnh) (xem Hình minh họa a1).

- Nới lỏng cần kẹp (39) và lấy nắp bảo vệ ra (6) khỏi giá đỡ (34).
- Giữ chặt bộ phận bảo vệ lưỡi cưa của nắp bảo vệ bằng một tay (ray kim loại trên) (6) và giữ cần kẹp (39) hướng lên trên bằng tay kia.
- Hãy đẩy bu lông dẫn hướng (40) ra sau vào rãnh của dao tách lớp (8).

- Hãy dán nắp bảo vệ (6) xuống dưới, đến khi bộ phận bảo vệ lưỡi cưa (ray kim loại trên) **song song** với bề mặt của bàn cưa (7).
- Ấm cân khóa giữ cố định (39) xuống. Cân kẹp phải khớp có thể cảm nhận có hoặc nghe rõ và nắp bảo vệ (6) phải được lắp chặt và an toàn.
- **Vui lòng kiểm tra xem nắp bảo vệ có chuyển động trơn tru không trước khi sử dụng.**  
**Không sử dụng dụng cụ điện, nếu nắp bảo vệ chuyển động không tự do và không đóng ngay lập tức.**

#### Lắp thanh cưa (xem Hình d)

Thanh cưa (10) có thể được lắp ở bên trái hoặc bên phải từ lưỡi cưa.

- Nối lồng quai kẹp (41) của thanh cưa (10). Vì vậy, thanh dẫn hướng V (42) được khớp vào.
- Trước hết hãy lắp thanh cưa có thanh dẫn hướng V vào rãnh dẫn hướng (11) của bàn cưa. Sau đó hãy định vị thanh cưa trong rãnh dẫn hướng trước (1) của bàn cưa.
- Dường cặp cạnh giờ đây có thể chuyển dịch về bất kỳ vị trí nào.
- Để siết chặt thanh cưa hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.

#### Lắp thanh cưa phụ (xem Hình e)

**Để cưa chi tiết gia công hẹp và cưa góc chéo thẳng đứng** bạn phải lắp thanh cưa bổ sung (43) vào thanh cưa (10).

Thanh cưa phụ có thể được lắp bên trái hoặc bên phải ở thanh cưa (10) tùy theo nhu cầu.

- Sử dụng bộ vít định vị „Thanh cưa phụ“ (44) để lắp (2 Vít cố định, 2 vòng đệm, 2 dai ốc tai hổng).
- Hãy đẩy vít cố định qua lỗ khoan bên ở thanh cưa (10).
  - Đầu các bu-lông được sử dụng như một vật dẫn hướng cho đường cặp cạnh phụ.
  - Hãy đẩy thanh cưa phụ (43) qua các đầu của vít cố định.
  - Đặt vòng đệm lên vít định vị và siết chặt vít bằng dai ốc tai hổng.

#### Lắp cưa chặn góc (xem Hình f1-f2)

- Hãy dán ray (45) của cưa chặn góc (3) vào một trong các rãnh dẫn hướng cho sẵn (5) của bàn cưa.

**Để tạo các phôi gia công dài tốt hơn, cưa chặn góc** có thể được mở rộng bằng thanh biên dạng (29).

- Lắp thanh biên dạng nhờ bộ vít định vị (46) vào cưa chặn góc nếu cần.

#### Hút bụi/Bụi

Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

Sự hút bụi/dăm có thể bị bụi, dăm hay các mảnh nhỏ của vật gia công làm cho tắc nghẽn lại.

- Tắt máy và kéo phích cắm điện nguồn ra khỏi ổ cắm.
- Hãy chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng hẳn.
- Xác định nguyên nhân làm tắc nghẽn và chỉnh sửa lại.

#### ► **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.** Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

#### ► **Để tránh nguy cơ cháy khi cưa nhôm, hãy trút sạch phần tống mạt cưa và không sử dụng hút vỏ bào.**

#### Trút sạch phần tống mạt cưa (xem hình g)

**Để loại bỏ các mảnh gãy** của phôi gia công và các vỏ bào lớn, bạn có thể trút sạch phần tống mạt cưa (32).

- Tắt máy và kéo phích cắm điện nguồn ra khỏi ổ cắm.
- Hãy chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng hẳn.
- Nối lồng vít cố định (47) bằng chia vặn lục giác (22).
- Hãy kéo phần tống mạt cưa (32) ra và loại bỏ mảnh gãy phôi gia công và vỏ bào.
- Lắp bộ phận tống mạt cưa vào lại dụng cụ điện.

#### Hút bụi bên ngoài (xem Hình h)

Hãy sử dụng bộ thích ứng hút giao kèm (33), để kết nối máy hút bụi với phần tống mạt cưa (32).

- Hãy gắn chặt bộ thích ứng hút (33) và ống máy hút bụi.

Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công.

Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

#### Lắp bắt cố định hay linh hoạt

- **Để bảo đảm sự diều khiển được an toàn, máy phải được lắp bắt lên trên một bề mặt phẳng và vững chãi (vd. bàn thợ) trước khi sử dụng.**

### Lắp ráp trên bệ mặt gia công (xem hình i)

- Bắt chắc dụng cụ điện bằng loại vít lắp bắt thích hợp lên trên bệ mặt gia công. Các lỗ khoan dùng cho mục đích này (12).

### Lắp ráp trên giá cưa Bosch (Xem Hình j)

Với các chân có thể điều chỉnh được chiều cao, giá cưa Bosch (ví dụ GTA 600) tạo được sự vững chắc cho dụng cụ điện khi đặt trên bất kỳ bệ mặt nào.

- Hãy đọc mọi cảnh báo và hướng dẫn định kèm giá cưa.** Không tuân thủ các cảnh báo an toàn và hướng dẫn có thể dẫn đến việc bị điện giật, cháy và/hoặc gây ra thương tích nghiêm trọng.
- Lắp ráp giá cưa đúng cách trước khi gắn dụng cụ điện.** Sự lắp ráp hoàn hảo là quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ bị sập.
- Gắn lắp dụng cụ điện lên giá cưa ở tư thế vận chuyển.

### Thay lưỡi cưa (xem Hình k1–k4)

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**
- Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào.** Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.
- Chỉ sử dụng lưỡi cưa có tốc độ tối đa cho phép cao hơn tốc độ không tải của dụng cụ điện.**
- Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và trên dụng cụ điện và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.**
- Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được gia công cắt.**
- Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được gia công cắt.**
- Không được sử dụng lưỡi cưa bằng thép HSS.** Những loại lưỡi cưa như vậy có thể vỡ dễ dàng.

### Tháo Lưỡi Cưa

- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ cho đến cũ chận, để lưỡi cưa (27) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
- Mở cần kẹp (39) và kéo nắp bảo vệ (6) khỏi rãnh trên dao tách lớp (8).
- Bổ sung cho phiên bản ở từng nước 3 601 M30 5C2 :

  - Hãy ấn khuy bấm (48) và kéo van một chiều (9) ra khỏi lỗ khoan trong dao tách lớp (8).
  - Hãy nâng chi tiết gài bàn bằng tuốc nơ vít (26) phía trước và tháo ra khỏi trực dụng cụ.

- Văn đai ốc chăn (49) bằng chìa vặn vòng (23) và đồng thời kéo khóa hám trực (50), cho đến khi khớp vào.
- Giữ cần khóa trực ở tư thế kéo và tháo dai ốc kẹp ra, vặn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
- Tháo bích kẹp (51).
- Tháo lưỡi cưa (27).

### Lắp Lưỡi Cưa

Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi ráp.

- Lắp lưỡi cưa mới vào lên trên mặt bích tiếp nhận (53) của trực máy (52).

**Hướng dẫn:** Không sử dụng lưỡi cưa quá nhô. Khe hở hướng tâm giữa lưỡi cưa và dao tách lớp chỉ được phép tối đa là 3 – 8 mm.

- Khi lắp lưỡi cưa, hãy lưu ý rằng răng chiết cắt của răng (chiều của mũi tên trên lưỡi cưa) cùng chiết với chiết mũi tên trên dao tách lớp!**
- Đặt lên trên bích kẹp (51) và dai ốc chăn (49).
- Văn đai ốc chăn (49) bằng chìa vặn vòng (23) và đồng thời kéo khóa hám trực (50), cho đến khi khớp vào.
- Siết chặt dai ốc kẹp theo chiều kim đồng hồ.
- Đặt chi tiết gài bàn (26) lại.
- Lắp nắp bảo vệ (6) lại.
- Bổ sung cho phiên bản ở từng nước 3 601 M30 5C2 :

  - Lắp lại van một chiều (9).

### Vận Hành

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**

### Vị trí vận chuyển và làm việc của lưỡi cưa

#### Vị trí dùng chuyển vận

- Hãy tháo nắp bảo vệ (6), tháo chi tiết gài bàn (26) và định vị dao tách lớp (8) trong vị trí dưới. Đặt chi tiết gài bàn (26) lại.
- Hãy xoay tay quay (19) ngược chiều kim đồng hồ, đến khi răng của lưỡi cưa (27) ở bên dưới bàn cưa (7).
- Đẩy bàn cưa mở rộng (14) hết vào trong. Ấn tay kẹp (16) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

#### Vị Trí Làm Việc

- Định vị dao tách lớp (8) vào vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa, đặt chi tiết gài bàn (26) vào và lắp nắp bảo vệ (6).
- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ, đến khi răng trên của lưỡi cưa (27) ở bên trên phôi gia công khoảng 3 – 6 mm.

## Điều chỉnh ngang và dọc góc vát ngang

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.

### Điều chỉnh góc vát dọc (lưỡi cưa) (xem hình A)

Góc xiên đứng có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ  $-2^\circ$  đến  $47^\circ$ .

- Nhá tay gạt siết (17) ngược chiều kim đồng hồ.
- Hướng dẫn:** Khi nhá hoàn toàn cần khóa, lưỡi cưa sẽ nghiêng vào một vị trí tương ứng khoảng  $30^\circ$  bằng trọng lực.
- Hãy kéo và ấn nút điều khiển (18) dọc theo ụ trượt, đến khi chỉ báo góc (54) chỉ rõ góc vát dọc mong muốn.
- Giữ nút điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (17) lại như trước.

**Để điều chỉnh nhanh và chính xác góc tiêu chuẩn dọc  $0^\circ$  và  $45^\circ$ , phải có các cù chặc được điều chỉnh ((62), (65)).**

### Điều chỉnh góc vát ngang (cù chặc góc) (xem hình B)

Có thể điều chỉnh góc vát ngang trong phạm vi từ  $60^\circ$  (bên trái) đến  $60^\circ$  (bên phải).

- Nới lỏng nút khóa (56) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Xoay cù chặc góc, cho đến khi chỉ báo góc (57) chỉ rõ góc vát mong muốn.
- Siết chặt nút khóa (56) lại như trước.

## Tăng Kích Thước của Bàn Cưa

Các chi tiết gia công dài và/hay nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.

### Phần mở rộng bàn cưa (xem hình C)

Phần mở rộng bàn cưa (14) sẽ mở rộng bàn cưa (7) sang bên phải tối đa 625 mm.

- Kéo tay kẹp (16) của phần mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.
- Kéo bàn cưa mở rộng (14) ra ngoài cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.
- Ấn tay kẹp (16) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

## Điều Chỉnh Dưỡng Cặp Cảnh

Thanh cù (10) có thể được đặt ở bên trái (thước màu đen) hoặc bên phải (thước màu bạc) từ lưỡi cưa. Đánh dấu trong thấu kính (28) hiển thị khoảng cách được thiết lập của thanh cù tới lưỡi cưa trên thước do (2).

Hãy định vị thanh cù sang phía mong muốn của lưỡi cưa.

### Điều chỉnh thanh cù khi bàn cưa không được kéo ra

- Nới lỏng quai kẹp (41) của thanh cù (10). Di chuyển thanh cù, đến khi đánh dấu trong thấu

kính (28) hiển thị khoảng cách mong muốn đến lưỡi cưa.

Nhấn bên dưới của thước màu bạc được áp dụng khi bàn cưa không kéo ra (2).

- Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.

### Điều chỉnh thanh cù

#### khi bàn cưa được kéo ra (xem Hình D)

- Đặt dưỡng cặp cạnh lên bên phải của lưỡi cưa. Di chuyển thanh cù, đến khi đánh dấu trong thấu kính (28) hiển thị 26 cm trên thước bên dưới. Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.
- Kéo tay kẹp (16) của phần mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.
- Hãy kéo phần mở rộng bàn cưa (14) ra ngoài, đến khi kim chỉ khoảng hở (58) hiển thị khoảng cách mong muốn tới lưỡi cưa trên thước trên.
- Ấn tay kẹp (16) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

## Điều chỉnh thanh cù phụ (xem hình E)

**Để cưa chi tiết gia công hẹp và cưa góc chéo thẳng đứng** bạn phải lắp thanh cù bổ sung (43) vào thanh cù (10).

Thanh cù phụ có thể được lắp bên trái hoặc bên phải ở thanh cù (10) tùy theo nhu cầu.

Khi cưa vật liệu, các vật gia công này có thể bị kẹt giữa dưỡng cặp cạnh và lưỡi cưa, bị lưỡi cưa đang quay ghim vào, và bị đẩy văng ra khỏi máy.

Ví thế, điều chỉnh dưỡng cặp cạnh phụ theo cách sao cho đầu dẫn của dưỡng được đặt giữa răng trước của lưỡi cưa và đầu cạnh của dao tách lớp.

- Muốn vậy, hãy nới lỏng tất cả đai ốc tai hông của bộ vít định vị (44) và dịch chuyển thanh cù phụ, đến khi chỉ còn hai vít trước dùng để cố định.
- Siết chặt các đai ốc tai chuồn lại.

## Điều Chỉnh Dao Tách Lớp

Dao tách lớp (8) ngăn không cho lưỡi cưa (27) bị kẹt vào vết rạch. Nếu không, có nguy cơ bị đội ngược và lưỡi cưa bị ném chất trong vật gia công. Luôn luôn lưu ý rằng dao tách lớp đã được điều chỉnh đúng cách:

- Khe hở hướng tâm giữa lưỡi cưa và dao tách lớp chỉ được phép tối đa là 3 – 8 mm.
- Độ dày của dao tách lớp phải nhỏ hơn bề rộng cắt và lớn hơn bề dày của lưỡi.
- Dao tách lớp phải luôn luôn cùng nằm thẳng hàng với lưỡi cưa.
- Đối với sự cắt rời bình thường, dao tách lớp phải luôn luôn nằm ở vị trí cao nhất có thể được.

### Điều chỉnh chiều cao của dao tách lớp (xem hình F)

Để cưa rãnh, phải điều chỉnh lại chiều cao của dao tách lớp.

► **Chỉ dùng dụng cụ điện để khía rãnh hoặc tạo nếp với thiết bị bảo vệ phù hợp (ví dụ nắp bảo vệ dạng hầm, vành chặn).**

- Mở cần kẹp (39) và kéo nắp bảo vệ (6) khỏi rãnh trên dao tách lớp (8).  
Để bảo vệ chấn bảo vệ lưỡi cưa khỏi bị hư hỏng, hãy gắn vào giá đỡ cho sẵn (34) trên vỏ (xem Hình O1).
- Bổ sung cho phiên bản ở từng nước  
**3 601 M30 5C2 :**  
Hãy ấn khuy bấm (48) và kéo van một chiều (9) ra khỏi lỗ khoan trong dao tách lớp (8).  
Để gắn chặt van một chiều, hãy cố định vào giá đỡ cho sẵn (74) trên vỏ (xem Hình O1).
- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ cho đến cữ chẵn, để lưỡi cưa (27) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
- Nới lỏng cần kẹp (35).

hoặc

Phiên bản ở từng nước **3 601 M30 5C2** : Nhả: Hãy nhá vít lực giác chìm (36) bằng chìa vặn lực giác (22).

- Rút dao tách lớp khỏi các chân cắm (37) (Kéo cần kẹp (35) ra ngoài một chút) và đẩy dao tách lớp (8) xuống dưới cho đến cữ chẵn.
- Hãy cho khớp cả hai chân cắm (37) vào các lỗ khoan trên ở dao tách lớp và siết chặt cần kẹp lại (35).

### Bắt Đầu Vận Hành

► **Tuân thủ theo đúng điện thế!** Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

#### Bật (xem hình G1)

- Gấp nắp an toàn (20) lên trên.
- Để bắt đầu vận hành hãy nhấn nút bật xanh lá (59).
- Để nắp an toàn (20) hạ xuống một lần nữa.

#### Tắt (xem hình G2)

- Bạn hãy ấn lên nắp an toàn (20).

#### Sự Cố Mất Điện

Công tắc Tắt/Mở được gọi là công tắc không điện thế, nó ngăn không cho dụng cụ điện khởi động trở lại sau khi điện bị ngắt và có điện trở lại (vd. khi phích cắm điện chính bị kéo ra khỏi ổ điện cung cấp trong lúc hoạt động).

Sau đó để vận hành lại dụng cụ điện, bạn phải ấn lại nút bật xanh lá (59).

### Hướng Dẫn Sử Dụng

#### Các Hướng Dẫn Cưa Tổng Quát

► **Đối với mọi kiểu cắt, đầu tiên phải bảo đảm rằng lưỡi cưa không bao giờ có thể chạm được vào cở chặn hay các bộ phận khác của máy.**

► **Chỉ dùng dụng cụ điện để khía rãnh hoặc tạo nếp với thiết bị bảo vệ phù hợp (ví dụ nắp bảo vệ dạng hầm, vành chặn).**

► **Không sử dụng dụng cụ điện để cắt rãnh (rãnh được hoàn thiện trên phôi gia công).**

Bảo vệ lưỡi cưa tránh bị va đập hay chạm mạnh. Không để lưỡi cưa phải chịu lực áp hông.

Dao tách lớp phải nằm thẳng hàng với lưỡi cưa để tránh bị kẹp chặt trong vật gia công.

Không được cưa vật gia công bị cong hay bị oắn. Vật gia công phải luôn luôn có cạnh thẳng, áp sát vào đường cưa.

Luôn luôn cắt giữ/bảo quản cần dây cùng với dụng cụ điện.

#### Tư thế của người thao tác (xem Hình H)

► **Không được đứng song song với lưỡi cưa.**  
Luôn đặt cơ thể của bạn ở **cùng một phía** với lưỡi cưa như **cũi chẵn**. Lực phản hồi có thể đẩy phôi gia công ở tốc độ cao về phía bất cứ người nào đứng trước và song song với lưỡi cưa.

- Để tay, ngón tay và cánh tay tránh khỏi lưỡi cưa đang quay.

Tuân theo các hướng dẫn sau đây:

- Giữ vật gia công thật chắc chắn bằng cả hai tay và chắc tay áp đẩy vật gia công vào lưỡi cưa.
- Luôn sử dụng thanh đẩy giao kèm (24) và thanh cũi bổ sung (43) cho chi tiết gia công hẹp và để cưa góc chéo thẳng đứng.

#### Kích thước phôi gia công tối đa

Góc xiên nằm đứng	chiều cao tối đa của phôi gia công [mm]
0°	79
45°	56

### Cưa

#### Cưa Đường Thẳng

- Hãy điều chỉnh thanh cũi (10) thành chiều rộng cắt mong muốn.
  - Hãy đặt phôi gia công lên bàn cưa trước nắp bảo vệ (6).
  - Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cưa bằng tay quay (19), đến khi răng trên của lưỡi cưa (27) ở bên trên phôi gia công khoảng 3–6 mm.
  - Bật công tắc cho máy hoạt động.
  - Cắt xuyên qua vật gia công với lực áp lên máy đồng đều.
- Nếu bạn ấn quá nhiều lần, các đầu lưỡi cưa có thể quá nhiệt và phôi gia công có thể bị hỏng.
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.

#### Cưa Góc Xiên

- Điều chỉnh góc vát dọc mong muốn của lưỡi cưa. Khi lưỡi cưa nghiên sang trái, thanh cũi (10) phải ở bên phải của lưỡi cưa.

- Hãy tuân theo các bước làm việc tương ứng: (xem „Cưa Đường Thẳng“, Trang 101)

#### **Cưa góc vát ngang (xem hình I)**

- Điều chỉnh góc vát ngang mong muốn trên cù chẵn góc (3).
- Hãy đặt phôi gia công lên thanh biên dạng (29). Thanh biên dạng có thể không nằm trên đường cắt. Trong trường hợp này hãy nối lỏng dai ốc khía (60) và dịch chuyển thanh biên dạng.
- Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cưa bằng tay quay (19), đến khi răng trên của lưỡi cưa (27) ở bên trên phôi gia công khoảng 3 – 6 mm.
- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Hãy ấn phôi gia công bằng một tay vào thanh biên dạng (29) và đẩy chậm cù chẵn góc ra trước vào rãnh dẫn hướng bằng tay kia trên núm khóa (56) (5).
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.

#### **Kiểm tra và điều chỉnh các thiết lập cơ bản**

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ. Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp. Tram phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

#### **Điều chỉnh các cù chẵn của góc vát dọc tiêu chuẩn 0°/45°**

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Chỉnh một góc vát đứng 0° của lưỡi cưa.
- Tháo nắp bảo vệ (6) ra.

#### **Kiểm tra (xem Hình J1)**

- Chỉnh thước đo góc đến 90° và đặt nó lên bàn cưa (7).

Chân thước đo góc phải nằm ngang bằng với lưỡi cưa (27) dọc theo toàn bộ chiều dài.

#### **Điều chỉnh (xem Hình J2)**

- Hãy nhả vít (61). Do đó, cù chẵn 0° (62) có thể bị dịch chuyển.
- Nối lỏng cần khóa (17).
- Hãy đẩy núm điều khiển (18) vào cù chẵn 0°, cho đến khi chân của thước đo góc ngang bằng với lưỡi cưa dọc theo toàn bộ chiều dài.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (17) lại như trước.
- Siết chặt vít (61) lại.

Nếu chỉ báo góc (54) không nằm thẳng với vạch 0° trên thước (55) sau khi điều chỉnh, hãy nối lỏng vít (63) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips thông dụng và cẩn chỉnh chỉ báo góc dọc theo vạch 0°.

Hãy lắp lại các bước làm việc trên cho góc vát đứng 45° (Nối lỏng vít (64); Dịch chuyển cù chẵn 45° (65)). Chỉ báo góc (54) không được phép chỉnh lại.

#### **Độ song song của lưỡi cưa với rãnh dẫn hướng của cù chẵn góc (xem Hình K)**

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (6) ra.

#### **Kiểm tra**

- Hãy đánh dấu răng cưa bên trái đầu tiên, mà có thể thấy rõ phía sau trên chi tiết gài bàn, bằng bút chì.
- Chỉnh thước góc đến 90° rồi đặt lên cạnh của rãnh dẫn hướng (5).
- Hãy dịch chuyển chân thước đo góc, đến khi nó chạm vào răng cưa đã đánh dấu, và hãy đọc khoảng cách giữa lưỡi cưa và rãnh dẫn hướng.
- Xoay lưỡi cưa, đến khi răng đã đánh dấu phía trước ở trên chi tiết gài bàn.
- Di chuyển thước chia độ dọc theo rãnh dẫn hướng đến răng cưa được đánh dấu.
- Đo khoảng hở giữa lưỡi cưa và rãnh dẫn hướng lại lần nữa.

Cả hai khoảng hở đó được phải giống nhau.

#### **Điều chỉnh**

- Hãy nối lỏng vít lục giác chìm (66) phía trước bên dưới bàn cưa và vít lục giác chìm (67) sau bên dưới bàn cưa bằng chìa vặn lực giác giao kèm (22).
- Hãy di chuyển cần thận lưỡi cưa, cho đến khi nó song song với rãnh dẫn hướng (5).
- Siết chặt vít tất cả vít (66) và (67) lại lần nữa.

#### **Điều chỉnh kim chỉ khoảng hở của bàn cưa (xem Hình L)**

- Đặt đường cặp cạnh bên phải của lưỡi cưa. Di chuyển thanh cù, đến khi đánh dấu trong thấu kính (28) hiển thị 26 cm trên thước bên dưới. Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.
- Kéo tay kẹp (16) lên trên hoàn toàn và kéo phần mở rộng bàn cưa (14) ra ngoài cho đến cù chẵn.

#### **Kiểm tra**

Kim chỉ khoảng hở (58) phải hiển thị giá trị giống nhau ở thước trên (2) như đánh dấu trong thấu kính (28) trên thước bên dưới. (2).

#### **Điều chỉnh**

- Kéo phần mở rộng bàn cưa (14) ra ngoài đến cù chẵn.
- Nối lỏng ốc vít (68) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và cẩn chỉnh kim chỉ khoảng hở (58) dọc theo dấu 26 cm của thước trên (2).

#### **Điều chỉnh độ song song của thanh cù (xem Hình M)**

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (6) ra.

- Nới lỏng quai kẹp (41) của thanh cũ và dịch chuyển nó, đến khi chạm vào lưỡi cưa.

## Kiểm tra

**Thanh cū (10)** phải chạm vào lưỡi cưa trên toàn bộ chiều dài.

## Điều chỉnh

- Bạn hãy nới lỏng vít lực giác chìm (69) bằng chìa vặn lực giác kèm theo dụng cụ (22).
  - Hãy di chuyển cần thận thanh cù (10), đến khi nó chạm lưỡi cửa trên toàn bộ chiều dài.
  - Giữ thanh cù ở nguyên vị trí này và ấn quai kẹp (41) xuống dưới một lần nữa.
  - Siết chặt lại vít lực giác chìm (69).

#### **Điều Chỉnh Lực Căng của Dưỡng Cấp canh**

Lực kẹp của thanh cù (10) có thể giảm sau khi sử dụng thường xuyên.

- Hãy siết vít điều chỉnh (25) đến khi thanh cù có thể được cố định chặt trên bàn cưa.

Điều chỉnh thấu kính của thanh cũ (xem hình M)

- Đặt máy vào tư thế hoạt động.
  - Tháo nắp bảo vệ (**6**) ra.
  - Hãy dịch chuyển thanh cù (**10**) từ bên phải, đến khi chạm vào lưỡi cưa.

## Kiểm tra

Đánh dấu thấu kính (28) phải ở trong một vạch có dấu 0 mm của thước đo (2).

## Điều chỉnh

- Nối lồng ốc vít (70) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh đánh dấu doc theo dấu 0 mm.

#### **Điều chỉnh chiều cao chi tiết gài bàn (xem hình N)**

Kiểm tra

Mặt trước của chi tiết gài bàn (26) phải nằm ngang bằng hoặc ở bên dưới bàn cưa một chút, mặt dưới phải nằm ngang bằng hoặc ở bên trên bàn cưa một chút.

### **Điều chỉnh**

- Tháo chi tiết gài bàn (26).
  - Băng chia vặn lục giác (22) hay điều chỉnh chiều cao chính xác của bốn vít điều chỉnh (71).

## Cất Giữ và Vân Chuyển

Bảo quản dụng cụ phụ trợ (xem Hình 01-05)

Với mục đích lưu giữ, một số dụng cụ phụ trợ cụ thể có thể cài chắt chắc chắn vào dụng cụ điện.

- Hãy nối lồng thanh cũ phụ (43) khỏi thanh cũ (10).
  - Hãy gắn tất cả bộ phận thiết bị lồng lêo vào vị trí cất giữ trên vỏ (xem Bảng sau đây).

Hình ảnh	Dụng Cụ Phụ Trợ	Vị Trí Cắt Giữ
O1	Nắp bảo vệ (6)	hãy treo vào trong rãnh của giá đỡ (34) và siết chặt bằng cần kẹp (39)
O1	Van một chiều (9) (Phiên bản tại Đài Loan 3 601 M30 5C2 )	Ấn nút bấm (48) và cho khớp trong lỗ khoan của giá đỡ (74)
O2	Bộ vít định vị „Thanh cù phụ“ (44)	gắn ghim vào các giá đỡ (72)
O2	Bộ thích ứng hút (33)	dẩy vào bộ phận gá giữ (73)
O3	Chìa vặn vòng (23)	cố định chặt bằng đai ốc khóa (75) trong vị trí cắt dụng cụ
O3	Cần dẩy (24)	hãy gắn trên đai ốc khóa (75) và cố định chặt bằng cách dịch chuyển
O4	Thanh cù (10)	xoay tròn, gắn vào ray dẫn hướng từ dưới và cố định chặt quai kẹp (41)
O5	Chìa vặn lục giác (22) Chìa vặn lục giác (21)	dẩy vào các giá đỡ (76)
O5	Cũ chẵn góc (3)	dẩy vào bộ phận gá giữ (77)
O5	Thanh cù phụ (43)	dẩy vào bộ phận gá giữ (31) (phía ngắn hướng lên trên; phía dài hướng ra sau)

---

Xách Dung Cụ Điem

Trước khi vận chuyển dụng cụ điện, phải tiến hành các bước như sau:

- Dưa máy vào vị trí vận chuyển.
  - Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.  
Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
  - Đẩy bàn cưa mở rộng hết vào trong (14) và ấn quai kẹp (16) xuống dưới để cố định lại.
  - Xoắn dây điện vào phần cuốn cáp (30).
  - Sử dụng các tay nắm để nâng hoặc vận chuyển (13).
  - Khi vận chuyển dụng cụ điện, chỉ sử dụng các thiết bị dùng vận chuyển và không bao giờ sử dụng thiết bị bảo vệ để mang hay xách.

## Bảo Dưỡng và Bảo Quản

### Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng **Bosch**, hay một đại lý được **Bosch** ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

#### Làm Sach

Làm sạch bụi và dăm sau mỗi lần sử dụng máy bằng cách dùng hơi nén để thổi hay bằng cọ.

#### Bôi trơn dụng cụ điện



##### Chất bôi trơn:

Dầu động cơ SAE 10/SAE 20

- Nếu cần bôi trơn máy, đưa dụng cụ điện đến địa điểm đã được chỉ định để bảo trì (xem Hình P).

Một bộ phận dịch vụ khách hàng Bosch được ủy quyền có thể thực hiện công việc này một cách đáng tin và nhanh chóng.

- **Loại bỏ chất bôi trơn và chất tẩy rửa theo quy định bảo vệ môi trường. Hãy tuân thủ các quy định của pháp luật.**

#### Biện Pháp để làm Giảm Tiếng Ồn

Các biện pháp về phần nhà sản xuất:

- Khởi động Ễm
  - Sự chuyển giao máy với lưỡi cưa được cải tiến một cách đặc biệt để làm giảm tiếng ồn
- Các biện pháp về phần người sử dụng:
- Lắp ráp có sự dao động ít trên bề mặt làm việc cứng chắc
  - Sử dụng lưỡi cưa có chức năng làm giảm tiếng ồn
  - Thường xuyên làm sạch lưỡi cưa và dụng cụ điện

#### Phụ kiện

	Mã số máy
Túi chứa bụi	2 610 015 511
Cút nối ống hút	2 610 015 509
Bộ nối chữ Y TSVH 3	2 610 015 513
Cờ chặn góc	2 610 015 507
Cần đẩy	2 610 015 022
Giá cưa GTA 600	0 601 B22 001
<b>Lưỡi cưa gỗ và vật liệu dạng tấm, ván ô và nẹp</b>	
Lưỡi cưa 254 x 25,4 mm, 40 răng	2 608 640 901
Lưỡi cưa 254 x 25,4 mm, 60 răng	2 608 640 902

### Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

#### Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI  
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: [tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com](mailto:tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.vn](http://www.bosch-pt.com.vn)  
[www.baohanhbosch-pt.com.vn](http://www.baohanhbosch-pt.com.vn)

#### Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:




[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Sự thải bỏ


Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.





Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!



$\varnothing 19\text{ mm}:$   
2 607 002 161 (3 m)  
2 607 002 162 (5 m)  
 $\varnothing 35\text{ mm}:$   
2 607 002 163 (3 m)  
2 607 002 164 (5 m)



GAS 25 L SFC  
GAS 50  
GAS 50 M



GAS 35 L SFC+  
GAS 35 LAFC  
GAS 35 M AFC

$\varnothing 22\text{ mm}:$   
2 608 000 571 (3 m)  
2 608 000 567 (5 m)  
 $\varnothing 35\text{ mm}:$   
2 608 000 569 (3 m)  
2 608 000 565 (5 m)



GAS 55 M AFC



$\varnothing 22\text{ mm}:$   
2 608 000 572 (3 m)  
2 608 000 568 (5 m)  
 $\varnothing 35\text{ mm}:$   
2 608 000 570 (3 m)  
2 608 000 566 (5 m)